UNIVERSIDAD SAN PEDRO

FACULTAD DE INGENIERIA

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA CIVIL



"Evaluación del diseño geométrico y su relación con la seguridad vial de la carretera Cajamarca – Jesús, Tramo Iscoconga-Jesús, Cajamarca 2022"

Tesis para obtener el título profesional de Ingeniero Civil

Autor:

Ericka Alejandra Becerra Salazar

Asesor

Ing. Miguel Solar Jara

Código ORCID: 0000-0002-6961-7418

Cajamarca - Perú

2022

TÍTULO

"Evaluación del diseño geométrico y su relación con la seguridad vial de la carretera Cajamarca – Jesús, Tramo Iscoconga-Jesús, Cajamarca 2022"

PALABRAS CLAVE:

| TEMA | EVALUACION DE DISEÑO |
|--------------|------------------------|
| | GEOMETRICO Y SEGURIDAD |
| | VIAL DE CARRETERA |
| ESPECIALIDAD | TRANSPORTE |

KEY WORDS:

| THEME | EVALUATION OF GEOMETRIC DESIGN AND HIGHWAY ROAD |
|-----------|--|
| | SAFETY |
| SPECIALTY | TRANSPORTATION |

LINEA DE INVESTIGACIÓN:

Línea: Transporte

Área: Ingeniería y Tecnología

Sub-Área: Ingeniería Civil

Disciplina Ingeniería de transporte

RESUMEN

La investigación tuvo como objetivo evaluar el diseño geométrico y seguridad vial de la carretera Cajamarca – Jesús, tramo Iscoconga – Jesús en función a sus parámetros de diseño y señalización vial.

Para elaborar el proyecto, se realizó el levantamiento topográfico para poder determinar los parámetros geométricos de la carretera y se elaboró un inventario de la señalización existente, que nos permitió determinar la seguridad vial. El tramo de la carretera tiene una longitud de 9.430 km con dos carriles de circulación, se encuentra asfaltada y posee escasa señalización. Se realizo un conteo vehicular para determinar el IMD, el tipo de carretera y la orografía que representa.

Se encontró en el diseño geométrico a traves del trabajo en campo para determinar sus caractersiticsa altimetricas y planimetricas mediante levantamiento topografico, se determino que la via tiene curvas horizontales: 67, curvas verticales: 23, y señalizacion vertical:41. Del cual se determinó comparando con la norma D.G. 2018 que no cumple con un 100% acerca de la distancia de visibilidad de adelantamiento, en un 95.52% no se esta cumpliendo con los radios minimos exigidos, respecto a los peraltes de la via el 98.51% no cumple esa condicion geometrica. En la totalidad de la via los sobreanchos no se cumple, respecto a la condicion geometrica de ancho minimo de calzada solo se cumple en 21.28%, la totalidad de las bermas no presentan cumplimiento a la norma. El 73.91 cumplen con las minimas y maximas pendientes; las distancias de curvas convexas en 66.67% y las concavas en 85.71% no cumplen los requerimientos geometricos. El proceso de inventariado muestra que de los 41 elementos de señaletica de via vertical, en buen estado se tiene al 75.6%, en regular estado el 4.9% y un 19.5% de estos elementos se encuentra en un estado de conservacion malo. Se puede apreciar la total falta de la señalizacion horizontal de la via: sobre la calzada.

La seguridad vial no esta presente en la carretera Iscoconga – Jesús, tampoco se ha considerado los parametros de diseño geometrico y de la señalizacion, llegando a la conclusion que las deficiencias en el factor de via son causantes del 81% de la totalidad de accidentes en la carretera.

ABSTRACT

The objective of the research was to evaluate the geometric design and road safety of the Cajamarca - Jesús highway, Iscoconga - Jesús section based on its design parameters and road signs.

To develop the project, a topographical survey was carried out in order to determine the geometric parameters of the road and an inventory of the existing signage was prepared, which allowed us to determine road safety. The section of the highway is 9,430 km long with two traffic lanes, it is paved and has little signage. A vehicle count was carried out to determine the IMD, the type of road and the orography it represents.

It was found in the geometric design through field work to determine its altimetric and planimetric characteristics through topographic survey, it was determined that the road has horizontal curves: 67, vertical curves: 23, and vertical signaling: 41. Which was determined by comparing with the D.G. 2018 that does not comply with 100% of the overtaking visibility distance, in 95.52% it is not complying with the minimum required radii, with respect to the cambers of the road, 98.51% does not meet that geometric condition. In the entire road, the widening is not met, with respect to the geometric condition of the minimum width of the road, it is only met in 21.28%, all the berms do not comply with the standard. The 73.91 comply with the minimum and maximum pending; the distances of convex curves at 66.67% and concave curves at 85.71% do not meet the geometric requirements. The inventory process shows that of the 41 elements of vertical road signage, 75.6% are in good condition, 4.9% are in fair condition, and 19.5% of these elements are in a poor state of conservation. You can see the total lack of horizontal signaling of the road: on the road.

Road safety is not present on the Iscoconga - Jesús highway, nor have the parameters of geometric design and signage been considered, reaching the conclusion that deficiencies in the road factor are the cause of 81% of all accidents in road.

Índice General

| Título | i |
|-----------|----------------------------|
| Palabras | Claveii |
| Resumen | iii |
| Abstract. | iv |
| I. | RESULTADOS |
| II. | METODOLOGIA |
| III. | RESULTADOS |
| IV. | ANALISIS Y DISCUSION |
| v. | CONCLUSIONES |
| VI. | RECOMENDACIONES |
| VII. | AGRADECIMIENTOS |
| VIII. | REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS |
| IX. | ANEXOS |

ÍNDICE DE TABLAS

| TABLA 1. Operacionalización de variable 1 |
|---|
| TABLA 2. Operacionalización de variable 2 |
| TABLA 3. Vehículos de Diseño |
| TABLA 4. Clasificación de carretera. |
| TABLA 5. Distancia de visibilidad de parada con pendiente |
| TABLA 6 Máximas longitudes sin visibilidad de paso o adelantamiento |
| TABLA 7 Longitud de tramos en tangente |
| TABLA 8 Radios mínimos y peraltes máximos para diseño de carreteras |
| TABLA 9: Pendientes máximas (%) |
| TABLA 10: Elementos de Curva |
| TABLA 11: Ancho de bermas |
| TABLA 12: Cunetas |
| TABLA 13: Elementos De Curva Carretera Iscoconga – Jesús |
| TABLA 14: Secciones transversales típicas. |
| TABLA 15: Calculo del IMD. |
| TABLA 16: Pendientes longitudinales y transversales |
| TABLA 17: Tipo de Vehículo |
| TABLA 18: Parámetros evaluados en la investigación |
| TABLA 19: Radios existentes en la carretera Iscoconga – Jesús |
| TABLA 20: Peraltes existentes en la carretera Iscoconga – Jesús |
| TABLA 21 Peralte Mínimo |
| TABLA 22: Sobreanchos existentes en cada curva evaluada |
| TABLA 23: Sobreanchos calculados según DG – 2018 |
| TABLA 24: Longitud de curvas verticales existentes |
| TABLA 25: Distancia de visibilidad de parada |
| TABLA 26: Distancia de visibilidad de parada, Curvas con pendientes mayor al 2% |
| TABLA 27: Longitud mínima de curvas verticales convexas y cóncavas |
| TABLA 28: Anchos mínimos de calzada en tangente |

| TABLA 29: Ancho de bermas |
|---|
| TABLA 30: Registro de accidentes de tránsito en los últimos cuatro años |
| TABLA 31: Comparación de radios mínimos de curvatura |
| TABLA 32: Comparación de peraltes máximos y mínimos |
| TABLA 33 Sobreanchos en curvas |
| TABLA 34: Distancia de visibilidad de adelantamiento |
| TABLA 35: Comparación de longitud de curvas verticales convexas |
| TABLA 36: Comparación de longitud de curvas verticales cóncavas |
| TABLA 37: Comparación de las pendientes mínimas y máximas |
| TABLA 38: Distancia de visibilidad de parada de cada curva vertical |
| TABLA 39: Comparación de ancho de calzada y ancho de berma |
| TABLA 40: Resumen de la comparación de parámetros |
| TABLA 41: Inventario de la señalización vertical |
| TABLA 42: Clasificación del estado físico de la señalización vertical |
| TABLA 43: Señalización horizontal presente en todo el tramo de la carretera |
| |

ÍNDICE FIGURAS

| Fig. N° 1. Distancia de visibilidad de paso (Da) |
|--|
| Fig N°2 – Peralte en zona rural (Tipo 1,2 ó 3) |
| Fig N°3 – Peralte en zona rural (Tipo 3 ó 4) |
| Fig N° 4 – Pendiente. |
| Fig N°5 Elementos de curva |
| Fig N°6 Peralte. |
| Fig N°7 - Clases De Curvas Verticales. |
| Fig N°8 Curvas Convexas o Salientes. |
| Fig N°9 Curvas Cóncavas o Colgantes. |
| Fig N°10 Curva vertical simétrica. |
| Fig N°11 Curva convexa. |
| Fig N°12 Curva cóncava. |
| Fig. N°13: Dimensiones camión C2. |
| Fig. N° 1: Datos curva vertical PI 8 (zona rural) |
| Fig. $N^{\circ}15$: Distancia de visibilidad de parada (pendiente de entrada) |
| Fig. N° 2: Distancia de visibilidad de parada (pendiente de salida |

I. INTRODUCCION

El análisis desarrollado permite evaluar el diseño geométrico y su relación con su seguridad vial de la carretera en el tramo Iscoconga – Jesús; estableciendo una comparación de entre los parámetros del diseño utilizando para el Manual de Carreteras, diseño geométrico DG – 2018, analizando así mismo las señales de tránsito verticales y horizontales para así poder obtener la evaluación de la seguridad vial de la vía en el tramo Iscoconga – Jesús

Presentamos los siguientes antecedentes; (Gomez, 2018) En su tesis "Diseño geométrico y Estudio de las vias urbanas: Hayuelos, Toyota y Seminario en Tunja" llega a la conclusion que en la etapa de construccion de las carreteras tributa al desarrollo de la region Nor oriental – Tunja, produciendo la mejora de las condiciones para operar en las carreteras adyacentes. De acuerdo a los objetivos trazados por la Entidad responsable: Secretaria de la Infraestructura de Tunja, se plantea la mejora de forma significativa del diseño de carreteras en la zona dentro de un plan macro denominado "Plan de Movilidad de la ciudad de Tunja", estableciendo solidas bases para que se consideren de forma obligatoria en el diseño geometrico de las vias, permitiendo asi, contribuir a la satisfaccion de los objetivos de todo Proyecto Vial: su seguridad, su funcionalidad, su comodidad para los usuarios, y su estética o armonía con el entorno de la region.

García y Parrado (2017), es su estudio denominado "Propuesta de diseño geotmetrico vial para el mejoramiento de la movilidad en el sectot periferico del occidente de Bogotá", establece una alternativa de solucion posible al problema de la movilidad vial de un sector de la pefieria de Bogotá, específicamente en el municipio de Funza y el municipio de Mosquera, pertenecientes al departamento: Cundinamarca y la relacion vial existente con la ciudad de Bogota. Se realizaron estudios de trafico vehicular y transito que permitió presentar una alternativa de solucion mediante la intervención sobre el comportamiento de los volumenes vehiculares y de la velocidad en que se desplazan desde estos dos municipios y la ciudad de Bogota. Luego de aplicado los estudios respectivos se llego a determinar que las constantes congestiones vehiculares que se producen en ese tramo de via se producen como consecuencia directa del crecimiento del parque automotor, produciendose así que la oferta vial existente este operando por encima de su capacidad de servicio para que fue diseñada.

(Aleman, Juarez, & Aguilar, 2015) En su tesis "Propuesta de diseño geometrico de 5.0 km de via de acceso vecinal montañosa, final Col. Quezaltepeque —Canton Victoria, Santa tecla, La Libertad, utilizando software especializado para diseño de carreteras", llega a concluir que existen aspectos bastante peculiares que se presentan en el diseño de la carretera, y que en casos similares de vias mejoradas, no via nuevas, a caminos vecinales, que en su mayoría de veces la poblacion de la zona aperturan de forma improvisada sin consideraciones minimas de diseño vial y sin control tecnico en su proceso de ejecucion, esta improvisacion se produce por la necesidad de comunicarse entre los pueblos generando en ocasiones la variacion para adecuarse a un trazo establecido original. Por ese motivo y considerando la reduccion de costos que la investigacion hizo uso de propios criterios de diseño, conjuntamente con los requerimientos de la norma SIECA, esto generó un adecuado diseño de la via, un diseño lógico y lo mas importante, que sea un proyecto viable para ser ejecutado por las entidades correspondiente.

Alvarado y Martinez (2017) en su investigacion desarrollada en el Peru y denominada: "Propuesta para la actualizacion del diseño geometrico de la carretera Chancos – Vicos Wiash-, según criterio de la Seguridad y Economía" hace mencion que las carreteras en su conjunto representan un eje de desarrollo del pais muy importante, sino el que mas. De acuerdo al Sistema Nacional de Carreteras del Peru, en el país hay un 85% de las vias no pavimentadas de las cuales la mayoria tiene un diseño geometrico deficiente, escaso o nulo. La carretera Chancos – Vicos Wiash tiene una extension de casi 10.0 km y se perteneces al distrito de Marcará, en la provincia de Carhuaz, departamento de Ancash. En la zona de influencia de esta carretera se tiene a la ganaderia, agricultura y mineria como actividades que contribuyen principalmente a su desarrollo economico, siendo tambien no menos importante la industria del turismo que se convierte y abre camino como actividad principal de su economia.

Todas estas principales actividades economicas se ven perjudicadas por los accidentes constantes que ocurren en la via, el tiempo de viaje son muy extensos por la mala condicion, altos costos de los pasajes, etc. Esta falta de condiciones adecuadas de la via por la falta de un adecuado diseño geometrico perjudica el desarrollo de estas comunidades. La investigacion presenta una propuesta de solucion a dichas deficiencias en la carretera Chancos – Vicos – Wiash, asumiendo como referencia las condiciones de diseño de la Manual de Diseño de carreteras DG-2014, tomamos los lineamientos de diseño y las dimensiones que permitan proporcionar seguridad de los usuarios y confort

de los vehículos, todo ello en un contexto de viabilidad economica para su ejecucion, Aplicando una metodologia mixta se realizó la propuesta, ralizando una diagnostico situacional actual de la via y realizando posteriormente a ello, un trabajo de campo con precision que permitió obtener los parametros correctos para el diseño. Para realizar la actualizacion del diseño se utilizó el software Vehicle Tracking, mediante el cual se comprobó la seguridad en la trayectoria de los vehículos en las dimensiones nuevas y alineamientos nuevos que se obtuvieron. Se determinó dentro de la actualizacion del diseño geometrico, un 8% para pendientes maximas, 6.00 de ancho para la calzada, velocidades de diseño variables de 30 km/h y 40 km/h dependiendo de los tramos, se considero 25 m para radios minimos en la via. Estas condiciones geometricas permiten una circulacion correcta de los vehículos de 3 ejes en los dos carriles de la via, que fue comprobado por el software Vehicle Tracking. Ademas la propuesta adiciona mayor señalizacion vertical que permita reducir los riesgos de accidentes.

Melendez (2019) desarrolló un trabajo de tesis llamado: Analisis tecnico del diseño geometrico de la carretera nacional PE 3N con relacion al manula de carreteras DG-2018, tramo: del Km 136+000 al km141+000" presentó como objetivo general analizar la situacion de la carretera como ruta alterna a la existnte carretera principal. En este analisis realizado se considera la longitud de tramo de una extension de 5.00 km de via y se logró determinar que muchos parametros diseño geometrico no cumplen con las solicitaciones de acuerso a la norma de diseño geometrico DG-2018^a. Estos parametros inadecuados son la:

| • | Radio minimo | no cumple |
|---|--------------------------|-----------|
| • | Pendiente maxima | no cumple |
| • | Curva de transicion | no cumple |
| • | Peralte | no cumple |
| • | Longitud mínima tangente | no cumple |

Esta deficiencia en los parametros de diseño, generan en la via que su operatividad sea inadecuada para los vehiculos y la seguridad vial se vea afectada de forma significativa. La evaluación fue realizada en campo desde la progresiva 0+00 y en cada punto donde se hallaron las observaciones en los parametros de diseño se tomo en consideración la comparación respectiva con la normatividad, dando como resultado el no cumnplimiento de la misma en los puntos observados. La causa de las fallas tecnicas en el diseño se pudo

localizar en diferentes tramos de la carretera teniendo las limitaciones debido a la topografia accidentada de la via, conlleva a inferir que las deficiciencias de diseño se motivan en gran parte a la orografia del terreno en la etapa inicial del trazo de la via, los resultados de la investigación determinaron que la carretera no cumple la normatividad DG-2018 y sus correspondientes parametros por las condiciones adversas de la topografia accidentada propia de la mayor parte de la geografia del Peru. El estudio señala que para llegar a cumplir con los requerimientos de la norma conllevaría al movimiento de tierras de grandes volumenes que generarán un impacto considerable no solo en los costos de este rubro que aumentaría el presupuesto sino tambien implicaría un gran impacto ambiental al alterarse el paisaje en las zonas adyacentes a la via. Pese a que los parametros existentes en la via no cumplen con la norma de diseño geometrico, el funcionamiento de la misma no se ve impedida, con baja seguridad vial. La investigacion presenta una propuesta economica como alternativa de solucion que debe ser aplicada en un corto plazo para optimar las señales verticales y horizontales, permitiendo así que se generé una apariencia muy atractiva y sensacion de seguridad al desplazarse en ella, ademas se mejora el aspecto de la visibilidad con vistas agradables y estructuras de gran belleza presentes a lo largo de la carretera que aumentan el interes y sobre todo la atención de los conductores.

Como segunda alternativa de solucion a mediano plazo se plantea la optimizacion de mejorar el parametro importante de las distancias de visibilidad de parada, mas aun teniendo en cuenta que la via tiene una topografia accidentada, asi se mejora las condiciones operativas de la carretera y por tanto la seguridad vial se optimiza.

(Llanos & Ynga, 2019) En su tesis que lleva por titulo "diseño geometrico para mejorar la seguridad vial del tramo de mayor concentracion de accidentes de tránsito en el distrito de el Agustino, Lima – Perú", presenta como su objetivo principal de investigacion el realizar una modificación del actual diseño geométrico, así como realizar la evaluación de como influye dicha modificación en su seguridad vial. Este trabajo de investigacion es aplicado y tiene un enfoque cuantitativo, al evaluar dos variables es del tipo correlacional, al obtener datos numéricos como longitudes, anchos, pendientes, etc. es de enfoque cuantitativo, y al no alterar datos la investigacion se considera de nivel descriptivo, no experimental, ademas al se evaluado en el tiempo sera trasversal y con retrospectividad. Al desarrollar la investigacion se plantea una medida correctiva mediante una propuesta para modificar el diseño de la via, contribuyendo con una adecuada planificacion vial,

que hasta la fecha carecia. Esto permite disminuir la congestion vehicular y por ende los accidentes de transito que se producen en la carretera. Se realizó una revisión de textos e información de la normatividad vigente, llegandose a identificar los tramos de la via con mayor concentración de accidentes que se producen en el distrito de El Agustino, posteriormente se identificó mediante el trabajo de campo las causas que ocasionan el problema, con la aplicación de fichas de recoleccion de informacion necesaria, metodo observacional, a traves de realizar el conteo vehicular, conteo de aforos y lo mas importante la informacion obtenida de forma directa a los pobladores del distrito mediante la aplicación de tecnicas de recoleccion de informacion como es las encuestas. Se tiene como resultado final de 1 investigacion la propuesta de modificacion del diseño geometrico de la via, se alcanza dicha propuesta en planos y memorias con los detalles de las medidas correctivas que han de emplearse en el "punto negro" (zona de mayor ocurrencia de accidentes). La propuesta del nuevo diseño fue validada mediante un proceso de comparacion antes y despues, con la ayuda del softwarte Syncrho 8 haciendo la modelación de la via con las medidad originales y con las modificadas. Se concluye que la propuesta diseño geometrico modificada mejora la seguridad vial en la zona del estudio y se optimiza la fluidez del transito vehicular, aumentando de F al D el nivel de servicio de la via, contrastando con estudios similares este cambio de nivel permite asegurar que se disminuye aproximadamente el 25% los accidentes de transito, esta propuesta de solucion solo funcionará en el punto negro de la via estudiada, y no es aplicable en otros puntos negros, ya que en cada via o zona las condiciones de trafico y diseño son especificos.

Chugnas, (2019) desarrolló su investigacion denominada" Evaluacion integral de la seguridad vial de la carretera Namora- Matará en funcion a sus parametros de diseño y señalizacion", en ella propusó como objetivo general evaluar de forma integral la seguridad vial de la carretera Namora- Matará, teniendo en cuenta el diseño geometrico (parametros) y su señalizacion, lo que permite definir una carretera segura y comoda para el transito. En el desarrollo de la investigacion tuvo que efecturarse el respectivo levantamiento topografico de la via, ademas de identificar los elementos de señalizacion existentes en la via mediante un proceso de inventario, llegando a determinar que la via tiene una longitud de 7.53 km y cuenta con 2 carriles, el tipo de via se clasifica de segunda clase, y según la orografia del terreno que es plana se considera via tipo I. existen curvas horiziontalesy verticales 36 y 32 respectivamente, señales verticales hay 108, y tambien

se pudo localizar marcar sobre la superficie de la capa de rodadura del pavimento en toda su extension. Se determinaron parametros geometricos como: distancia de visibilidad de paso, los radios mínimos, los peraltes, los sobreanchos, ancho de bermas, anchos minimos de calzada, minimas y maximas pendientes, las curvas convexas y concavas verticales, las cuales no cumplen con los requerimientos exigidos en la norma DG-2018. El inventario de señales verticales es de 108 de las cuales se tiene que el 86,11% calificandose entonces como "buena", un 10.19% como "regular" y en 3,70% como "mal estado". La señalizacion horizontals se encuentra en buen estado, asi como tambien las marcas en la superficie del pavimento. Se concluye finalmente que la seguridad vial no es la adecuada en la carretera Namora — Matara, una vez que se ha estudiando los parametros de diseño y su señalizacion. Ademas el factor vial es la causa del 82% de la cantidad de accidentes.

(Huaman, 2019) En su tesis llamada: Evaluación de la seguridad vial de la carretera Cajamarca-Bambamarca tramo Km00+000 al Km 14+000 Porcon Bajo, en función a sus parametros de diseño; se plantea como objetivo general realizar la evaluacion de la seguridad vial de dicha carretera, mediante la comparacion de los parametros geometricos existentes con los indicados en la norma DG-2018. Inicialmente se realizó un trabajo de campo para la determinacion de las caracteristicas geometricas de la via con el levantamiento topografico a la totalidad del tramo.

Se logro identificar curvas horizontales y verticales en numero de 113 y 44 respectivamente, tambien se aplico fichas de recoleccion de datos para el conteo vehicular (IMD/IMDH). La carretera pertenece a la red vial departamental de Cajamarca, y es una carretera de Segunda clase. Seguin la oroografia del terreno se clasifica como Tipo III, por su clase de via le corresponde una velocidad directriz de 50 km/h. Realizada la evaluacion de los parametros de diseño geometrico se llego a concluir que la via no cumple con los parametros de la norma.

| • | Longitud de tramo en tangente | 74% | no cumple |
|---|-------------------------------|-----|-----------|
| • | Radio en curvas | 37% | no cumple |
| • | Banquetas de visibilidad | 18% | no cumple |
| • | Longitud curva horizontal | 99% | cumple |
| • | Longitud curva vertical | 20% | no cumple |
| • | Ancho minimo d calzada | 80% | no cumple |
| • | Sobre ancho | 9% | no cumple |
| • | Peralte | 62% | no cumple |

Pendiente

16% no cumple

Se concluye que en la totalidad de la evaluación la carretera NO CUMPLE en un 59.54%. Respecto a la evaluación de los riesgos el 80% de puntos criticos representan un RIESGO ALTO y el 20% restante representa un RIESGO MODERADO.

Se concluye que la carretera Cajamarca-Bambamarca tramo Km00+000 al Km 14+000 Porcon Bajo es **insegura**, a consecuencia a su riego alto que posee.

Beneficio Social:

Una vez demostrada nuestra investigación con respecto al diseño geométrico de la carretera podemos evidenciar y diagnosticar la seguridad vial de los ciudadanos que transitan la carretera y los que habitan las áreas colindantes a esta.

Aporte Científico

Nuestra investigación se justifica porque realizando esta evaluación del diseño geométrico se puede demostrar si cumple o no con los estándares de las normas del diseño de carreteras, teniendo como factores la distancia de visibilidad de paso, de los minimos radios considerados, los peraltes, los sobreanchos, los anchos de la calzada y de la bermas, las maximas y minimas pendientes en la via, asi ocmo tambien las longitudes que tienen las curvas cóncavas y convexas verticales.

En resumen, consideramos la siguiente pregunta de investigación:

¿Cómo incide el diseño geométrico en la seguridad vial del tramo Iscoconga-Jesús en la carretera Cajamarca – Jesús, , Provincia de Cajamarca - Cajamarca?

Marco teorico:

Carreteras:

Podemos catalogara una carretera como una infraestructura de transporte vial esta acondicionada de forma especial a lo largo de un determinado trazo del terreno, a esta línea del terreno se le conoce como derecho de via. La finalidad de esta vía es permitir que los vehiculos circulen de manera continua en el tiempo y en el espacio (sin cortes) dentro de un contexto de un nivel idoneo de seguridad para los vehiculos por consiguiente para los conductores y/o usuarios. La carretera tiene una adecuada funcionalidad siempre que cumpla con las

características geometricas o parametros que indica la norma para el tipo de carretera, según (Cardenas, 2017)

Clasificación de Carreteras:

Según su función las carreteras pueden ser:

De Primer orden:

Son las vias por las que circulan un numero de vehiculos importante es decir una cantidad desde 2001 hasta 4000 vehículos por día. Debe presentar una calzada con al ancho suficiente que permita contener 2 carriles, teniendo como minimo ancho en una calzada la longitud de 3 metros y 60 centímetros. Una via de primer orden cuando pasa por zonas urbanas es suceptible de contar con pasos a nivel para vehiculos y tambien cruces. En las zonas urbanas se recomienda contar con puentes peatonales y dependiendo del numero de usuarios se debe colocar dispositivos de seguridad vial para permitir que las velocidades de operatividad de los vehiculos sean con mayor seguridad. Es necesario que este tipo de carretera cuente con una superficie de rodadura pavimentada. (MTC 2018).

De Segundo orden:

Son las vias por las que circulan un numero de vehículos moderado es decir una cantidad desde 400 hasta 2000 vehículos por día. Debe presentar una calzada con al ancho suficiente que permita contener 2 carriles, teniendo como minimo ancho en una calzada la longitud de 3 metros y 30 centímetros. Una via de segundo orden cuando pasa por zonas urbanas es suceptible de contar con pasos a nivel para vehículos y tambien cruces. En las zonas urbanas se recomienda contar con puentes peatonales y dependiendo del numero de usuarios se debe colocar dispositivos de seguridad vial para permitir que las velocidades de operatividad de los vehículos sean con mayor seguridad. Tambien este tipo de carretera debe contar con una superficie de rodadura pavimentada. (MTC 2018).

De Tercer orden:

Son las vias por las que circulan un numero de vehiculos bajo es decir una cantidad por debajo de 400 vehículos por día. Debe presentar una calzada con al ancho suficiente que permita contener 2 carriles, teniendo como minimo ancho en una calzada la longitud de 3.0 metros. De forma excepcional y con un sustento tecnico puede presentar una calzada con al ancho suficiente que permita contener

2 carriles, teniendo como mínimo ancho de 2.50 metros. Una vía de tercer orden representa soluciones llamadas básicas o soluciones económicas que logran funcionar con procesos de adecuada aplicación de estabilizadores de los suelos, de las emulsiones asfálticas y las emulsiones micro pavimentos, también pueden aplicarse generalmente en la superficie de afirmado o en la carpeta de rodadura. Si esta vía es pavimentada tiene que cumplir con los requerimientos de diseño geométrico de una vía de segundo orden según el Ministerio de Transporte y Comunicaciones en su correspondiente Manual.

Según el tipo de orografía:

Carreteras en Terreno Plano:

Es aquella carretera que presenta pendientes de forma transversal al eje de la via, estas pendientes consideradas en el diseño deben ser iguales o menores del 10% y en lo que respecta a las pendientes de forma longitudinal al eje de via generalmente son menores al 3%, esto permite disminuir los volumnes de movimientos de tierra y ademas no se presentan dificultades en la etapa del trazo de la via, según MTC 2018.

Carreteras en Terreno Ondulado:

Es aquella carretera que presenta pendientes de forma transversal al eje de la via, estas pendientes consideradas en el diseño deben estar comprendidas entre 11% y 50% en lo que respecta a las pendientes de forma longitudinal al eje de via generalmente estan entre los valores de 3% al 6%, estas pendientes en la carretera representan que los volumnes de movimientos de tierra que se realizarán son moderados, lo cual facilita la presencia en el diseño de los alineamientos rectos, que pueden ser alternados con amplios radios en las curvas, y por ultimo no presentan dificultades en la etapa del trazo de la via, según MTC 2018.

Carreteras en Terrenos Accidentados:

Es aquella carretera que presenta pendientes de forma transversal al eje de la via, estas pendientes consideradas en el diseño deben estar comprendidas entre 51% y 100% en lo que respecta a las pendientes de forma longitudinal al eje de via generalmente estan entre los valores de 6% al 8%, estas pendientes en la carretera ocasionan que los volumnes de movimientos de tierra que se realizarán son

importantes o elevados, en este tipp de terrenos se presentan dificultades en la etapa del trazo de la via, según MTC 2018.

Carreteras en Terrenos Escarpados:

Es aquella carretera que presenta pendientes de forma transversal al eje de la via, estas pendientes consideradas en el diseño superiores al 100% y en lo que respecta a las pendientes longitudinales excepcionales al eje de via generalmente su valor es superior al 8%, estas pendientes en la carretera ocasionan que los volumnes de movimientos de tierra que se realizarán son muy elevados, en este tipo de terrenos se presentan grandes dificultades en la etapa del trazo de la via, según MTC 2018.

Criterios generales:

Los criterios, los factores y los elementos que permiten elaborar los diversos estudios a nivel preliminar de una nueva carretera, son los responsables de definir su diseño geometrico, de la misma forma pasa con las carreteras que ha de ser rehabilitadas y las carreteras por mejorar especialmente en la etapa del trazo.

Cuando se determina la geometria de una carretera, debe considerarse proyectarla con las caracteristicas adecuadas de transitabilidad, deben contar con dimensiones de anchos de carriles o calzadas de acuerdo al tipo de via, debe tener los alineamientos correctos para comodidad del vehiculo bajo condiciones de su velocidad directriz, si se diseña desde con esta perspectiva, el proyecto tendrá la capacidad de satisfacer la demanda requerida.

Vehículos De Diseño:

Para le definicion de la geometria de la via es importante conocer las caracteristicas de los vehiculos que circularán por la carretera ademas de conocer tambien la proporcion de los vehiculos según sus diferentes tamaños. Es indispensable por tanto antes del diseño y clasificar el tipo de via, realizar un examen de los diferentes tipos de vehiculos para establecer los grupos y poder a partir de ello, realizar la selección correcta de la dimension representativa dentro de cada uno de los grupos antes definidos y ser usado en el proyecto general. Se debe contar con el peso promedio que represente a tipo de vehiculo seleccionado, tambien se debe conocer sus dimensiones y cuales son las caracteristicas de

operación ya que nos permite definir los parametros de diseño o criterios del proyecto de una carretera.

Los aspectos de dimensionamiento geométrico y del diseño estructural de una carretera esta definido por la caracteristicas de cada uno de los vehiculos "tipo", es así, por ejemplo:

- Los anchos que se determinan para la calzada, el carril, la berma, sobre ancho
 de seccion trasnversal y las dimensiones para los minimos radios de giro asi
 com intersecciones y gálibos; dependen del ancho que tiene nuestro vehículo
 adoptado para el diseño.
- Los radios mínimos interno y externos de carril se ven influenciados por la distancia que existe entre los ejes del vehiculo adoptado.
- Las pendientes admisibles a considerar en la via toman en consideracion la relacion que existe entre el peso total brutode vehiculo y su potencia

Datos básicos de vehiculos que proporciona el Ministerio de Trasnporte y Comunicaciones mediante su reglamento nacional de vehiculos: DS N° 058/2003/MTC. U otro que este vigente a la fecha.

TABLA 3. Vehículos de Diseño

| Tipo de vehículo | Alto | Ancho | Vuelo | Ancho | Largo | Vuelo | Separación | Vuelo | Radio Min |
|-----------------------------------|-------|-------|---------|-------|-------|-----------|---------------------------------------|---------|-------------------|
| | Total | Total | Lateral | Ejes | Total | Delantero | Ejes | Trasero | Rueda Exterior |
| Vehículo Ligero (VL) | 1.30 | 2.10 | 0.15 | 1.80 | 15.80 | 0.90 | 3.40 | 1.50 | 17.30 |
| Ómnibus de dos ejes (B2) | 4.10 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 13.20 | 2.30 | 8.25 | 2.65 | 12.80 |
| Ómnibus de tres ejes (B3-1) | 4.10 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 14.00 | 2.40 | 7.55 | 4.05 | 13.70 |
| Ómnibus de cuatro ejes (B4-1) | 4.10 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 15.00 | 3.20 | 7.75 | 4.05 | 13.70 |
| Ómnibus Articulado (BA - 1) | 4.10 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 18.30 | 2.60 | 6.70 / 1.90 /4.00 | 3.10 | 12.80 |
| Semirremolque simple (T2S1) | 4.10 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 20.50 | 1.20 | 6.00 /12.50 | 0.80 | 13.70 |
| Remolque simple (C2R1) | 4.10 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 23.00 | 1.20 | 10.30 / 0.80 / 2.15 / 7.75 | 0.80 | 12.80 |
| Semirremolque doble (T3S2S2) | 4.10 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 23.00 | 1.20 | 5.40 / 6.80 /1.40 / 6.80 | 1.40 | 13.70 |
| Semirremolque remolque (T3S2S1S2) | 4.10 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 23.00 | 1.20 | 5.45 / 5.70 /1.40 / 2.15 / 5.70 | 1.40 | 13.70 |
| Semirremolque simple (T3S3) | 4.10 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 20.50 | 1.20 | 5.40 / 11.90 | 2.00 1 | 1.00 |

Fuente: DG - 2018

El Indice Medio Diario Anual:

Este indice se representa por las siglas IMDA, y corresponde al promedio de los volumenes a diario que se tienen durante los 365 dias del año y que se prevee su circulacion en una determinada seccion de la carretera o vía. Conocer este valor nor permite tener unos datos cuantitativos importantes de la via en una seccion determinada. Los datos cuantitativos obtenidos para el IMDA en tramos especificos de la via permiten al proyectista contar con informacion que determine las caracteristicas y su clasificacion de su diseño de la carretera, ademas le permitirá desarrollar propuestas de programas para mantenimientos y mejoras en las vias.los datos cuantitativos de vehiculos/día tienen una gran importancia porque es a atraves de ellos que se evalua la segurida vial y el

servicio que proporciona la via a los usuarios de la misma: vehiculos menores, de carga, etc.

Toda carretera debe proyectarse con una operación adecuada para un volumen de transito. La demanda promedio diaria determinará presente hasta el fin del periodo de diseño, se calcula como la cantidad de vehiculos promedio, los cuales usan la carretera en un dia actual y, que tambien aumenta con una tasa de crecimiento cada año, según MTC 2018.

Velocidad de diseño

La máxima velocidad que se puede mantener con comodidad y con seguridad en una determinada seccion o tramo de la via viene a ser la definicion de la "velocidad de diseño". La Velocidad de diseño se asigna mediante un proceso, el cual debe considerar priorizar la seguridad vial de los usuarios. Esta velocidad de diseño debe mantenerse a lo largo del trazo para que los conductores no se sorprendan con cambios de velocidad bruscos y frecuentes, pero si aparecen sean seguros y faciles de realizar dichas maniobras.

Se debe identificados claramente los tramos de la carretera que sean homogeneos y en los cuales se garantice la consistencia en la velocidad, pero ademas identificar correctamente las condiciones topográficas a lo largo del recorrido para darle una similar velocidad. La velocidad de diseño es la base con las que el proyectista define las caracteristicas de lols distintos elementos geometricos del tramo de carretera.

La velocidad de diseño depende de la hogeneidad del tramo, para identificar un tramo homogeneo se toman los siguientes criterios o condiones:

- La longitud de tramo minimo será de 3.0 km cuando la velocidad de diseño comprende desde 20 km/h a 30 km/h, y de 4.0 km para velocidad de diseño desde los 60 Km/h hasta llos 120 Km/h.
- En tramos de carretera adyacentes no debe existir una diferencia entre sus velocidades de diseño superior a los 20 Km/h

TABLA 4. Velocidades de diseño según Clasificación de Vías y su orografía

| Tipo de vía | Orografía de la via | | Velocidad de diseño en tramos homogeneos(VTR) en kilomestro/hora | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------|----|---|----|----|----|---|----|-----|-----|-----|-----|
| | | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 8 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| | Plana | | | | | | | | | | | |
| AUTOPISTA – | Ondulada | | | | | | | | | | | |
| 1ra Clase | Accidentada | | | | | | | | | | | |
| | Escarpada | | | | | | | | | | | |
| | Plana | | | | | | | | | | | |
| AUTOPISTA – | Ondulada | | | | | | | | | | | |
| 2da Clase | Accidentada | | | | | | | | | | | |
| | Escarpada | | | | | | | | | | | |
| | Plana | | | | | | | | | | | |
| CARRETERA – | Ondulada | | | | | | | | | | | |
| 1ra Clase | Accidentada | | | | | | | | | | | |
| | Escarpada | | | | | | | | | | | |
| | Plana | | | | | | | | | | | |
| CARRETERA – | Ondulada | | | | | | | | | | | |
| 1da Clase | Accidentada | | | | | | | | | | | |
| | Escarpada | | | | | | | | | | | |
| | Plana | | | | | | | | | | | |
| CARRETERA – | Ondulada | | | | | | | | | | | |
| 3ra Clase | Accidentada | | | | | | | | | | | |
| | Escarpada | | | | | | | | | | | |

Fuente: DG – 2018, MTC

La distancia de visibilidad.

Viene a ser la distancia en forma continua hacia delante de la via, la cual puede

ser visible por el conductor y que pueda ejecutar diferentes maniobras con total

seguridad de tiempo y espacio.

Para la etapa de planeación del proyecto se consideran 3 tipos de distancia de

visibilidad:

a. De parada

b. De adelantamiento o paso

c. De cruce (con otra vía)

Las dos primeras distancias de visibilidad (a y b) influyen para el diseño de

carreteras a campo abierto, se consideran en su diseño alineamientos rectos y las

rasantes con pendientes uniformes. Cuando se presenten casos que tienen

condiciones asociadas a singularidad en perfil o planta deberan de tener un

tratamiento en cada una de las secciones o tramo que correspondan.

La distancia de visibilidad de parada:

Viene a estar representada por la longitud minima que necesita un vehiculo para

detenerse cuando esta viajando a la velocidad de diseño de la via y antes de que

pueda alcanzar un objetivo estacionado en la via y esta en su trayectoria.

La longitud de parada para pavimentos en estado de humedad visible, se

determina a traves de la fórmula:

$$Dp = 0.278 * V * tp + 0.039 (V2/a)$$

Donde:

Dp: distancia de parada (metros)

V : velocidad de diseño (Km/h)

Tp: tiempo percepcion + tiempo reaccion (seg)

a.: Desaceleracion (metros/seg)

Para las pendientes que sean superiores al 3% ya sea de forma ascendente y

desecendentenso se determina a traves de la fórmula:

$$Dp = 0.278Vtp + (V2/254((a 9.81)\pm i))$$

15

Dónde:

Donde:

Dp. : distancia de parada (metros)

V.: velocidad de diseño (Km/h)

a.: Desaceleracion (metros/seg)

i : pendiente long. (+i=en subida) (+i= en bajada)

TABLA 5. Distancia de la visibilidad de parada con pendiente

| Velocidad de diseño (km/h) | Pend | iente Nu | la o en Ba | Pendi | diente en Subida | | |
|----------------------------|------|----------|------------|-------|------------------|-----|-----|
| disello (kili/ii) | 0% | 3% | 6% | 9% | 3% | 6% | 9% |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 |
| 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 31 | 30 | 29 |
| 40 | 50 | 50 | 50 | 53 | 45 | 44 | 43 |
| 50 | 65 | 66 | 70 | 74 | 61 | 59 | 58 |
| 60 | 85 | 87 | 92 | 97 | 80 | 77 | 75 |
| 70 | 105 | 110 | 116 | 124 | 100 | 97 | 93 |
| 80 | 130 | 136 | 144 | 154 | 123 | 118 | 114 |
| 90 | 160 | 164 | 174 | 187 | 148 | 141 | 136 |
| 100 | 185 | 194 | 19 | 223 | 174 | 167 | 160 |
| 110 | 220 | 227 | 243 | 262 | 203 | 194 | 186 |
| 120 | 250 | 283 | 293 | 304 | 234 | 223 | 214 |
| 130 | 287 | 310 | 338 | 375 | 267 | 252 | 238 |

Fuente: DG -2018, MTC

La Distancia d visibilidad de adelantamiento o de paso

Se define como la minima longitud que debe de disponer la via para proporcionar a los conductores de los vehiculos la capacidad de poder sobrepasar a otro que se traslada en el mismo sentido a una velocida menor, con seguridad y adecuada comodidad para la maniobra, es decir que se pueda realizar la maniobra sin afectar o alterar la velocidad de un tercer vehiculo que se desplaza en sentido contrario y que desde el inicio de la maniobra de sobrepase se puede visualizar por parte del conductor. Cuando los vehiculos que van en el mismo sentido se desplazan a velocidades diferente en mas de 15 km/h entre ellas y cuando el tercer vehiculo que viene en sentido contrario se esta desplazando a la velocidad de diseño de la via; es cuando la maniobra de adelantamiento se produce en forma cómoda y en condiciones de seguridad.

En las carreteras que cuentan con dos carriles como mimimo y cuyo trafico se produce en las dos direcciones contrarias, debe de considerarse tomar en consideracion las velocidades de adelantamiento o de paso, ya que el paso de un vehiculo a otros se produce en el carril que tiene el sentido opuesto al desplazamiento.




Fig. N° 1. La distancia de visibilidad de adelantamiento o paso (Da)

Fuente: DG - 2018, MTC

La distancia de visibilidad de adelantamiento es determinada mediante sumar distancias de la forma siguuiente:

$$DA = Di + Dii + Diii + Div$$

Donde:

DA : es la distancia de la visibilidad de paso (m)

Di : longitud que se recorre entre la percepción y la reacción (m)

Dii : longitud que se recorrió mientras ocupaba el carril contrario(m)

Diii : longitud de seguridad, luego de la maniobra entre el vehiculo que pasa

y el que viene en sentido contrario (m)

Div : longitud que se recorrió por parte del vehiculo que viene en sentido

contrario, el cual se estima en los 2/3 de la Dii (m)

En las vias que tienen dos carriles y con dos sentidos para la circulación, debe de impulsar disponer de las longitudes maximas posibles para el adelantamiento de los vehiculos porque tiene una alta repercusion por el nivel de servición y por la seguridad en la circulación. Las longitudes maximas permiten que vehiculos con velocidades por debajo del diseño puedan tener la posibilidad de efectuar maniobras de adelantamiento con seguridad.

Los tramos de la carretera que permiten el adelantamiento y los que no se puende maniobrar un proceso de adelantamiento o pase, debe ser señalizado con mucha claridad y de forma constante. Para ello hay una regla general que considera la altura del vehiculo que viene en sentido contrario es de 1.30 metros entonces la distancia de visibilidad de adelantamiento toma la altura del ojo del conductor del vehiculo que adelanta es de 1.07 metros.

TABLA 6 Máximas longitudes sin visibilidad de paso o adelantamiento

| Categoría de vía | Longitud | | |
|--------------------------------------|----------|--|--|
| Autopista de primera y segunda clase | 1.500 m | | |
| Carreteras de 1ra Clase | 2.000 m | | |
| Carreteras de 2da Clase | 2.500 m | | |

Fuente: DG – 2018, MT

El diseño geometrico en planta, perfil y transversal:

Los alineamientos rectos, el grado de curvatura y las curvas circulares constituyen el diseño geometrico en planta, y tiene que proporcionar un paso suave y comodo desde un alineamiento en forma recta hasta una curva circular o viceversa. Tambien corresponde proporcionar un paso suave y comodo desde una curva a otra, que tienen diferentes radios de curvaturas.

Los vehiculos a lo largo de toda la extension de la carretera deben operar de forma ininterrumpida conservando su velocidad de diseño, y eso se logra con el alineamiento horizontal. Por lo general la orografia del terreno define el control

de los radios de todas las curvas horizontales, controla la distancia de visibilidad de adelantamiento y de forma clara la velocidad de diseño.

Para el diseño geometrico se debe adoptar algunas consideraciones, exceptuando, algunas que se justifiquen, para definir el eje de la via:

Para Autopistas:

- La parte media del separador central. Debe tener un ancho simetrico si el separador es constante.
- En el caso de las duplicaciones se debe hacer la proyección del borde interior de la carretera.
- En otros casos se debe hacer la proyección del borde interior de cada una de las vias.

Para carreteras con una sola vía:

La parte central de la carpeta de rodadura,

Las consideraciones requeridas de diseño:

Se ha de evitar incluir alineamientos rectos de grandes longitudes, debido a que estos son monotonos a lo largo del dia y por la noche se eleva la peligrosidad de ocurrencia de los deslumbramientos por parte de los vehiculos que se trasladan en sentido contrario. De preferencia estos tramos deben ser reemplazados por curvas cuyos radios son superiores a los minimos exigidos por la norma.

Se ha de considerar:

En autopistas de 1er y 2do nivel, en la etapa del trazo, se debe combinar curvas de amplios radios y con tangentes pequeñas.

Para los angulos de deflexion similares o menores a 5°, se debe trazar radios grandes que permita tener la curva con una longitud mínima, esta longitud minima se determina de la siguiente manera:

$$L > 30(10 - \Delta), \Delta < 5^{\circ}$$

Considerar:

- L = en metros
- $\Delta = \text{en grados}$

• No usar angulo de deflexión menor a 59'

Tramo en tangente

Tabla 07: Longitud de tramos en tangente

| V (km/h) | L min.s (m) | L min.o (m) | L max (m) | | |
|----------|-------------|-------------|-----------|--|--|
| 30 | 42 | 84 | 500 | | |
| 40 | 56 | 111 | 668 | | |
| 50 | 69 | 139 | 835 | | |
| 60 | 83 | 167 | 1002 | | |
| 70 | 97 | 194 | 1169 | | |
| 80 | 111 | 222 | 1336 | | |
| 90 | 125 | 250 | 1503 | | |
| 100 | 139 | 278 | 1670 | | |
| 110 | 153 | 306 | 1837 | | |
| 120 | 167 | 333 | 2004 | | |
| 130 | 180 | 362 | 2171 | | |

Fuente: DG – 2018. MTC

Donde:

L.min s: minima longitud para trazo en "S" (metros), se da en alineamiento con radios de curvatura sentido opuesto

L.min o: minima longitud para el resto de trazos, se da en alineamiento con radios de curvatura sentido similar.

L.máx: máxima longitud deseable en el trazo (metros)

V: la velocidad de diseño (Km/h)

La presentacion de las longitudes de tramos tangentes de la tabla 07 se han determinado mediante el uso de las formulas siguientes:

- Longitud minima "s" = 1.39 Velocidad
- Longitud minima "o" = 2.78 Velocidad
- Longitud máxima = 16.70 Velocidad

Los radios minimos:

Son aquellos radios con menor dimensiones en los que es posible recorrer la via a la velocidad de diseño sin perder la comodidad del conductor y la seguridad del vehículo, tambien se debe considerar que la mayor tasa de peralte no disminuya las condiciones adecuadas de servicio de la via, estos radios minimos de diseño se determinaran haciendo el calculo respectivo mediante la formular siguiente:

$$Rmin = \frac{V^2}{127(Pm\acute{a}x + fm\acute{a}x)}$$

Donde:

R.min : mínimo radioV : velocidad de diseño

P max : máximo peralte asociado con la velocidad de diseño

f máx : coeficiente trasnversal de fricción que esta asociado con la

velocidad de diseño

los resultados de aplicar la formula anterior se presenta a continuacion en la tabla 8 de radios mínimos y peraltes máximos

Tabla 08: Radios mínimos y peraltes máximos para diseño de carreteras

| Ubicación | Velocidad | Þ máx. | f | Radio calculado | Radio redondeado |
|---|-----------|--------|------|-----------------|------------------|
| de la vía | de diseño | (%) | máx. | (m) | (m) |
| | 30 | 8,00 | 0,17 | 28,3 | 30 |
| | 40 | 8,00 | 0,17 | 50,4 | 50 |
| a) | 50 | 8,00 | 0,16 | 82,0 | 85 |
| 1 1ad | 60 | 8,00 | 0,15 | 123,2 | 125 |
| Área rural (plano u ondulada) | 70 | 8,00 | 0,14 | 175,4 | 175 |
| a r 1 or | 80 | 8,00 | 0,14 | 229,1 | 230 |
| Áre o u | 90 | 8,00 | 0,13 | 303,7 | 305 |
| , lan | 100 | 8,00 | 0,12 | 393,7 | 395 |
| d) | 110 | 8,00 | 0,11 | 501,5 | 500 |
| | 120 | 8,00 | 0,09 | 667,0 | 670 |
| | 130 | 8,00 | 0,08 | 831,7 | 835 |
| | 30 | 12,00 | 0,17 | 24,4 | 25 |
| 0 | 40 | 12,00 | 0,17 | 43,4 | 45 |
| ada | 50 | 12,00 | 0,16 | 70,3 | 70 |
| ent) | 60 | 12,00 | 0,15 | 105,0 | 105 |
| ral (accide escarpada) | 70 | 12,00 | 0,14 | 148,4 | 150 |
| (acc | 80 | 12,00 | 0,14 | 193,8 | 195 |
| al (| 90 | 12,00 | 0,13 | 255,1 | 255 |
| Área rural (accidentada o escarpada) | 100 | 12,00 | 0,12 | 328,1 | 330 |
| rea | 110 | 12,00 | 0,11 | 414,2 | 415 |
| Ą | 120 | 12,00 | 0,09 | 539,9 | 540 |
| | 130 | 12,00 | 0,08 | 665,4 | 665 |

Fuente: DG – 2018, MTC

Relación del peralte, radio y velocidad específica de diseño

Peralte p (%) 0.0 2.0 4.0 8.0 1.0 3.0 6.0 7.0 9.0 70 100 Radio (m.) 200 100 500 700 120 1500 2000 p máx.= 8.0%

Fig N°2 – Peralte en zona rural (Tipo 1,2 ó 3)

Fuente: DG – 2018, MTC





Fig N°3 – Peralte en zona rural (Tipo 3 ó 4)

Fuente: DG-2018, MTC

La pendiente:

Viene a representar la inclinacion homenea que se tiene de un tramo en forma longitudinal o paralela a la via, y sirve para unir dos puntos que se encuentran a diferente nivel (cotas distintas). Cuando existen en el tramo punto a diferente nivel debemo unirlos habilitando tramos con pendientes, estas pueden presentar inclinaciones diferentes sus en cada tramo, pero estas no deben de sobrepasar los rangos que estable la normatividad para el tipo o clasificacion de la via. Las pendientes máximas y mínimas las determina el rango al que corresponda (Torres, 2016)

Figura N° 4 - Pendiente



$$Pendiente = Tg \ \emptyset = \frac{H}{DH} \ x \ 100$$

Pendiente se usa en Porcentaje (%)

La pendiente mínima:

La Norma Peruana de Diseño de Carreteras recomienda que debemos evitar pendiente menores a 0.5% en los tramos que presenten corte de terreno, y que esos tramos se ha de considerar usar rasantes horizontales cuando exista cunetas adyacentes las cuales se les debe dotar la garantía de poder realizar su funcion de drenaje. Las pendientes minimas con guardan relacion con la velocidad de diseño de la via ni tampoco con la traccion de las ruedas de los vehiculos con la superficie de rodadura, pero si tienen una estrecha relacion con el drenaje de la carretera.

Pendiente minimas recomendables:

• En terreno plano : 0.3%

• En terreno accidentado : 0.5%

La pendiente máxima normal:

La Norma Peruana de Diseño de Carreteras recomienda que los proyectistas deben tomar en consideracion los deseables limites maximos de las pendientes, tal como se señala en la norma.

Para establecer las pendientes maximas normales se debe tener en cuenta la seguridad de circulación de tráfico pesado y que se pueda dar en condiciones adversas del pavimento.

• Altitud menor a 3000 msnm. 7%

• Altitud mayor a 3000 msnm. 6%

La pendiente máxima

La pendiente mayor considerada en un proyecto vial es la que se considera como pendiente máxima, según Cárdenas G.,. La Norma Peruana de Diseño de Carreteras indica que su valor depende de factores como el volumen de transito futuro y de como esta compuesto este transito(tipo y tamaño de vehiculos), otro factor es el tipo del terreno y su configuración, por ultimo la velocidad de diseño de la carretera.

A continuacion en la tabla 9 se presentan las recomendaciones de la norma DG-2018 para determinar las pendientes maximas

TABLA N° 9: Pendientes máximas (%)

| | Autopistas | | | | | Carretera | | | | | Carr | etera | | Carretera | | | | | | |
|----------|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|
| ı | | > 6 | 6000 | | | 6000 | - 4001 | | 4000 – 2001 | | | 2000 - 400 | | | | < 400 | | | | |
| as | | Prime | ra clase | ; | | Segund | nda clase Primera | | | ra clase | ase Segunda clase | | | | | Tercera clase | | | | |
| rafía | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 2 3 4 | | 1 2 3 4 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 30 km/h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,00 | 10,0 |
| 40 km/h | | | | | | | | | | | | | | | | 9,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | |
| 50 km/h | | | | | | | | | | | 7,00 | 7,00 | | | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |
| 60 km/h | | | | | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | | |
| 70 km/h | | | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | | 7,00 | 7,00 | | |
| 80 km/h | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | | 6,00 | 6,00 | | | 7,00 | 7,00 | | |
| 90km/h | 4,50 | 4,50 | 5,00 | | 5,00 | 5,00 | 6,00 | | 5,00 | 5,00 | | | 6,00 | | | | 6,00 | 6,00 | | |
| 100km/h | 4,50 | 4,50 | 4,50 | | 5,00 | 5,00 | 6,00 | | 5,00 | | | | 6,00 | | | | | | | |
| 110 km/h | 4,00 | 4,00 | | | 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 km/h | 4,00 | 4,00 | | | 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 km/h | 3,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40 km/h 50 km/h 60 km/h 70 km/h 80 km/h 100km/h 110 km/h 120 km/h | rafía 1 30 km/h 40 km/h 50 km/h 60 km/h 70 km/h 80 km/h 5,00 90km/h 4,50 100km/h 4,50 110 km/h 4,00 | rafía 1 2 30 km/h 40 km/h 50 km/h 60 km/h 70 km/h 80 km/h 5,00 5,00 90km/h 4,50 4,50 100km/h 4,50 4,50 110 km/h 4,00 4,00 120 km/h 4,00 4,00 | Primera clase rafía 1 2 30 km/h 40 km/h 50 km/h 60 km/h 70 km/h 5,00 5,00 90km/h 4,50 4,50 100km/h 4,00 4,00 120 km/h 4,00 4,00 | Section Sect | Section Sect | Segundary Segu | Segunda clase Segunda clas | Segunda clase Segunda clas | Segunda clase Segunda clas | Segunda clase Primera clase Segunda clase Primera clas | Segunda clase Primera clase Segunda clase Primera clas | Segunda clase Primera clase Segunda clase Primera clase Primera clase Primera clase | Segunda clase Primera clase Segunda clase Primera clas | Segunda clase Primera clase Segunda clase Segunda clase Primera clase Segunda clas | Segunda clase Primera clase Segunda clase Primera clase Segunda clase Primera clase Segunda clas | Segundar clase Segundar clase Segundar clase Primera clase Segundar clase Segun | Segundar Segundar | Segunda clase Primera clase Primera clase Segunda clase Primera clas | Segundar clase Segu |

Fuente: DG-2018, MTC

Notas:

- 1) En caso de que se desee pasar de carreteras de Primera o Segunda Clase, a una autopista, las características de éstas se deberán adecuar al orden superior inmediato.
- 2) De presentarse casos no contemplados en la presente tabla, su utilización previo sustento técnico, será autorizada por el órgano competente del MTC.

Las curvas horizontales

Son elementos geometricos del diseño de una carretera que tienen como funcion principal el cambio de direccion de una a otra, esto se logra uniendo dos tramos rectos de la via, o tangentes. Estas curvas graficamente en planta son parte de una circunferencia, llamadas Arcos. Las curvas horizontales tienen elementos que lo componen y ayuda a su ubicación y el respectivo trazo en campo, estas son las siguientes:

• Los Puntos : PI - PC y PT

• Los segmentos : R - T - E - Lc - C y F

donde:

PI, : punto de interseccion

PC : punto de inicio de curva

PT : punto de fin de curva

R : radio de curva

T : tangente de curva

E : externa de curva

Lc : longitud de la curva

C : cuerda, tramo recto desde PC a PT

F : ángulo que forman dos alineamientos.

Las fórmulas para el cálculo de los elementos de curva son:

TABLA 10: Elementos de Curva

| SÍMBOLO | FORMULA |
|---------|-----------------------------------|
| T | T = R Tang F / 2 |
| L | $L = \pi R F / 180$ |
| C | $C = 2 R Sen \square I 2 \square$ |
| Е | E = R .SecF/ 2. 1 |
| F | $F = R / 1 .Cos \Box F 2$ |
| | T L C |

Fuente: (Torres, 2016)




Fig N°5 Elementos de curva

El peralte:

El peralte es el grado de inclinacion que tiene la via necesario para que se pueda contrarrestar las fuerzas centrífugas (fuerzas horizontales), la inclinacion del peralte en una curva se da en direccion hacien el centro y se proporciona en porcentaje de inclinacion. Es necesario determinar el peralte de la via porque los vehiculos cuando pasan de una tangente a una curva circular y cuando estan desplazandose en esta última, es cuando aparecen las fuerzas que tratan de desviarlo de su trayectoria hacia el exterior de la curva, estas fuerzas son conocidas como fuerzas centrífugas, fuerzas que se contrarrestan con los peraltes.




Fig N°6 Peralte

Donde:

$$\frac{P}{g}x\frac{V^2}{R} = Fuerza\ Centrifuga$$

P = Peso del cuerpo en kg.

V = Velocidad en m/seg.

R = Radio de la curva en m.

g = Aceleración de la gravedad, en m/seg².

Llamando

 α = Angulo que forma la superficie inclinada con la horizontal. (a)

 $S = Pendiente del peralte = tg \alpha$

Al multiplicar x 100, resultará la formula que se utiliza en la normatividad peruana para el diseño de vias en porcentajes (%)

$$\frac{V^2}{2.28\,R}en\,\%=p=Peralte$$

La velocidad directriz y los mínimos radios definen los porcentajes de los peraltes de la vias según la norma Peruana

VALOR DE LOS PERALTES MÁXIMO, PARA RADIOS MÍNIMOS

TABLA 10 : Valor de los peraltes máximos

| V (Km/h) | Radio Mínimo Normal (m) | Peralte (%) | Radio Mínimo Excepcional (m) | Peralte (%) |
|-------------|----------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| 30 | 30 | 6 | 25 | 10.0 |
| 40 | 60 | 6 | 45 | 10.0 |
| 50 | 90 | 6 | 75 | 10.0 |
| 60 | 130 | 6 | 110 | 10.0 |
| 70 | 190 | 6 | 160 | 9.5 |
| 80 | 250 | 6 | 220 | 9.0 |
| 90 | 330 | 6 | 280 | 8.5 |
| 100 | 425 | 6 | 380 | 8.0 |
| 110 | 530 | 6 | 475 | 8.0 |

Fuente: Norma Peruana de Diseño de Carreteras

Peralte: Valor Mínimo:

La Norma Peruana de Diseño de Carreteras que será 2% el peralte minimo para una curva según se indica para curvas con sus radios mayores que se indican para cada velocidad directriz.

Consideraciones para uso en diseño de peralte:

- 1. El peralte se fija comunmente a valores de 6% como maximo en carreteras de 1ra clase, y valores de 10% como maximo en carreteras de 2da clase, y valores de desde 10% hasta 2% minimo en carreteras de 3ra clase y 4ta clase.
- **2.** El peralte sera de 8% en curvas de radio hasta 340 m, y se ira reduciendo 0.5% cada por cada 20 metros que se reduzca su radio en las carreteras de 1ra clase y 2da clase. Y por cada 20 metros que se aumente su radio en las carreteras de 1ra clase y 2da clase hasta llegar a 580 m.
- 3. Las curvas que tienen un radio mayor a 580 m se considera un peralte de 2%.
- 4. En las carreteras de 3ra clase y 4ta clase se consideran peraltes de 10% solo para curvas que presentan radios hasta 65.0 m, en caso presentaran radios mayores se tendrá en consideración lo señaladao en los parrafos anteriores.

El sobreancho de via

Al circular sobre una curva horizontal, el vehiculo que lo hace, ocupa un mayor espacion en el carril que en un tramo recto o tangente de via, esto se debe a que la trayectoria es diferente para las ruedas traseras y ruedas delanteras de un vehiculo, por haber una distancia entre los ejes, a mayo distancia entre ejes mayor será el espacio que ocupe en el carril.

Se dede considerar en su determinacion lo siguiente:

- La saliente del vehiculo encima de su eje delantero
- El factor de seguridad
- La separación lateral en calzada de 2 carriles.

La Norma Peruana de Diseño de Carreteras realiza la siguiente propuesta para determinar el sobreancho en una curva:

$$S/A = n\left(R - \sqrt{R^2 - L^2}\right) + \frac{V}{10\sqrt{R}}$$

Donde:

S / A : el sobreancho de via
 N : cantidad de carriles
 L : distancia entre ejes
 V : la velocidad directriz

Las curvas verticales:

las curvas verticales tienen la funcion de enlazar o unir dos tramos de vias que son consecutivos y que tienen diferentes pendientes, si la diferencia entre estas pendientes, de forma algebracica son mayor a 1% para vias pavimentadas y a 2% para vias no pavimentadas, son aplicables de forma obligatoria.

Los parametros de curvatura que son equivalentes a la distancia de la curva en planta definen las curvas verticales parabólicas, es entonces que se considera que por cada 1% de diferencia en la pendiente, se tendra que:

$$K = L / A$$

Dónde,

K : Parámetro de curvatura

L : Longitud de la curva vertical

A : Valor Absoluto de la diferencia algebraica de las pendientes

Fig N°7 - Clases De Curvas Verticales





Fig N°8 Curvas Convexas o Salientes



Para Dp > L Para Dp < L


Donde:

L = Longitud de curva vertical, (metros).

Dp = la distancia mínima de visibilida de parada (metros)


Io = la diferencia de pendientes consecutivas (%)

Fig N°9 Curvas Cóncavas o Colgantes:



La curva vertical simetrica: se compone de dos parabolas que tiene la misma longitud y debe de unirse en la Proyeccion Vertical (PIV). Se recomienda en este caso el uso de una parabola cuadrática, los elementos que lo conforman se detalla a continuacion:

Fig N°10 Curva vertical simétrica



Donde:

PCV: el principio de curva vertical

PIV: Proyeccion interseccion de tangentes Verticales

PTV: punto de Termino de curva vertical

L: Longitud de curva

S1, S2: pendiente de entrada y salida

A: diferencia de pendientes consecutivas (S1 - S2)

E: Externa

X : longitud horizontal

Y: Ordenada vertical

Longitud mínima de la curva vertical según los criterios de la seguridad de via:

La curva convexa:

Este tipo de curva resulta de la aplicar las longitudes o distancia de visibilidad de parada de los vehiculos (Dp). Se señalan 2 tipo de relaciones entre la distancia de de parada y la distancia que tiene la curva, es decir cuando:

Dp>L ó Dp < L

Fig N°11 Curva Convexa




Figura 4.7. - Elementos para determinar la longitud mínima de la curva vertical convexa según el criterio de seguridad

Donde:

Lmin: Longitud mínima de la curva, en metros.

A: Diferencia algebraica de pendientes, en porcentaje (%)

DP: Distancia de visibilidad de parada, (m)

h1: considera 1.80 m la altura del ojo del conductor, m

h2: considera 0.60 m la altura del obstáculo

Cuando DP < L

$$Lmin = \frac{A x (Dp)^{2}}{200 x (\sqrt{h1} + \sqrt{h2})^{2}}$$

$$Lmin = \frac{A x (Dp)^{2}}{658}$$

Cuando DP > L

$$Lmin = 2 x Dp - \frac{200 x (\sqrt{h1} + \sqrt{h2})^{2}}{A}$$

$$Lmin = 2 x Dp - \frac{658}{A}$$

La curva cóncava: es la distancia minima de la curva de forma cóncava:

Fig N°12 Curva concava




Figura 4.8 - Elementos para determinar la longitud mínima de una curva vertical cóncava según el criterio de seguridad

Donde:

DP: longitud de visibilidad de parada (m)

H: se considera 0.60 m la altura de luces del vehículo

α: se considera 1° el ángulo de divergencia de los faros

A: la diferencia entre pendientes consecutivas

Cuando DP < L

$$Lmin = \frac{A x (Dp)^2}{200 x (H + Dp x Tan \alpha)}$$
$$Lmin = \frac{A x (Dp)^2}{120 + 3.5 x Dp}$$

Cuando DP > L

$$Lmin = 2 x Dp - \frac{200 x (0.6 + Dp x Tan \alpha)}{A}$$

$$Lmin = 2 \times Dp - \frac{120 + 3.5 \times Dp}{A}$$

Las Bermas:

Se le conoce como bermas a los elementos que vienen a ser fajas paralelas a la via y se ubican en forma lateral de la calzada o superficie que ha sido pavimentada, esta franja debe considerar una inclinación adecuadad similar al bombeo que tienen los tramos tangentes y deben tambien ser iguales a los peraltes de los tramos en curva de la via.estos elementos deben cumplir con el suficiente ancho que permita a los conductores tener la opción de salir del pavimento y estacionarse en casos fortuitos.

La determinacion de los anchos de estos elementos depende de la velocidad directriz que tiene la carretera y se detallan a continuacion:

TABLA 11: dimensiones de los anchos de bermas

| Velocidad Directriz | Ancho | de berma (m) |
|---------------------|--------|--------------|
| (Km/h) | Mínimo | Deseable |
| 30 | 0.75 | 1.20 |
| 40 | 0.75 | 1.20 |
| 50 | 1.20 | 1.80 |
| 60 | 1.20 | 1.80 |
| 70 | 1.50 | 2.40 |
| 80 | 1.50 | 2.40 |
| 90 | 1.80 | 3.00 |
| 100 | 1.80 | 3.00 |

Fuente: Norma Peruana de Diseño de Carreteras

Las cunetas:

La funcion principal de estos elementos de via son el drenaje de las aguas que se alojan en la superficie del pavimento ademas de los talleres del corte de terreno, el agua es transportada por estos elementos hasta los puntos de descarga que tiene a su vez obras de arte como los aliviaderos y alcantarillas.

TABLA 12: Cunetas

| Región | Profundidad (m) | Ancho (m) |
|--------------|-----------------|-----------|
| Seca | 0.20 | 0.50 |
| Lluviosa | 0.30 | 0.50 |
| Muy lluviosa | 0.50 | 1.00 |

Fuente: Norma Peruana de Diseño de Carreteras

Señalización Vial:

Señales Verticales:

Las señales verticales son dispositivos instalados al costado o sobre el camino, y tienen por finalidad, reglamentar el tránsito, prevenir e informar a los usuarios mediante palabras o símbolos establecidos. Se deberá evitar el uso excesivo de señales verticales en un tramo corto puesto que puede ocasionar contaminación visual y pérdida de su efectividad. Asimismo, es importante el uso frecuente de señales informativas de identificación y destino, a fin de que los usuarios de la vía conozcan oportunamente su ubicación y destino. (MTC, 2016)

Clasificación de las señales verticales:

- a) Señales Reguladoras o de Reglamentación
- b) Señales de Prevención
- c) Señales de Información

Señales Horizontales o Marcas en el Pavimento:

Está conformada por marcas planas en el pavimento, tales como líneas horizontales y transversales, flechas, símbolos y letras, que se aplican o adhieren sobre el pavimento, sardineles, otras estructuras de la vía y zonas adyacentes. Forma parte de esta señalización, los dispositivos elevados que se colocan sobre la superficie de rodadura, también denominadas marcas elevadas en el pavimento, con el fin de regular, canalizar el tránsito o indicar restricciones. Se emplean para regular o reglamentar la circulación, advertir y guiar a los usuarios de la vía, por lo que constituyen un elemento indispensable para la operación vehicular y seguridad vial. (MTC, 2016)

Clasificación:

Línea de borde de calzada o superficie de rodadura

Línea de carril

Línea central

Líneas canalizadoras de tránsito

Líneas demarcadoras de entradas y salidas

Líneas de transición por reducción de carriles

Línea de pare

Líneas de cruce peatonal

Demarcación de espacios para estacionamiento

Demarcación de no bloquear cruce en intersecciones

Demarcación para intersecciones tipo Rotonda o Glorieta

Otras demarcaciones

Palabras, símbolos y leyendas

Seguridad Vial:

(MTC, 2016) La seguridad vial está orientada a contribuir a la mejora de las características de la infraestructura vial y las condiciones de su nivel operativo.

La seguridad vial técnicamente es un área de actividad muy especializada, de importante efecto sobre la sociedad, tratándose de inversiones que deben realizarse con eficiencia y oportunidad para minimizar los gastos totales a la sociedad que representan los siniestros en vidas, lesiones y daños materiales y cumplir los objetivos que se programan sobre un periodo anual.

Rol Del Factor Humano En La Seguridad Vial

(MTC, 2018) Se analiza el rol del Factor Humano en la Seguridad Vial, siendo un aspecto también muy destacable en la consecución de accidentes. Aproximadamente en el 93% de las colisiones ocurridos, el factor humano es responsable o co-responsable. Según los

datos conocidos, en Perú en el año de 2014 el factor humano está presente en el 82% de las colisiones.

Definición de términos básicos:

A continuacion se presentan algunas definiciones según la norma:

Calzada: es la zona que se destina a la circulación de los vehículos.

Carril: Parte de la calzada destinada al tránsito de una sola fila de vehículos.

Diseño en planta: Proyección sobre un plano horizontal de su eje real o espacial. Dicho eje horizontal está constituido por una serie de tramos rectos denominados tangentes, enlazados entre sí por trayectorias curvas.

Diseño en perfil: Proyección del eje real o espacial de la vía sobre una superficie vertical paralela al mismo.

Diseño de la sección transversal: Definición de la ubicación y dimensiones de los elementos que forman la carretera, y su relación con el terreno natural, en cada punto de ella sobre una sección normal al alineamiento horizontal.

Línea de pendiente: Es aquella línea que, pasando por los puntos obligados del proyecto, conserva la pendiente uniforme especificada y que, de coincidir con el eje de la vía, los cortes y los terraplenes serían mínimos.

Rasante: Es la proyección vertical del desarrollo del eje de la superficie de rodadura de la vía.

Subrasante: Superficie especialmente acondicionada sobre la cual se apoya la estructura del pavimento.

Talud: Paramento o superficie inclinada que limita lateralmente un corte o un terraplén.

Vehículo de diseño: Tipo de vehículo cuyo peso, dimensiones y características de operación se usan para establecer los controles de diseño que acomoden vehículos del tipo designado.

Visibilidad: Condición que debe ofrecer el proyecto de una carretera al conductor de un vehículo de poder ver hacia delante la distancia suficiente para realizar una circulación segura y eficiente.

Hipotesis:

En la presente tesis nuestra hipótesis es: El tramo Iscoconga – Jesús, de la carretera Cajamarca – Jesús resulta insegura y vulnerable al tránsito vehicular, por lo tanto, un buen diseño geométrico mejoraría la seguridad vial.

El Objetivo general de la presente tesis es: Determinar la evaluación del diseño geométrico y la seguridad vial del tramo de la carretera Iscoconga - Jesús

Y como objetivos específicos:

- ✓ Ubicar y describir la zona en estudio a realizar.
- ✓ Determinar las características geométricas de la carretera Iscoconga Jesús a través del levantamiento topográfico
- ✓ Comparar las características geométricas de la carretera con los parámetros de diseño con la norma DG – 2018
- ✓ Analizar las señales de tránsito verticales y horizontales y evaluaremos la seguridad vial de la carretera Iscoconga – Jesús considerando los diseños geométricos

II. METODOLOGIA

Tipo y Diseño de investigación:

Tipo de Investigación:

Según el proceso, es una investigación descriptiva, porque está orientada a validar la funcionalidad de un diseño existente de carretera y los datos obtenidos no ha sido alterados, eso quiere decir, que no han podido ser modificados, además se emplea el método de la observación, dándose así la descripción de los fenómenos que han sido interpretados

Diseño de Investigación:

Es un diseño no experimental con enfoque cuantitativo puesto que no llega a modificar las variables y se observa los fenómenos en su propio ambiente.

Siendo el esquema de Diseño de investigación el siguiente:



Donde:

M = Muestra (Carretera)

Xi = Variable (Diseño geométrico – Seguridad Vial)

Oí = Resultados

Población y Muestra:

Población:

Para la presente investigación se tomó como población a la carretera Cajamarca – Jesús con una longitud de 16 km

Muestra:

Para la presenta investigación la muestra es el tramo de carretera Iscoconga – Jesús con una longitud de 9.430 km

Técnicas e instrumentos de investigación:

Técnicas de recolección de datos

La presente investigación tiene como técnica el análisis documental.

Análisis Documental: Es una técnica que consiste en analizar la información necesaria para comenzar las investigaciones. (Hernández, 2017)

Instrumentos de Recolección de Datos

Como instrumento para esta investigación se tendrá índice medio diario anual (IMDA) y estudio definitivo basado en un replanteo topográfico del tramo de la carretera en mención.

Validez y Confiabilidad:

Según Hernández (2014, p.200) Indica que la validez es un instrumento que medirá la variable que se pretende estudiar y la confiabilidad es un instrumento que da resultados coherentes e iguales sin varias sus datos.

El levantamiento topográfico se realizó y se validó por un topógrafo profesional.

Procesamiento y Análisis de la Información

Se realizó un análisis del replanteo topográfico del tramo de la carretera en estudio.

Se analizó el índice medio diario anual (IMDA) para determinar el tipo y la clase de carretera.

Los elementos de diseño geométrico, obtenidos del procesamiento de datos del IMDA y del replanteo del tramo de la carretera en estudio, serán contrastados con los establecidos en la norma DG -2018

III. **RESULTADOS**

Ubicación de la zona en estudio


Ubicación política.

País : Perú.

Región : Cajamarca. Departamento : Cajamarca. Provincia : Cajamarca Distrito

: Jesús

Ubicación geográfica, coordenadas geográficas y UTM – WGS84 – Zona 17S



Punto inicial:

Cruce Iscoconga y Carretera a Jesús

• Coordenadas UTM:

Este: 784742.46 E

Norte: 9200534.44 N

Cota: 2632.34 m.s.n.m.

• Coordenadas Geográficas:

Longitud: 78° 27' 08.1"

Latitud: 7° 12' 6"

Punto final:

Jesús km 09+430

• Coordenadas UTM:

Este: 788541.31 E

Norte: 9197885.40 N

Cota: 2589.49 m.s.n.m.

• Coordenadas Geográficas:

Longitud: 78° 23' 12.1"

Latitud: 7° 14' 52.4"

Materiales y Equipos topográficos empleados

A continuación, se describe los materiales e instrumentos que se utilizarán en la etapa de campo de la presente tesis:

- ✓ Estación total
- ✓ GPS navegador
- ✓ Eclímetro
- ✓ Wincha topográfica
- ✓ Cámara digital
- ✓ Block de Notas

Unidad de muestra

Se tomo como muestra 9.430 Km de la carretera, siendo uno de los tramos más representativos de la vía en estudio el km 00+00 - km 09+430.

Por esta vía circulan vehículos de transporte de pasajeros y carga que se dirigen al distrito de Jesús, también circulan vehículos de las diferentes empresas proveedoras de materiales para ejecución de obras, por lo que es común observar camiones.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La técnica que se empleó en la presente tesis para la recolección de datos es la observación directa, a partir del levantamiento topográfico y el inventario de la señalización de la vía.

Se realizo el levantamiento topográfico desde la carretera Iscoconga hasta Jesús, a partir de la cual se procederá a evaluar las características geométricas existentes para comparar con los parámetros geométricos que establece el Manual de Carreteras: Diseño Geométrico DG - 2018.

Procedimiento de recolección de datos

El trabajo se inició con el reconocimiento de campo para evaluar la topografía y obras de arte, una vez hecho el reconocimiento de la zona, se procederá a la ubicación de la primera

estación (E-1), cerca al km 00 + 00; teniendo en cuenta la visibilidad del mayor tramo de carretera.

Se comenzó a radiar los puntos de referencia en la carretera tales como eje de vía, bordes de carretera, cunetas, alcantarillas, quebradas, postes, casas, de acuerdo al estacado en tramos rectos cada 20 m y en tramos curvos cada 10 m.

También se realizó el conteo de vehículos que transitan por día, para realizar el análisis de tráfico y clasificación de la vía.

A la vez se recolecto datos de accidentes de tránsito suscitados en los últimos años en el tramo en estudio.

Trabajo de gabinete

Terminado el levantamiento topográfico, se procesó la información obtenida en la zona, realizando el modelamiento de la carretera, tanto en planta, perfil y secciones transversales mediante el software AutoCAD Civil 3D 2016.

Mediante hojas de cálculo en Excel se ejecutó el análisis y la comparación de las características geométricas de la carretera en estudio con los parámetros estipulados

Aplicando la teoría de seguridad vial se realizó el estudio de accidentalidad y la evaluación de los riesgos viales para los puntos críticos en el tramo en estudio y así poder cuantificar el nivel de seguridad de dicha vía. **TABLA DE ELEMENTOS DE CURVA**

| N° CURVA | SENTIDO | | RADIO(m) | T(m) | L(m) | LC(m) | E(m) | M(m) | PI (km) | PC (km) | PT (km) | PI NORTE | PI ESTE |
|----------|---------|-------------|----------|--------|--------|--------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|
| PI:1 | D | 3° 01' 13" | 181.883 | 4.795 | 9.588 | 9.587 | 0.063 | 0.063 | 0+104.170 | 0+099.375 | 0+108.962 | 9202937.774 | 781462.531 |
| PI:2 | I | 1° 11' 17" | 41.000 | 0.425 | 0.850 | 0.850 | 0.002 | 0.002 | 0+259.350 | 0+258.924 | 0+259.775 | 9202842.208 | 781584.796 |
| PI:3 | D | 0° 29' 32" | 212.546 | 0.913 | 1.826 | 1.826 | 0.002 | 0.002 | 0+458.182 | 0+457.269 | 0+459.095 | 9202723.035 | 781743.957 |
| PI:4 | D | 0° 27' 05" | 6056.365 | 23.863 | 47.726 | 47.725 | 0.047 | 0.047 | 0+766.145 | 0+742.282 | 0+790.008 | 9202540.578 | 781992.051 |
| PI:5 | | 0° 55' 29" | 41.000 | 0.331 | 0.662 | 0.662 | 0.001 | 0.001 | 1+375.930 | 1+375.599 | 1+376.261 | 9202181.724 | 782485.040 |
| PI:6 | | 0° 04' 11" | 41.000 | 0.025 | 0.050 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | 2+647.800 | 2+647.775 | 2+647.825 | 9201433.733 | 783513.708 |
| PI:7 | | 0° 48' 23" | 41.000 | 0.288 | 0.577 | 0.577 | 0.001 | 0.001 | 3+631.417 | 3+631.129 | 3+631.706 | 9200854.981 | 784309.019 |
| PI:8 | | 1° 13' 33" | 41.000 | 0.439 | 0.877 | 0.877 | 0.002 | 0.002 | 4+086.166 | 4+085.727 | 4+086.604 | 9200583.371 | 784673.743 |
| PI:9 | | 3° 58' 29" | 41.000 | 1.423 | 2.844 | 2.844 | 0.025 | 0.025 | 4+170.524 | 4+169.101 | 4+171.945 | 9200534.444 | 784742.463 |
| PI:10 | | 6° 55' 09" | 41.000 | 2.479 | 4.951 | 4.948 | 0.075 | 0.075 | 4+187.916 | 4+185.437 | 4+190.389 | 9200523.399 | 784755.899 |
| PI:11 | | 12° 15' 32" | 41.000 | 4.403 | 8.772 | 8.755 | 0.236 | 0.234 | 4+217.728 | 4+213.325 | 4+222.097 | 9200501.826 | 784776.484 |
| PI:12 | | 1° 46' 18" | 41.000 | 0.634 | 1.268 | 1.268 | 0.005 | 0.005 | 4+316.810 | 4+316.176 | 4+317.444 | 9200446.280 | 784858.573 |
| PI:13 | | 5° 28' 58" | 41.000 | 1.963 | 3.923 | 3.922 | 0.047 | 0.047 | 4+561.419 | 4+559.456 | 4+563.379 | 9200303.001 | 785056.827 |
| PI:14 | | 17° 17' 38" | 41.000 | 6.235 | 12.375 | 12.328 | 0.471 | 0.466 | 4+609.190 | 4+602.955 | 4+615.330 | 9200278.845 | 785098.044 |
| PI:15 | | 20° 03' 06" | 41.000 | 7.248 | 14.349 | 14.276 | 0.636 | 0.626 | 4+645.898 | 4+638.649 | 4+652.998 | 9200270.517 | 785133.892 |
| PI:16 | | 18° 48' 28" | 41.000 | 6.790 | 13.459 | 13.398 | 0.559 | 0.551 | 4+678.731 | 4+671.941 | 4+685.399 | 9200274.520 | 785166.630 |
| PI:17 | | 10° 35' 21" | 41.000 | 3.800 | 7.577 | 7.567 | 0.176 | 0.175 | 4+768.713 | 4+764.913 | 4+772.490 | 9200313.708 | 785247.765 |
| PI:18 | | 11° 36' 35" | 41.000 | 4.168 | 8.308 | 8.293 | 0.211 | 0.210 | 4+820.578 | 4+816.410 | 4+824.718 | 9200327.304 | 785297.839 |
| PI:19 | | 25° 28' 07" | 41.000 | 9.266 | 18.225 | 18.075 | 1.034 | 1.008 | 4+871.011 | 4+861.745 | 4+879.970 | 9200330.457 | 785348.202 |
| PI:20 | | 8° 47' 45" | 41.000 | 3.153 | 6.294 | 6.288 | 0.121 | 0.121 | 4+909.428 | 4+906.274 | 4+912.568 | 9200316.021 | 785384.134 |
| PI:21 | | 11° 27' 01" | 41.000 | 4.110 | 8.194 | 8.180 | 0.206 | 0.205 | 4+974.288 | 4+970.178 | 4+978.371 | 9200282.917 | 785439.925 |
| PI:22 | | 2° 34' 58" | 41.000 | 0.924 | 1.848 | 1.848 | 0.010 | 0.010 | 5+088.945 | 5+088.020 | 5+089.869 | 9200205.981 | 785524.972 |
| PI:23 | | 10° 58' 49" | 41.000 | 3.941 | 7.857 | 7.845 | 0.189 | 0.188 | 5+231.912 | 5+227.971 | 5+235.828 | 9200105.390 | 785626.565 |
| PI:24 | | 1° 05' 22" | 41.000 | 0.390 | 0.780 | 0.780 | 0.002 | 0.002 | 5+349.839 | 5+349.449 | 5+350.228 | 9200007.954 | 785693.040 |
| PI:25 | | 0° 31' 36" | 41.000 | 0.188 | 0.377 | 0.377 | 0.000 | 0.000 | 5+500.032 | 5+499.844 | 5+500.221 | 9199882.298 | 785775.311 |

| PI:26 | 1° 11' 54" | 41.000 | 0.429 | 0.857 | 0.857 | 0.002 | 0.002 | 5+913.838 | 5+913.409 | 5+914.267 | 9199538.193 | 786005.153 |
|-------|-------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|
| PI:27 | 4° 42' 36" | 41.000 | 1.686 | 3.370 | 3.369 | 0.035 | 0.035 | 6+156.636 | 6+154.950 | 6+158.320 | 9199333.517 | 786135.760 |
| PI:28 | 7° 35' 40" | 41.000 | 2.721 | 5.435 | 5.431 | 0.090 | 0.090 | 6+206.524 | 6+203.803 | 6+209.237 | 9199293.806 | 786165.960 |
| PI:29 | 0° 12' 36" | 41.000 | 0.075 | 0.150 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | 6+352.592 | 6+352.517 | 6+352.668 | 9199190.238 | 786268.975 |
| PI:30 | 14° 29' 55" | 41.000 | 5.215 | 10.375 | 10.347 | 0.330 | 0.328 | 6+485.376 | 6+480.161 | 6+490.536 | 9199095.753 | 786362.271 |
| PI:31 | 2° 32' 55" | 41.000 | 0.912 | 1.824 | 1.824 | 0.010 | 0.010 | 6+669.508 | 6+668.596 | 6+670.419 | 9199001.264 | 786520.374 |
| PI:32 | 3° 00' 18" | 41.000 | 1.075 | 2.150 | 2.150 | 0.014 | 0.014 | 6+885.564 | 6+884.488 | 6+886.639 | 9198898.781 | 786710.579 |
| PI:33 | 3° 38' 08" | 41.000 | 1.301 | 2.602 | 2.601 | 0.021 | 0.021 | 7+033.911 | 7+032.610 | 7+035.211 | 9198821.666 | 786837.308 |
| PI:34 | 0° 45' 38" | 41.000 | 0.272 | 0.544 | 0.544 | 0.001 | 0.001 | 7+179.736 | 7+179.464 | 7+180.008 | 9198738.115 | 786956.825 |
| PI:35 | 11° 00' 19" | 41.000 | 3.950 | 7.875 | 7.863 | 0.190 | 0.189 | 7+374.852 | 7+370.902 | 7+378.777 | 9198624.210 | 787115.242 |
| PI:36 | 2° 20' 10" | 41.000 | 0.836 | 1.672 | 1.672 | 0.009 | 0.009 | 7+519.465 | 7+518.629 | 7+520.300 | 9198563.745 | 787246.634 |
| PI:37 | 6° 04' 40" | 41.000 | 2.177 | 4.349 | 4.347 | 0.058 | 0.058 | 7+656.726 | 7+654.549 | 7+658.898 | 9198501.327 | 787368.883 |
| PI:38 | 8° 01' 15" | 41.000 | 2.874 | 5.740 | 5.735 | 0.101 | 0.100 | 7+829.410 | 7+826.536 | 7+832.275 | 9198406.957 | 787513.505 |
| PI:39 | 6° 51' 14" | 41.000 | 2.455 | 4.905 | 4.902 | 0.073 | 0.073 | 7+927.605 | 7+925.150 | 7+930.055 | 9198365.292 | 787602.433 |
| PI:40 | 9° 58' 09" | 41.000 | 3.576 | 7.134 | 7.125 | 0.156 | 0.155 | 8+007.290 | 8+003.715 | 8+010.848 | 9198340.334 | 787678.115 |
| PI:41 | 2° 38' 50" | 41.000 | 0.947 | 1.894 | 1.894 | 0.011 | 0.011 | 8+058.685 | 8+057.737 | 8+059.632 | 9198332.929 | 787728.991 |
| PI:42 | 0° 40' 33" | 41.000 | 0.242 | 0.484 | 0.484 | 0.001 | 0.001 | 8+258.270 | 8+258.028 | 8+258.512 | 9198313.333 | 787927.612 |
| PI:43 | 3° 30' 28" | 41.000 | 1.255 | 2.510 | 2.510 | 0.019 | 0.019 | 8+513.310 | 8+512.055 | 8+514.565 | 9198285.301 | 788181.107 |
| PI:44 | 13° 35' 43" | 41.000 | 4.887 | 9.729 | 9.706 | 0.290 | 0.288 | 8+557.951 | 8+553.064 | 8+562.792 | 9198277.688 | 788225.095 |
| PI:45 | 45° 59' 02" | 13.758 | 5.838 | 11.042 | 10.748 | 1.187 | 1.093 | 8+579.337 | 8+573.499 | 8+584.541 | 9198269.172 | 788244.762 |
| PI:46 | 32° 12' 46" | 14.641 | 4.228 | 8.232 | 8.124 | 0.598 | 0.575 | 8+593.407 | 8+589.179 | 8+597.411 | 9198255.409 | 788249.936 |
| PI:47 | 28° 51' 01" | 41.000 | 10.546 | 20.645 | 20.427 | 1.335 | 1.293 | 8+621.971 | 8+611.425 | 8+632.069 | 9198227.210 | 788244.142 |
| PI:48 | 5° 02' 18" | 41.000 | 1.804 | 3.605 | 3.604 | 0.040 | 0.040 | 8+669.895 | 8+668.091 | 8+671.696 | 9198190.406 | 788212.753 |
| PI:49 | 24° 24' 48" | 41.000 | 8.870 | 17.470 | 17.338 | 0.948 | 0.927 | 8+695.747 | 8+686.877 | 8+704.347 | 9198169.337 | 788197.768 |
| PI:50 | 33° 58' 02" | 12.570 | 3.839 | 7.452 | 7.343 | 0.573 | 0.548 | 8+713.945 | 8+710.106 | 8+717.558 | 9198151.210 | 788194.242 |
| PI:51 | 52° 16' 44" | 9.240 | 4.535 | 8.431 | 8.141 | 1.053 | 0.945 | 8+728.894 | 8+724.360 | 8+732.791 | 9198137.236 | 788200.161 |
| PI:52 | 41° 24' 07" | 10.365 | 3.917 | 7.490 | 7.328 | 0.715 | 0.669 | 8+742.583 | 8+738.666 | 8+746.156 | 9198133.586 | 788214.015 |
| PI:53 | 4° 33' 23" | 41.000 | 1.631 | 3.260 | 3.260 | 0.032 | 0.032 | 8+780.142 | 8+778.511 | 8+781.771 | 9198150.580 | 788247.894 |
| PI:54 | 28° 04' 01" | 41.000 | 10.248 | 20.084 | 19.884 | 1.261 | 1.224 | 8+826.568 | 8+816.320 | 8+836.404 | 9198174.628 | 788287.609 |
| PI:55 | 27° 55′ 16″ | 41.000 | 10.192 | 19.980 | 19.783 | 1.248 | 1.211 | 8+851.985 | 8+841.792 | 8+861.772 | 9198176.038 | 788313.399 |

| PI:56 | 1° 29' 07" | 41.000 | 0.531 | 1.063 | 1.063 | 0.003 | 0.003 | 8+880.876 | 8+880.345 | 8+881.407 | 9198163.753 | 788339.995 |
|-------|-------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|
| PI:57 | 20° 32' 13" | 41.000 | 7.428 | 14.696 | 14.617 | 0.667 | 0.657 | 8+918.177 | 8+910.749 | 8+925.445 | 9198147.239 | 788373.441 |
| PI:58 | 11° 44' 36" | 41.000 | 4.216 | 8.403 | 8.389 | 0.216 | 0.215 | 9+012.916 | 9+008.699 | 9+017.103 | 9198137.747 | 788467.863 |
| PI:59 | 17° 33' 04" | 41.000 | 6.329 | 12.559 | 12.510 | 0.486 | 0.480 | 9+048.611 | 9+042.282 | 9+054.841 | 9198127.014 | 788501.938 |
| PI:60 | 45° 50' 53" | 41.000 | 17.339 | 32.808 | 31.940 | 3.516 | 3.238 | 9+079.980 | 9+062.641 | 9+095.449 | 9198108.948 | 788527.704 |
| PI:61 | 11° 05' 00" | 41.000 | 3.978 | 7.931 | 7.919 | 0.193 | 0.192 | 9+116.321 | 9+112.343 | 9+120.274 | 9198071.220 | 788533.758 |
| PI:62 | 0° 46' 48" | 41.000 | 0.279 | 0.558 | 0.558 | 0.001 | 0.001 | 9+215.923 | 9+215.644 | 9+216.203 | 9197971.651 | 788530.339 |
| PI:63 | 9° 15' 58" | 41.000 | 3.323 | 6.631 | 6.623 | 0.134 | 0.134 | 9+254.310 | 9+250.987 | 9+257.618 | 9197933.273 | 788529.544 |
| PI:64 | 69° 19' 29" | 11.029 | 7.626 | 13.344 | 12.545 | 2.380 | 1.957 | 9+294.380 | 9+286.754 | 9+300.098 | 9197893.792 | 788522.639 |
| PI:65 | 59° 33' 31" | 12.996 | 7.437 | 13.509 | 12.909 | 1.977 | 1.716 | 9+312.989 | 9+305.553 | 9+319.062 | 9197885.396 | 788541.306 |
| PI:66 | 30° 49' 52" | 41.000 | 11.305 | 22.062 | 21.797 | 1.530 | 1.475 | 9+331.421 | 9+320.116 | 9+342.178 | 9197897.727 | 788556.793 |
| PI:67 | 10° 01' 24" | 41.000 | 3.595 | 7.173 | 7.163 | 0.157 | 0.157 | 9+375.599 | 9+372.003 | 9+379.176 | 9197939.582 | 788572.559 |

TABLA 13: Elementos De Curva Carretera Iscoconga - Jesús

Fuente: Elaboración propia, 2022

Reconocimiento del tramo en estudio

El reconocimiento del tramo en estudio se realizó del día 30 de mayo de 2022; con la finalidad de poder observar e identificar las principales características geométricas de la carretera en estudio. Del reconocimiento de la vía en estudio se pudo obtener la siguiente información:

El tramo elegido de la carretera Iscoconga - Jesús para esta investigación presenta 01 seccion transversal típica delimitadas en la Tabla N°14

TABLA 14: Seccion transversal típica

| N° de Sección | Progresiva | Progresiva |
|------------------|------------|------------|
| Transversal | Inicial | Final. |
| 1 | 00+000 | 00+100 |
| 2 | 00+150 | 00+250 |
| 3 | 00+300 | 02+650 |
| 4 | 02+650 | 04+100 |
| 5 | 04+150 | 04+190 |
| 6 | 04+200 | 04+550 |
| 7 | 04+950 | 04+990 |
| 8 | 05+000 | 05+100 |
| 9 | 05+150 | 05+230 |
| 10 | 05+300 | 05+350 |
| 11 | 05+400 | 05+500 |
| 12 | 05+550 | 05+900 |
| 13 | 05+950 | 06+150 |
| 14 | 06+250 | 06+350 |
| 15 | 06+400 | 06+490 |
| 16 | 06+550 | 06+900 |
| 17 | 06+950 | 07+050 |
| 18 | 07+100 | 07+180 |
| 19 | 07+200 | 07+390 |
| 20 | 07+400 | 07+520 |
| 21 | 07+550 | 07+650 |
| 22 | 07+700 | 07+930 |
| 23 | 07+950 | 08+000 |
| 24 | 08+100 | 08+250 |
| 25 | 08+300 | 08+500 |
| 26 | 08+650 | 08+690 |

| 65 | 09+300 | 09+350 | | | |
|----|--------|--------|--|--|--|
| 64 | 09+200 | 09+250 | | | |
| 63 | 08+860 | 08+950 | | | |
| 62 | 08+690 | 08+800 | | | |
| 61 | 08+000 | 08+100 | | | |
| 60 | 07+930 | 07+950 | | | |
| 59 | 07+390 | 07+400 | | | |
| 58 | 06+490 | 06+550 | | | |
| 57 | 06+150 | 06+250 | | | |
| 56 | 05+500 | 05+550 | | | |
| 55 | 04+550 | 04+700 | | | |
| 54 | 04+100 | 04+150 | | | |
| 53 | 00+250 | 00+300 | | | |
| 52 | 09+250 | 09+270 | | | |
| 51 | 09+070 | 09+200 | | | |
| 50 | 09+010 | 09+050 | | | |
| 49 | 08+820 | 08+860 | | | |
| 48 | 08+500 | 08+650 | | | |
| 47 | 08+250 | 08+300 | | | |
| 46 | 07+650 | 07+700 | | | |
| 45 | 07+520 | 07+550 | | | |
| 44 | 07+180 | 07+200 | | | |
| 43 | 07+050 | 07+100 | | | |
| 42 | 06+900 | 06+950 | | | |
| 41 | 06+350 | 06+400 | | | |
| 40 | 05+900 | 05+950 | | | |
| 39 | 05+350 | 05+400 | | | |
| 38 | 05+230 | 05+300 | | | |
| 37 | 05+100 | 05+150 | | | |
| 36 | 04+990 | 05+000 | | | |
| 35 | 04+700 | 04+950 | | | |
| 34 | 04+190 | 04+200 | | | |
| 33 | 02+650 | 02+700 | | | |
| 32 | 00+100 | 00+150 | | | |
| 31 | 09+350 | 09+400 | | | |
| 30 | 09+270 | 09+300 | | | |
| 29 | 09+050 | 09+070 | | | |
| 28 | 08+950 | 09+000 | | | |
| 27 | 08+800 | 08+820 | | | |
| | | | | | |

Fuente: Elaboración propia, 2022

Identificación y medición de las secciones transversales típicas

Luego de identificar la seccion transversal típica en la vía, se procedió a medir los

elementos de cada una de ellas.

Los resultados de las mediciones se muestran en los planos: secciones transversales,

adjunto en los anexos.

Levantamiento topográfico

El levantamiento topográfico del tramo de carretera en estudio se realizó los días 15 y 16

de junio del 2022; con GPS navegador.

Clasificación de la carretera en estudio

Clasificación por la demanda

Para realizar la clasificación de carretera según la demanda; se procedió a realizar el

estudio del tráfico para lo cual se realizó el conteo de vehículos durante una semana desde

el lunes 06 de junio hasta el domingo 12 de junio de 2022 desde las 06:00 horas hasta las

19:00 horas, para posteriormente determinar el IMD de la carretera.

Para el cálculo de IMDS no se tomó en cuenta los mototaxis; pues estos y otros tipos de

vehículos menores están prohibidos de circular y operar por las vías como carreteras, vías

expresas, colectoras y arteriales.

El índice medio diario semanal (IMDS) es 1711 Veh./día.

Para el cálculo del IMDA utilizaremos la fórmula estudiada en las bases teóricas,

considerando el factor de corrección igual a 1 (FC = 1), porque no existen estaciones de

peaje en el tramo de la carretera estudiada.

IMDA = 1711 Veh./día*1

IMDA = 1711 Veh./día

51

Después de calcular el IMDA podemos decir que se clasifica como una carretera de segunda clase; pues, el IMDA está entre los valores de 400 y 2000 Veh./día.

TABLA 15: Calculo del IMD

| DIA | SENTIDO | AUTOMOVIL | CAMIONETA | MINIVAN | СОМВІ | MICROBUS | C2 | С3 | T3S3 | C2R3 | 8X4 | TOTAL PARCIAL | TOTAL | |
|-----------|-------------------|-----------|-----------|---------|-------|----------|-----|----|------|----------|-----|---------------|-------|--|
| LUNES | ISCOCONGA - JESUS | 263 | 241 | 23 | 63 | 35 | 85 | 23 | 9 | 6 | 7 | 755 | 1459 | |
| LONES | JESUS - ISCOCONGA | 235 | 211 | 25 | 57 | 33 | 74 | 42 | 7 | 5 | 15 | 704 | 1433 | |
| MARTES | ISCOCONGA - JESUS | 252 | 236 | 19 | 53 | 31 | 79 | 21 | 7 | 5 | 6 | 709 | 1412 | |
| IVIANTES | JESUS - ISCOCONGA | 247 | 221 | 21 | 51 | 29 | 73 | 37 | 9 | 4 | 11 | 703 | 1412 | |
| MIERCOLES | ISCOCONGA - JESUS | 276 | 240 | 26 | 62 | 36 | 96 | 24 | 11 | 5 | 8 | 784 | 1495 | |
| MIERCOLES | JESUS - ISCOCONGA | 246 | 216 | 22 | 53 | 32 | 72 | 47 | 8 | 3 | 12 | 711 | 1495 | |
| JUEVES | ISCOCONGA - JESUS | 450 | 420 | 48 | 73 | 78 | 222 | 18 | 13 | 11 | 15 | 1348 | 2502 | |
| JOEVES | JESUS - ISCOCONGA | 480 | 384 | 36 | 75 | 73 | 174 | 13 | 3 | 2 | 5 | 1245 | 2593 | |
| | ISCOCONGA - JESUS | 252 | 246 | 37 | 84 | 24 | 144 | 42 | 10 | 11 | 9 | 859 | | |
| VIERNES | | | | | | | | | | | | | 1669 | |
| | JESUS - ISCOCONGA | 318 | 218 | 54 | 43 | 24 | 84 | 40 | 16 | 6 | 5 | 808 | | |
| SABADO | ISCOCONGA - JESUS | 261 | 243 | 29 | 79 | 43 | 139 | 39 | 12 | 9 | 7 | 861 | 1692 | |
| JADADO | JESUS - ISCOCONGA | 279 | 239 | 30 | 82 | 41 | 98 | 32 | 9 | 8 | 13 | 831 | 1032 | |
| DOMINGO | ISCOCONGA - JESUS | 258 | 242 | 32 | 74 | 38 | 122 | 37 | 11 | 7 | 6 | 827 | 1658 | |
| DOMINIOU | JESUS - ISCOCONGA | 269 | 240 | 33 | 79 | 47 | 97 | 38 | 10 | 6 | 12 | 831 | 1038 | |
| | | | • | | | | | | | <u> </u> | | PROMEDIO | 1711 | |

| PROMEDIO | 1711

Clasificación por la orografía

La orografía de la zona donde se encuentra la vía estudiada se determinó mediante la medición de la pendiente transversal de la carretera mediante un eclímetro, luego se clasificó la carretera según la DG – 2018.

De los datos obtenidos se verificó que la vía en estudio se clasifica como una carretera con orografía plana tipo I.

TABLA 16: Pendientes longitudinales y transversales

| Progresiva | Progresiva | Pendiente Transversal Existente | Pendiente Longitudinal Existente | Tipo de |
|------------|------------|---------------------------------------|--|-----------|
| Inicial | Final. | (%) | (%) | Carretera |
| 00+000 | 00+069.23 | 0.5 | -2.2 | Tipo I |
| 00+069.23 | 00+275.39 | 0.5 | -2.39 | Tipo I |
| 00+275.39 | 00+612.08 | 0.5 | -1.95 | Tipo I |
| 00+612.08 | 01+336.32 | 0.5 | -0.06 | Tipo I |
| 01+336.32 | 02+065.10 | 0.5 | 0.17 | Tipo I |
| 02+065.10 | 02+802.95 | 0.5 | 0.11 | Tipo I |
| 02+802.95 | 03+631.45 | 0.5 | 0.19 | Tipo I |
| 03+631.45 | 04+239.34 | 0.5 | 3.58 | Tipo I |
| 04+239.34 | 04+549.59 | 0.5 | -2.44 | Tipo I |
| 04+549.59 | 04+782.26 | 0.5 | 1.76 | Tipo I |
| 04+782.26 | 05+554.25 | 0.5 | 2.23 | Tipo I |
| 05+554.25 | 05+855.41 | 0.5 | 1.58 | Tipo I |
| 05+855.41 | 06+168.53 | 0.5 | -2.74 | Tipo I |
| 06+168.53 | 06+592.63 | 0.5 | -3.71 | Tipo I |
| 06+592.63 | 06+923.89 | 0.5 | -5.44 | Tipo I |
| 06+923.89 | 07+326.24 | 0.5 | -2.37 | Tipo I |
| 07+326.24 | 07+774.03 | 0.5 | -2.95 | Tipo I |
| 07+774.03 | 08+492.50 | 0.5 | -0.27 | Tipo I |
| 08+492.50 | 08+710.60 | 0.5 | -5.34 | Tipo I |
| 08+710.60 | 09+035.12 | 0.5 | 1.32 | Tipo I |
| 09+035.12 | 09+113.13 | 0.5 | -3.41 | Tipo I |
| 09+113.13 | 09+220.05 | 0.5 | 0.43 | Tipo I |
| 09+220.05 | 09+332.28 | 0.5 | -1.89 | Tipo I |
| 09+332.28 | 09+411.27 | 0.5 | -1.27 | Tipo I |
| 09+411.27 | 09+439.00 | 0.5 | -1.36 | Tipo I |

Elección del vehículo de diseño


Para definir el vehículo de diseño se consideró el conteo vehicular durante una semana; eligiéndose al vehículo que transitó con mayor frecuencia de todos los vehículos pesados que se desplazaron por el punto elegido del tramo de la vía.

En la tabla N° 17 se muestra la cantidad de vehículos (según el tipo) que transitaron por la vía.

TABLA 17: Tipo de Vehículo

| TIPO DE VE | CANTIDAD | |
|-------------|-----------|------|
| | AUTOMOVIL | 4086 |
| | CAMIONETA | 3597 |
| 000 | MINIVAN | 435 |
| of the ton | СОМВІ | 928 |
| h | MICROBUS | 564 |
| | C2 | 1559 |
| - | C3 | 453 |
| 100 | 8X4 | 131 |
| - 00 V 00 V | T3S3 | 135 |
| | C2R3 | 88 |

GRAFICO Nº 1 CANTIDAD DE VEHICULOS SEGÚN SU TIPO



Fuente: Elaboración propia - 2022.

Del Gráfico N° 01 se puede apreciar que el vehículo pesado que más transitó por la vía, es decir el de mayor incidencia es el C2, por lo tanto, éste será el vehículo elegido de diseño para la vía estudiada.

Velocidad de diseño

La carretera en estudio es zona rural por lo tanto se considera la velocidad de diseño de acuerdo a la tabla de la norma DG - 2018

Tabla N°4 Clasificación de carretera

| CLASIFICACION | OROGRAFIA | ٧ | VELOCIDAD DE DISEÑO DE UN TRAMO HOMOGENEO VTR (km/h) | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|----|---|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | |
| | PLANO | | | | | | | | | | | | |
| Autopista de | ONDULADO | | | | | | | | | | | | |
| primera clase | ACCIDENTADO | | | | | | | | | | | | |
| | ESCARPADO | | | | | | | | | | | | |
| | PLANO | | | | | | | | | | | | |
| Autopista de | ONDULADO | | | | | | | | | | | | |
| segunda clase | ACCIDENTADO | | | | | | | | | | | | |
| | ESCARPADO | | | | | | | | | | | | |
| | PLANO | | | | | | | | | | | | |
| Carretera de | ONDULADO | | | | | | | | | | | | |
| primera clase | ACCIDENTADO | | | | | | | | | | | | |
| | ESCARPADO | | | | | | | | | | | | |
| | PLANO | | | | | | | | | | | | |
| Carretera de | ONDULADO | | | | | | | | | | | | |
| segunda clase | ACCIDENTADO | | | | | | | | | | | | |
| | ESCARPADO | | | | | | | | | | | | |
| | PLANO | | | | | | | | | | | | |
| Carretera de | ONDULADO | | | | | | | | | | | | |
| tercera clase | ACCIDENTADO | | | | | | | | | | | | |
| | ESCARPADO | | | | | | | | | | | | |

Fuente: DG - 2018, MTC

Estudio del diseño geométrico de la carretera Iscoconga - Jesús

El estudio estuvo enfocado en determinar y comparar los parámetros geométricos existentes en el tramo de carretera Iscoconga - Jesús; con la Norma de Diseño Geométrico de Carreteras 2018, para así determinar los efectos que produce la geometría de la carretera sobre la seguridad vial.

Los parámetros geométricos de la carretera Iscoconga - Jesús en evaluación fueron los siguientes:

TABLA N° 18: Parámetros evaluados en la investigación.

| Geometría de la carretera | Parámetros |
|---------------------------|---|
| Planta | Radios de curvatura. |
| | Peraltes máximos y mínimos. |
| | Sobreanchos. |
| | Distancia de visibilidad de adelantamiento. |
| Perfil | Longitud de curvas verticales. |
| | |
| | Pendiente mínima y máxima. |
| | Pendiente mínima y máxima. Distancia de visibilidad de parada. |
| Secciones transversales | |

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Estudio de los radios de curvatura

Determinación de los radios mínimos en las curvas circulares

Para el cálculo del radio mínimo, por ser zona rural se utilizó la Tabla N° 8, de la cual se obtuvo el valor siguiente:

$$R_{min} = \frac{60^2}{127(0.08 + 0.15)} = 123.25 m.$$

$$R_{min} = 125.00m$$

TABLA Nº 8 Radios mínimos y peraltes máximos para diseño de carreteras

| Ubicación de la vía | Velocidad de diseño | Þ máx. (%) | f máx. | Radio calculado (m) | Radio redondeado (m) |
|------------------------|------------------------|---------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| | 30 | 8,00 | 0,17 | 28,3 | 30 |
| | 40 | 8,00 | 0,17 | 50,4 | 50 |
| | 50 | 8,00 | 0,16 | 82,0 | 85 |
| īda) | 60 | 8,00 | 0,15 | 123,2 | 125 |
| ondulada) | 70 | 8,00 | 0,14 | 175,4 | 175 |
| a rui | 80 | 8,00 | 0,14 | 229,1 | 230 |
| Área o u o | 90 | 8,00 | 0,13 | 303,7 | 305 |
| Ár. (plano | 100 | 8,00 | 0,12 | 393,7 | 395 |
| | 110 | 8,00 | 0,11 | 501,5 | 500 |
| | 120 | 8,00 | 0,09 | 667,0 | 670 |
| | 130 | 8,00 | 0,08 | 831,7 | 835 |

Fuente: DG – 2018, MTC

Radios existentes en las curvas horizontales

Para determinar los radios en las curvas horizontales existentes se realizó el levantamiento topográfico; del cual se obtuvo la longitud de la externa existente y luego se determinó el radio existente de cada curva.

En el tramo en estudio de la carretera Iscoconga – Jesús se logró identificar 67 curvas; cuyos radios calculados se muestran en la Tabla N° 19.

TABLA Nº 19: Radios existentes en la carretera Iscoconga – Jesús

| CLIDVA | DI | DC | DT | D | ELTA | | EXTERNA | RADIO |
|--------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----|-----------|-----------|
| CURVA | PI | PC | PT | GRAD | MIN | SEG | EXISTENTE | EXISTENTE |
| PI:1 | 0+104.170 | 0+099.375 | 0+108.962 | 3° | 1' | 13" | 0.063 | 181.883 |
| PI:2 | 0+259.350 | 0+258.924 | 0+259.775 | 1° | 11' | 17" | 0.002 | 41 |
| PI:3 | 0+458.182 | 0+457.269 | 0+459.095 | 0° | 29' | 32" | 0.002 | 212.546 |
| PI:4 | 0+766.145 | 0+742.282 | 0+790.008 | 0° | 27' | 5" | 0.047 | 6056.365 |
| PI:5 | 1+375.930 | 1+375.599 | 1+376.261 | 0° | 55' | 29" | 0.001 | 41 |
| PI:6 | 2+647.800 | 2+647.775 | 2+647.825 | 0° | 4' | 11" | 0 | 41 |
| PI:7 | 3+631.417 | 3+631.129 | 3+631.706 | 0° | 48' | 23" | 0.001 | 41 |
| PI:8 | 4+086.166 | 4+085.727 | 4+086.604 | 1° | 13' | 33" | 0.002 | 41 |
| PI:9 | 4+170.524 | 4+169.101 | 4+171.945 | 3° | 58' | 29" | 0.025 | 41 |
| PI:10 | 4+187.916 | 4+185.437 | 4+190.389 | 6° | 55' | 9" | 0.075 | 41 |
| PI:11 | 4+217.728 | 4+213.325 | 4+222.097 | 12° | 15' | 32" | 0.236 | 41 |
| PI:12 | 4+316.810 | 4+316.176 | 4+317.444 | 1° | 46' | 18" | 0.005 | 41 |
| PI:13 | 4+561.419 | 4+559.456 | 4+563.379 | 5° | 28' | 58" | 0.047 | 41 |

| PI:14 | 4+609.190 | 4+602.955 | 4+615.330 | 17° | 17' | 38" | 0.471 | 41 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-------|--------|
| PI:15 | 4+645.898 | 4+638.649 | 4+652.998 | 20° | 3' | 6" | 0.636 | 41 |
| PI:16 | 4+678.731 | 4+671.941 | 4+685.399 | 18° | 48' | 28" | 0.559 | 41 |
| PI:17 | 4+768.713 | 4+764.913 | 4+772.490 | 10° | 35' | 21" | 0.176 | 41 |
| PI:18 | 4+820.578 | 4+816.410 | 4+824.718 | 11° | 36' | 35" | 0.211 | 41 |
| PI:19 | 4+871.011 | 4+861.745 | 4+879.970 | 25° | 28' | 7" | 1.034 | 41 |
| PI:20 | 4+909.428 | 4+906.274 | 4+912.568 | 8° | 47' | 45" | 0.121 | 41 |
| PI:21 | 4+909.428 | 4+970.178 | 4+978.371 | 11° | 27' | 1" | 0.206 | 41 |
| PI:22 | 5+088.945 | 5+088.020 | 5+089.869 | 2° | 34' | 58" | 0.200 | 41 |
| PI:23 | 5+231.912 | 5+227.971 | 5+235.828 | 10° | 58' | 49" | 0.189 | 41 |
| PI:24 | 5+349.839 | 5+349.449 | 5+350.228 | 1° | 5' | 22" | 0.189 | 41 |
| PI:25 | | | | 0° | 31' | 36" | | |
| PI:26 | 5+500.032 | 5+499.844 | 5+500.221 | 1° | 11' | 54" | 0 003 | 41 |
| PI:27 | 5+913.838 | 5+913.409 | 5+914.267 | | 42' | 36" | 0.002 | 41 |
| PI:28 | 6+156.636 | 6+154.950 | 6+158.320 | 4° | | | 0.035 | 41 |
| | 6+206.524 | 6+203.803 | 6+209.237 | 7° | 35' | 40" | 0.09 | 41 |
| PI:29 | 6+352.592 | 6+352.517 | 6+352.668 | 0° | 12' | 36" | 0 | 41 |
| PI:30 | 6+485.376 | 6+480.161 | 6+490.536 | 14° | 29' | 55" | 0.33 | 41 |
| PI:31 | 6+669.508 | 6+668.596 | 6+670.419 | 2° | 32' | 55" | 0.01 | 41 |
| PI:32 | 6+885.564 | 6+884.488 | 6+886.639 | 3° | 0' | 18" | 0.014 | 41 |
| PI:33 | 7+033.911 | 7+032.610 | 7+035.211 | 3° | 38' | 8" | 0.021 | 41 |
| PI:34 | 7+179.736 | 7+179.464 | 7+180.008 | 0° | 45' | 38" | 0.001 | 41 |
| PI:35 | 7+374.852 | 7+370.902 | 7+378.777 | 11° | 0' | 19" | 0.19 | 41 |
| PI:36 | 7+519.465 | 7+518.629 | 7+520.300 | 2° | 20' | 10" | 0.009 | 41 |
| PI:37 | 7+656.726 | 7+654.549 | 7+658.898 | 6° | 4' | 40" | 0.058 | 41 |
| PI:38 | 7+829.410 | 7+826.536 | 7+832.275 | 8° | 1' | 15" | 0.101 | 41 |
| PI:39 | 7+927.605 | 7+925.150 | 7+930.055 | 6° | 51' | 14" | 0.073 | 41 |
| PI:40 | 8+007.290 | 8+003.715 | 8+010.848 | 9° | 58' | 9" | 0.156 | 41 |
| PI:41 | 8+058.685 | 8+057.737 | 8+059.632 | 2° | 38' | 50" | 0.011 | 41 |
| PI:42 | 8+258.270 | 8+258.028 | 8+258.512 | 0° | 40' | 33" | 0.001 | 41 |
| PI:43 | 8+513.310 | 8+512.055 | 8+514.565 | 3° | 30' | 28" | 0.019 | 41 |
| PI:44 | 8+557.951 | 8+553.064 | 8+562.792 | 13° | 35' | 43" | 0.29 | 41 |
| PI:45 | 8+579.337 | 8+573.499 | 8+584.541 | 45° | 59' | 2" | 1.187 | 13.758 |
| PI:46 | 8+593.407 | 8+589.179 | 8+597.411 | 32° | 12' | 46" | 0.598 | 14.641 |
| PI:47 | 8+621.971 | 8+611.425 | 8+632.069 | 28° | 51' | 1" | 1.335 | 41 |
| PI:48 | 8+669.895 | 8+668.091 | 8+671.696 | 5° | 2' | 18" | 0.04 | 41 |
| PI:49 | 8+695.747 | 8+686.877 | 8+704.347 | 24° | 24' | 48" | 0.948 | 41 |
| PI:50 | 8+713.945 | 8+710.106 | 8+717.558 | 33° | 58' | 2" | 0.573 | 12.57 |
| PI:51 | 8+728.894 | 8+724.360 | 8+732.791 | 52° | 16' | 44" | 1.053 | 9.24 |
| PI:52 | 8+742.583 | 8+738.666 | 8+746.156 | 41° | 24' | 7" | 0.715 | 10.365 |
| PI:53 | 8+780.142 | 8+778.511 | 8+781.771 | 4° | 33' | 23" | 0.032 | 41 |
| PI:54 | 8+826.568 | 8+816.320 | 8+836.404 | 28° | 4' | 1" | 1.261 | 41 |
| PI:55 | 8+851.985 | 8+841.792 | 8+861.772 | 27° | 55' | 16" | 1.248 | 41 |
| PI:56 | 8+880.876 | 8+880.345 | 8+881.407 | 1° | 29' | 7" | 0.003 | 41 |
| PI:57 | 8+918.177 | 8+910.749 | 8+925.445 | 20° | 32' | 13" | 0.667 | 41 |
| PI:58 | 9+012.916 | 9+008.699 | 9+017.103 | 11° | 44' | 36" | 0.216 | 41 |
| PI:59 | 9+048.611 | 9+042.282 | 9+054.841 | 17° | 33' | 4" | 0.486 | 41 |

| PI:60 | 9+079.980 | 9+062.641 | 9+095.449 | 45° | 50' | 53" | 3.516 | 41 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-------|--------|
| PI:61 | 9+116.321 | 9+112.343 | 9+120.274 | 11° | 5' | 0" | 0.193 | 41 |
| PI:62 | 9+215.923 | 9+215.644 | 9+216.203 | 0° | 46' | 48" | 0.001 | 41 |
| PI:63 | 9+254.310 | 9+250.987 | 9+257.618 | 9° | 15' | 58" | 0.134 | 41 |
| PI:64 | 9+294.380 | 9+286.754 | 9+300.098 | 69° | 19' | 29" | 2.38 | 11.029 |
| PI:65 | 9+312.989 | 9+305.553 | 9+319.062 | 59° | 33' | 31" | 1.977 | 12.996 |
| PI:66 | 9+331.421 | 9+320.116 | 9+342.178 | 30° | 49' | 52" | 1.53 | 41 |
| PI:67 | 9+375.599 | 9+372.003 | 9+379.176 | 10° | 1' | 24" | 0.157 | 41 |

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Estudio de los peraltes máximos y mínimos

Peraltes medidos en las curvas horizontales

La medición de los peraltes en las curvas horizontales existentes en la carretera Iscoconga – Jesús, se determinó con un eclímetro; el cual se colocó en el eje de la vía para obtener un valor más representativo en cada curva, los resultados se muestran en la Tabla 20.

TABLA N° 20: Peraltes existentes en la carretera Iscoconga – Jesús

| CURVA | PI | PC | PT | PERALTE EXISTENTE (%) |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| PI:1 | 0+104.170 | 0+099.375 | 0+108.962 | 4.41 |
| PI:2 | 0+259.350 | 0+258.924 | 0+259.775 | 1.55 |
| PI:3 | 0+458.182 | 0+457.269 | 0+459.095 | 0 |
| PI:4 | 0+766.145 | 0+742.282 | 0+790.008 | 0.01 |
| PI:5 | 1+375.930 | 1+375.599 | 1+376.261 | 1.5 |
| PI:6 | 2+647.800 | 2+647.775 | 2+647.825 | 0 |
| PI:7 | 3+631.417 | 3+631.129 | 3+631.706 | 0 |
| PI:8 | 4+086.166 | 4+085.727 | 4+086.604 | 0.01 |
| PI:9 | 4+170.524 | 4+169.101 | 4+171.945 | 0 |
| PI:10 | 4+187.916 | 4+185.437 | 4+190.389 | 0 |
| PI:11 | 4+217.728 | 4+213.325 | 4+222.097 | 0 |
| PI:12 | 4+316.810 | 4+316.176 | 4+317.444 | 0 |
| PI:13 | 4+561.419 | 4+559.456 | 4+563.379 | 0 |
| PI:14 | 4+609.190 | 4+602.955 | 4+615.330 | 0 |
| PI:15 | 4+645.898 | 4+638.649 | 4+652.998 | 0.01 |
| PI:16 | 4+678.731 | 4+671.941 | 4+685.399 | 0 |
| PI:17 | 4+768.713 | 4+764.913 | 4+772.490 | 0 |
| PI:18 | 4+820.578 | 4+816.410 | 4+824.718 | 0 |
| PI:19 | 4+871.011 | 4+861.745 | 4+879.970 | 0 |
| PI:20 | 4+909.428 | 4+906.274 | 4+912.568 | 1.39 |
| PI:21 | 4+974.288 | 4+970.178 | 4+978.371 | 0 |
| PI:22 | 5+088.945 | 5+088.020 | 5+089.869 | 0 |

| PI:23 | 5+231.912 | 5+227.971 | 5+235.828 | 0 |
|-------|-----------|-----------|-----------|------|
| PI:24 | 5+349.839 | 5+349.449 | 5+350.228 | 0 |
| PI:25 | 5+500.032 | 5+499.844 | 5+500.221 | 0 |
| PI:26 | 5+913.838 | 5+913.409 | 5+914.267 | 0 |
| PI:27 | 6+156.636 | 6+154.950 | 6+158.320 | 0 |
| PI:28 | 6+206.524 | 6+203.803 | 6+209.237 | 0 |
| PI:29 | 6+352.592 | 6+352.517 | 6+352.668 | 0.01 |
| PI:30 | 6+485.376 | | 6+490.536 | 0.01 |
| PI:31 | | 6+480.161 | | _ |
| PI:32 | 6+669.508 | 6+668.596 | 6+670.419 | 0 |
| | 6+885.564 | 6+884.488 | 6+886.639 | 0 |
| PI:33 | 7+033.911 | 7+032.610 | 7+035.211 | 0 |
| PI:34 | 7+179.736 | 7+179.464 | 7+180.008 | 0.01 |
| PI:35 | 7+374.852 | 7+370.902 | 7+378.777 | 0 |
| PI:36 | 7+519.465 | 7+518.629 | 7+520.300 | 0 |
| PI:37 | 7+656.726 | 7+654.549 | 7+658.898 | 0 |
| PI:38 | 7+829.410 | 7+826.536 | 7+832.275 | 0 |
| PI:39 | 7+927.605 | 7+925.150 | 7+930.055 | 0 |
| PI:40 | 8+007.290 | 8+003.715 | 8+010.848 | 0.01 |
| PI:41 | 8+058.685 | 8+057.737 | 8+059.632 | 0 |
| PI:42 | 8+258.270 | 8+258.028 | 8+258.512 | 0 |
| PI:43 | 8+513.310 | 8+512.055 | 8+514.565 | 0.01 |
| PI:44 | 8+557.951 | 8+553.064 | 8+562.792 | 0.01 |
| PI:45 | 8+579.337 | 8+573.499 | 8+584.541 | 0 |
| PI:46 | 8+593.407 | 8+589.179 | 8+597.411 | 0.01 |
| PI:47 | 8+621.971 | 8+611.425 | 8+632.069 | 0 |
| PI:48 | 8+669.895 | 8+668.091 | 8+671.696 | 0 |
| PI:49 | 8+695.747 | 8+686.877 | 8+704.347 | 0 |
| PI:50 | 8+713.945 | 8+710.106 | 8+717.558 | 0.01 |
| PI:51 | 8+728.894 | 8+724.360 | 8+732.791 | 0.01 |
| PI:52 | 8+742.583 | 8+738.666 | 8+746.156 | 0 |
| PI:53 | 8+780.142 | 8+778.511 | 8+781.771 | 0.01 |
| PI:54 | 8+826.568 | 8+816.320 | 8+836.404 | 0.01 |
| PI:55 | 8+851.985 | 8+841.792 | 8+861.772 | 0 |
| PI:56 | 8+880.876 | 8+880.345 | 8+881.407 | 0 |
| PI:57 | 8+918.177 | 8+910.749 | 8+925.445 | 0 |
| PI:58 | 9+012.916 | 9+008.699 | 9+017.103 | 0.01 |
| PI:59 | 9+048.611 | 9+042.282 | 9+054.841 | 0.02 |
| PI:60 | 9+079.980 | 9+062.641 | 9+095.449 | 0.02 |
| PI:61 | 9+116.321 | 9+112.343 | 9+120.274 | 0 |
| PI:62 | 9+215.923 | 9+215.644 | 9+216.203 | 0 |
| PI:63 | 9+254.310 | 9+250.987 | 9+257.618 | 0.01 |
| PI:64 | 9+294.380 | 9+286.754 | 9+300.098 | 0.03 |
| PI:65 | 9+312.989 | 9+305.553 | 9+319.062 | 0.04 |
| PI:66 | 9+331.421 | 9+320.116 | 9+342.178 | 0 |
| PI:67 | 9+375.599 | 9+372.003 | 9+379.176 | 0 |

Fuente: Elaboración propia, 2022

Determinación del peralte máximo y peralte mínimo

El peralte máximo para la zona rural es de 8%; obtenida de la Tabla N° 8.


El peralte mínimo se determinó utilizando la Fig. N° 02 para la zona rural. A continuación, se muestra el ejemplo de cálculo de una curva para la zona rural y este mismo procedimiento se realizó para las demás curvas

Curva P1 (zona rural).

Velocidad de diseño : 60 km/h

Radio calculado : 181.883 m.

Fig. N° 2: Peralte en zona rural (Tipo 1, 2 o 3) Peralte p (%)



Fuente: DG - 2018, MTC

El peralte mínimo para la curva P1 será de 6.8 %.

Los peraltes obtenidos para las demás curvas se muestran en la Tabla Nº 21.

TABLA N° 21 Peralte Mínimo

| Curva | PI | PC | PT | Radio Existente | Peralte Mínimo (%) |
|-------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------|
| PI:1 | 0+104.170 | 0+099.375 | 0+108.962 | 181.883 | 6.8 |
| PI:2 | 0+259.350 | 0+258.924 | 0+259.775 | 41 | 8 |
| PI:3 | 0+458.182 | 0+457.269 | 0+459.095 | 212.546 | 6.5 |
| PI:4 | 0+766.145 | 0+742.282 | 0+790.008 | 6056.365 | 0.04 |

| PI:5 | 1+375.930 | 1+375.599 | 1+376.261 | 41 | 8 |
|--------|-----------|-----------|-----------|--------|---|
| PI:6 | 2+647.800 | 2+647.775 | 2+647.825 | 41 | 8 |
| PI:7 | 3+631.417 | 3+631.129 | 3+631.706 | 41 | 8 |
| PI:8 | 4+086.166 | 4+085.727 | 4+086.604 | 41 | 8 |
| PI:9 | 4+170.524 | 4+169.101 | 4+171.945 | 41 | 8 |
| PI:10 | 4+187.916 | 4+185.437 | 4+190.389 | 41 | 8 |
| PI:11 | 4+217.728 | 4+213.325 | 4+222.097 | 41 | 8 |
| PI:12 | 4+316.810 | 4+316.176 | 4+317.444 | 41 | 8 |
| PI:13 | 4+561.419 | 4+559.456 | 4+563.379 | 41 | 8 |
| PI:14 | 4+609.190 | 4+602.955 | 4+615.330 | 41 | 8 |
| PI:15 | 4+645.898 | 4+638.649 | 4+652.998 | 41 | 8 |
| PI:16 | 4+678.731 | 4+671.941 | 4+685.399 | 41 | 8 |
| PI:17 | 4+768.713 | 4+764.913 | 4+772.490 | 41 | 8 |
| PI:18 | 4+820.578 | 4+816.410 | 4+824.718 | 41 | 8 |
| PI:19 | 4+871.011 | 4+861.745 | 4+879.970 | 41 | 8 |
| PI:20 | 4+909.428 | 4+906.274 | 4+912.568 | 41 | 8 |
| PI:21 | 4+974.288 | 4+970.178 | 4+978.371 | 41 | 8 |
| PI:22 | 5+088.945 | 5+088.020 | 5+089.869 | 41 | 8 |
| PI:23 | 5+231.912 | 5+227.971 | 5+235.828 | 41 | 8 |
| PI:24 | 5+349.839 | 5+349.449 | 5+350.228 | 41 | 8 |
| PI:25 | 5+500.032 | 5+499.844 | 5+500.221 | 41 | 8 |
| PI:26 | 5+913.838 | 5+913.409 | 5+914.267 | 41 | 8 |
| PI:27 | 6+156.636 | 6+154.950 | 6+158.320 | 41 | 8 |
| PI:28 | 6+206.524 | 6+203.803 | 6+209.237 | 41 | 8 |
| PI:29 | 6+352.592 | 6+352.517 | 6+352.668 | 41 | 8 |
| PI:30 | 6+485.376 | 6+480.161 | 6+490.536 | 41 | 8 |
| PI:31 | 6+669.508 | 6+668.596 | 6+670.419 | 41 | 8 |
| PI:32 | 6+885.564 | 6+884.488 | 6+886.639 | 41 | 8 |
| PI:33 | 7+033.911 | 7+032.610 | 7+035.211 | 41 | 8 |
| PI:34 | 7+179.736 | 7+179.464 | 7+180.008 | 41 | 8 |
| PI:35 | 7+374.852 | 7+370.902 | 7+378.777 | 41 | 8 |
| PI:36 | 7+519.465 | 7+518.629 | 7+520.300 | 41 | 8 |
| PI:37 | 7+656.726 | 7+654.549 | 7+658.898 | 41 | 8 |
| PI:38 | 7+829.410 | 7+826.536 | 7+832.275 | 41 | 8 |
| PI:39 | 7+927.605 | 7+925.150 | 7+930.055 | 41 | 8 |
| PI:40 | 8+007.290 | 8+003.715 | 8+010.848 | 41 | 8 |
| PI:41 | 8+058.685 | 8+057.737 | 8+059.632 | 41 | 8 |
| PI:42 | 8+258.270 | 8+258.028 | 8+258.512 | 41 | 8 |
| PI:43 | 8+513.310 | 8+512.055 | 8+514.565 | 41 | 8 |
| PI:44 | 8+557.951 | 8+553.064 | 8+562.792 | 41 | 8 |
| PI:45 | 8+579.337 | 8+573.499 | 8+584.541 | 13.758 | 8 |
| PI:46 | 8+593.407 | 8+589.179 | 8+597.411 | 14.641 | 8 |
| PI:47 | 8+621.971 | 8+611.425 | 8+632.069 | 41 | 8 |
| PI:48 | 8+669.895 | 8+668.091 | 8+671.696 | 41 | 8 |
| PI:49 | 8+695.747 | 8+686.877 | 8+704.347 | 41 | 8 |
| PI:50 | 8+713.945 | 8+710.106 | 8+717.558 | 12.57 | 8 |
| . 1.00 | 0.713.343 | 0.710.100 | 0.111.330 | 14.51 | J |

| PI:51 | 8+728.894 | 8+724.360 | 8+732.791 | 9.24 | 8 |
|-------|-----------|-----------|-----------|--------|---|
| PI:52 | 8+742.583 | 8+738.666 | 8+746.156 | 10.365 | 8 |
| PI:53 | 8+780.142 | 8+778.511 | 8+781.771 | 41 | 8 |
| PI:54 | 8+826.568 | 8+816.320 | 8+836.404 | 41 | 8 |
| PI:55 | 8+851.985 | 8+841.792 | 8+861.772 | 41 | 8 |
| PI:56 | 8+880.876 | 8+880.345 | 8+881.407 | 41 | 8 |
| PI:57 | 8+918.177 | 8+910.749 | 8+925.445 | 41 | 8 |
| PI:58 | 9+012.916 | 9+008.699 | 9+017.103 | 41 | 8 |
| PI:59 | 9+048.611 | 9+042.282 | 9+054.841 | 41 | 8 |
| PI:60 | 9+079.980 | 9+062.641 | 9+095.449 | 41 | 8 |
| PI:61 | 9+116.321 | 9+112.343 | 9+120.274 | 41 | 8 |
| PI:62 | 9+215.923 | 9+215.644 | 9+216.203 | 41 | 8 |
| PI:63 | 9+254.310 | 9+250.987 | 9+257.618 | 41 | 8 |
| PI:64 | 9+294.380 | 9+286.754 | 9+300.098 | 11.029 | 8 |
| PI:65 | 9+312.989 | 9+305.553 | 9+319.062 | 12.996 | 8 |
| PI:66 | 9+331.421 | 9+320.116 | 9+342.178 | 41 | 8 |
| PI:67 | 9+375.599 | 9+372.003 | 9+379.176 | 41 | 8 |

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Estudio de los sobreanchos

Medición de los sobreanchos existentes

Para determinar el sobreancho de cada curva circular de procedió a medir con wincha en cada curva. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla N° 22.

TABLA N° 22: Sobreanchos existentes en cada curva evaluada.

| CURVA | PI | PC | PT | SOBREANCHO EXISTENTE (m) |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| PI:1 | 0+104.170 | 0+099.375 | 0+108.962 | 0.52 |
| PI:2 | 0+259.350 | 0+258.924 | 0+259.775 | 1.78 |
| PI:3 | 0+458.182 | 0+457.269 | 0+459.095 | 0.46 |
| PI:4 | 0+766.145 | 0+742.282 | 0+790.008 | 0.05 |
| PI:5 | 1+375.930 | 1+375.599 | 1+376.261 | 1.78 |
| PI:6 | 2+647.800 | 2+647.775 | 2+647.825 | 1.78 |
| PI:7 | 3+631.417 | 3+631.129 | 3+631.706 | 1.78 |
| PI:8 | 4+086.166 | 4+085.727 | 4+086.604 | 1.78 |
| PI:9 | 4+170.524 | 4+169.101 | 4+171.945 | 1.78 |
| PI:10 | 4+187.916 | 4+185.437 | 4+190.389 | 1.78 |
| PI:11 | 4+217.728 | 4+213.325 | 4+222.097 | 1.78 |
| PI:12 | 4+316.810 | 4+316.176 | 4+317.444 | 1.78 |
| PI:13 | 4+561.419 | 4+559.456 | 4+563.379 | 1.78 |
| PI:14 | 4+609.190 | 4+602.955 | 4+615.330 | 1.78 |

| 1 | 1 | 1 | Ĭ | 1 |
|-------|-----------|-----------|-----------|------|
| PI:15 | 4+645.898 | 4+638.649 | 4+652.998 | 1.78 |
| PI:16 | 4+678.731 | 4+671.941 | 4+685.399 | 1.78 |
| PI:17 | 4+768.713 | 4+764.913 | 4+772.490 | 1.78 |
| PI:18 | 4+820.578 | 4+816.410 | 4+824.718 | 1.78 |
| PI:19 | 4+871.011 | 4+861.745 | 4+879.970 | 1.78 |
| PI:20 | 4+909.428 | 4+906.274 | 4+912.568 | 1.78 |
| PI:21 | 4+974.288 | 4+970.178 | 4+978.371 | 1.78 |
| PI:22 | 5+088.945 | 5+088.020 | 5+089.869 | 1.78 |
| PI:23 | 5+231.912 | 5+227.971 | 5+235.828 | 1.78 |
| PI:24 | 5+349.839 | 5+349.449 | 5+350.228 | 1.78 |
| PI:25 | 5+500.032 | 5+499.844 | 5+500.221 | 1.78 |
| PI:26 | 5+913.838 | 5+913.409 | 5+914.267 | 1.78 |
| PI:27 | 6+156.636 | 6+154.950 | 6+158.320 | 1.78 |
| PI:28 | 6+206.524 | 6+203.803 | 6+209.237 | 1.78 |
| PI:29 | 6+352.592 | 6+352.517 | 6+352.668 | 1.78 |
| PI:30 | 6+485.376 | 6+480.161 | 6+490.536 | 1.78 |
| PI:31 | 6+669.508 | 6+668.596 | 6+670.419 | 1.78 |
| PI:32 | 6+885.564 | 6+884.488 | 6+886.639 | 1.78 |
| PI:33 | 7+033.911 | 7+032.610 | 7+035.211 | 1.78 |
| PI:34 | 7+179.736 | 7+179.464 | 7+180.008 | 1.78 |
| PI:35 | 7+374.852 | 7+370.902 | 7+378.777 | 1.78 |
| PI:36 | 7+519.465 | 7+518.629 | 7+520.300 | 1.78 |
| PI:37 | 7+656.726 | 7+654.549 | 7+658.898 | 1.78 |
| PI:38 | 7+829.410 | 7+826.536 | 7+832.275 | 1.78 |
| PI:39 | 7+927.605 | 7+925.150 | 7+930.055 | 1.78 |
| PI:40 | 8+007.290 | 8+003.715 | 8+010.848 | 1.78 |
| PI:41 | 8+058.685 | 8+057.737 | 8+059.632 | 1.78 |
| PI:42 | 8+258.270 | 8+258.028 | 8+258.512 | 1.78 |
| PI:43 | 8+513.310 | 8+512.055 | 8+514.565 | 1.78 |
| PI:44 | 8+557.951 | 8+553.064 | 8+562.792 | 1.78 |
| PI:45 | 8+579.337 | 8+573.499 | 8+584.541 | 5 |
| PI:46 | 8+593.407 | 8+589.179 | 8+597.411 | 4.68 |
| PI:47 | 8+621.971 | 8+611.425 | 8+632.069 | 1.78 |
| PI:48 | 8+669.895 | 8+668.091 | 8+671.696 | 1.78 |
| PI:49 | 8+695.747 | 8+686.877 | 8+704.347 | 1.78 |
| PI:50 | 8+713.945 | 8+710.106 | 8+717.558 | 5.52 |
| PI:51 | 8+728.894 | 8+724.360 | 8+732.791 | 8.13 |
| PI:52 | 8+742.583 | 8+738.666 | 8+746.156 | 6.94 |
| PI:53 | 8+780.142 | 8+778.511 | 8+781.771 | 1.78 |
| PI:54 | 8+826.568 | 8+816.320 | 8+836.404 | 1.78 |
| PI:55 | 8+851.985 | 8+841.792 | 8+861.772 | 1.78 |
| PI:56 | 8+880.876 | 8+880.345 | 8+881.407 | 1.78 |
| PI:57 | 8+918.177 | 8+910.749 | 8+925.445 | 1.78 |
| PI:58 | 9+012.916 | 9+008.699 | 9+017.103 | 1.78 |
| PI:59 | 9+048.611 | 9+042.282 | 9+054.841 | 1.78 |
| PI:60 | 9+079.980 | 9+062.641 | 9+095.449 | 1.78 |
| | | • | | |

| PI:61 | 9+116.321 | 9+112.343 | 9+120.274 | 1.78 |
|-------|-----------|-----------|-----------|------|
| PI:62 | 9+215.923 | 9+215.644 | 9+216.203 | 1.78 |
| PI:63 | 9+254.310 | 9+250.987 | 9+257.618 | 1.78 |
| PI:64 | 9+294.380 | 9+286.754 | 9+300.098 | 6.42 |
| PI:65 | 9+312.989 | 9+305.553 | 9+319.062 | 5.32 |
| PI:66 | 9+331.421 | 9+320.116 | 9+342.178 | 1.78 |
| PI:67 | 9+375.599 | 9+372.003 | 9+379.176 | 1.78 |

Cálculo de la distancia L


Conociendo que el vehículo de diseño para la investigación es un C2, se calculó la distancia L. Esta distancia es la longitud entre el eje posterior y la parte delantera del vehículo C2.

Se consideró un camión simple de dos ejes C2, Freightliner M2 25K; sus dimensiones se muestran en Fig. N° 13.

L = 1.20 m. + 6.10 m.

L = 7.30 m.

Fig. N°13: Dimensiones camión C2.



Fuente: Reglamento Nacional de Vehículos, MTC.

Cálculo de los sobreanchos

Los sobreanchos se calcularon según indica el Manual de Carreteras: DG - 2018. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla N° 23.

TABLA N° 23: Sobreanchos calculados según DG – 2018.

| Curva | N° de Carriles | Radio Calculado | Longitud L (m) | Velocidad de diseño (Km/h) | Sa (m) |
|-------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|
| PI:1 | 2 | 181.883 | 7.3 | 60 | 0.787526888 |
| PI:2 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:3 | 2 | 212.546 | 7.3 | 60 | 0.704719126 |
| PI:4 | 2 | 6056.365 | 7.3 | 60 | 0.087383428 |
| PI:5 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:6 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:7 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:8 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:9 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:10 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:11 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:12 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:13 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:14 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:15 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:16 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:17 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:18 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:19 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:20 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:21 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:22 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:23 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:24 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:25 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:26 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:27 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:28 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:29 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:30 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:31 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:32 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:33 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:34 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:35 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:36 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:37 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:38 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:39 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:40 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:41 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |

| PI:42 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
|-------|---|--------|-----|----|-------------|
| PI:43 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:44 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:45 | 2 | 13.758 | 7.3 | 60 | 6.59541367 |
| PI:46 | 2 | 14.641 | 7.3 | 60 | 6.186829201 |
| PI:47 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:48 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:49 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:50 | 2 | 12.57 | 7.3 | 60 | 7.265525972 |
| PI:51 | 2 | 9.24 | 7.3 | 60 | 10.84394353 |
| PI:52 | 2 | 10.365 | 7.3 | 60 | 9.155918002 |
| PI:53 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:54 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:55 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:56 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:57 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:58 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:59 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:60 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:61 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:62 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:63 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:64 | 2 | 11.029 | 7.3 | 60 | 8.457048298 |
| PI:65 | 2 | 12.996 | 7.3 | 60 | 7.006318794 |
| PI:66 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |
| PI:67 | 2 | 41 | 7.3 | 60 | 2.470652072 |

El Manual de Carreteras, DG – 2018; recomienda que para justificar la adopción de un sobreancho su valor debe ser mayor a 0.40 m., caso contrario debe obviarse. Por lo tanto, la curva PI 5 no se tomará en cuenta.

Cálculo de distancia de visibilidad de adelantamiento

La distancia de adelantamiento o de paso se calculó para la zona rural (60 Km/h).

Para el cálculo de la distancia de visibilidad de la zona rural se ha utilizado la Fig. Nº 1.

Da (m) VELOCIDAD (KPH) V (kph) Da (m)

Fig. N° 1. Distancia de visibilidad de paso (Da)

Fuente: DG - 2018, MTC

Da (zona rural) = 290.00 m.

Estudio de la pendiente mínima y máxima

Pendiente mínima

Según el Manual de Carreteras, DG-2018; la pendiente mínima debe ser de 0.5%.

Pendiente máxima

Para determinar la pendiente máxima se utilizó la Tabla N° 9.

TABLA N° 9: Pendientes máximas (%).

| Demanda | | | | Autopistas Carretera Carretera Carretera | | | | | | | tas Carretera Carretera | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|------|-------|--|------|------|--------|----------|------|------|-------------------------|----------|------|------|--------|----------|------|---------------|------|-------|------|--|--|
| Vehículos/día | | | > 6 | 5000 | | | 6000 | - 4001 | | | 4000 | - 2001 | | | 2000 | - 400 | | | < | 400 | | | |
| Característica | s | | Prime | ra clase | | | Segund | da clase | | | Prime | ra clase | | | Seguno | da clase | | Tercera clase | | | | | |
| Tipo de orogra | afía | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 2 | | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Velocidad | 30 km/h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,00 | 10,0 | | |
| de diseño | 40 km/h | | | | | | | | | | | | | | | | 9,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | | | |
| | 50 km/h | | | | | | | | | | | 7,00 | 7,00 | | | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | | | |
| | 60 km/h | | | | | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | | | | |
| | 70 km/h | | | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | | 7,00 | 7,00 | | | | |
| | 80 km/h | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | | 6,00 | 6,00 | | | 7,00 | 7,00 | | | | |
| | 90km/h | 4,50 | 4,50 | 5,00 | | 5,00 | 5,00 | 6,00 | | 5,00 | 5,00 | | | 6,00 | | | | 6,00 | 6,00 | | | | |
| | 100km/h | 4,50 | 4,50 | 4,50 | | 5,00 | 5,00 | 6,00 | | 5,00 | | | | 6,00 | | | | | | | | | |
| | 110 km/h | 4,00 | 4,00 | | | 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 120 km/h | 4,00 | 4,00 | | | 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 130 km/h | 3,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fuente: DG - 2018, MTC

La pendiente máxima permitida para el tramo de la carretera Iscoconga – Jesús es de 6%.

Estudio de la longitud de curvas verticales

Para calcular el valor de L se utilizó la siguiente ecuación:

$$L = \frac{800E}{A}$$

Los resultados obtenidos al aplicar la ecuación anterior se muestran en la Tabla Nº 24.

TABLA N° 24: Longitud de curvas verticales existentes.

| CURVA | PIV | Pendiente de Entrada (%) | Pendiente de Salida (%) | le Salida A (%) | | L (m) |
|-------|----------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|---------|
| C1 | 0+069.23 | -2.2 | -2.39 | 0.18 | 0.0009531 | 4.236 |
| C2 | 0+275.39 | -2.39 | -1.95 | 0.44 | 0.0021478 | 3.905 |
| C3 | 0+612.81 | -1.95 | -0.06 | 1.88 | 0.0399547 | 17.002 |
| C4 | 1+336.32 | -0.06 | 0.17 | 0.24 | 0.0006426 | 2.142 |
| C5 | 2+065.10 | 0.17 | 0.11 | 0.07 | 0.0001425 | 1.629 |
| C6 | 2+802.95 | 0.11 | 0.19 | 0.08 | 0.000075 | 0.75 |
| C7 | 3+631.44 | 0.19 | 3.58 | 3.39 | 0.1292904 | 30.511 |
| C8 | 4+170.13 | 3.58 | -2.44 | 6.02 | 1.0416782 | 138.429 |
| C9 | 4+549.59 | -2.44 | 1.76 | 4.2 | 0.1986128 | 37.831 |
| C10 | 4+782.26 | 1.76 | 2.23 | 0.47 | 0.002484 | 4.228 |
| C11 | 5+554.25 | 2.23 | 1.58 | 0.65 | 0.012233 | 15.056 |
| C12 | 5+805.68 | 1.58 | -2.74 | 4.32 | 0.5370354 | 99.451 |
| C13 | 6+168.53 | -2.74 | -3.71 | 0.97 | 0.0439434 | 36.242 |
| C14 | 6+592.63 | -3.71 | -5.44 | 1.73 | 0.0859659 | 39.753 |
| C15 | 6+923.89 | -5.44 | -2.37 | 3.07 | 0.1058574 | 27.585 |
| C16 | 7+326.24 | -2.37 | -2.95 | 0.58 | 0.00962 | 13.269 |
| C17 | 7+774.03 | -2.95 | -0.27 | 2.68 | 0.0809092 | 24.152 |
| C18 | 8+492.50 | -0.27 | -5.34 | 5.07 | 0.7391997 | 116.639 |
| C19 | 8+710.60 | -5.34 | 1.32 | 6.66 | 0.6743916 | 81.008 |
| C20 | 9+035.12 | 1.32 | -3.41 | 4.73 | 0.6429193 | 108.739 |
| C21 | 9+113.13 | -3.41 | 0.43 | 3.84 | 0.1657632 | 34.534 |
| C22 | 9+220.05 | 0.43 | -1.89 | 2.32 | 0.1545961 | 53.309 |
| C23 | 9+420.43 | -1.27 | -1.36 | 0.09 | 0.0020612 | 18.322 |

Según la norma DG-2018 no se consideran curvas verticales si la diferencia algebraica de sus pendientes sea mayor del 1%, para carreteras pavimentadas y del 2% para las demás. Al ser nuestro caso una carretera pavimentada no tomaremos en cuenta a las curvas seleccionadas en el cuadro anterior.

Estudio de la distancia de visibilidad de parada

Como ejemplo de cálculo se presenta la forma que se determinó la distancia de visibilidad de parada para la zona rural.

Curva. PI 8 (zona rural)

 $V_{dise\tilde{n}o} = 60 \text{ km/h}.$

Pendiente longitudinal:

• Pendiente de entrada: 3.58

• Pendiente de salida : -2.44

Fig. N° 3: Datos curva vertical PI 8 (zona rural).





Fig. N°15: Distancia de visibilidad de parada (pendiente de entrada).

DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA (Dp)




Fuente: DG - 2018, MTC

Para i=-3.58 se obtiene una Dp entrada = 80.00 m.

Fig. N° 4: Distancia de visibilidad de parada (pendiente de salida).

DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA (Dp)



Fuente: DG - 2018, MTC

 $Dp_{entrada} = 80.00 \text{ m}.$

 $Dp_{salida} = 78.00 \text{ m}.$

De las dos distancias de visibilidad se escogió la de mayor valor por ser la más crítica; por lo tanto, la distancia de visibilidad para la curva vertical C 8; será: $Dp_{cv8} = 80.00 \text{ m}$.

Los cálculos de las demás curas verticales se muestran en la Tabla N° 25.

 $TABLA\ N^{\circ}$ 25: Distancia de visibilidad de parada.

| CURVA | PIV | Pendiente de | Dp Entrada | Pendiente de Salida | Dp Salida (m) | Dp Elegido |
|-------|----------|-----------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|
| | | Entrada (%) | (m) | (%) | | (m) |
| C1 | 0+069.23 | -2.2 | 79 | -2.39 | 78 | 79 |
| C2 | 0+275.39 | -2.39 | 79 | -1.95 | 78 | 79 |
| C3 | 0+612.81 | -1.95 | 78 | -0.06 | 77 | 78 |
| C4 | 1+336.32 | -0.06 | 77 | 0.17 | 77 | 77 |
| C5 | 2+065.10 | 0.17 | 77 | 0.11 | 75 | 77 |
| C6 | 2+802.95 | 0.11 | 75 | 0.19 | 77 | 77 |
| C7 | 3+631.44 | 0.19 | 75 | 3.58 | 80 | 80 |
| C8 | 4+170.13 | 3.58 | 80 | -2.44 | 71 | 80 |
| C9 | 4+549.59 | -2.44 | 71 | 1.76 | 79 | 79 |
| C10 | 4+782.26 | 1.76 | 79 | 2.23 | 71 | 79 |
| C11 | 5+554.25 | 2.23 | 71 | 1.58 | 72 | 72 |
| C12 | 5+805.68 | 1.58 | 78 | -2.74 | 80 | 80 |
| C13 | 6+168.53 | -2.74 | 80 | -3.71 | 80 | 80 |
| C14 | 6+592.63 | -3.71 | 80 | -5.44 | 84 | 84 |
| C15 | 6+923.89 | -5.44 | 84 | -2.37 | 79 | 84 |
| C16 | 7+326.24 | -2.37 | 79 | -2.95 | 80 | 80 |
| C17 | 7+774.03 | -2.95 | 80 | -0.27 | 75 | 80 |
| C18 | 8+492.50 | -0.27 | 75 | -5.34 | 82 | 82 |
| C19 | 8+710.60 | -5.34 | 82 | 1.32 | 74 | 82 |
| C20 | 9+035.12 | 1.32 | 74 | -3.41 | 80 | 80 |
| C21 | 9+113.13 | -3.41 | 80 | 0.43 | 74 | 80 |
| C22 | 9+220.05 | 0.43 | 74 | -1.89 | 78 | 78 |
| C23 | 9+420.43 | -1.27 | 78 | -1.36 | 77 | 78 |

TABLA N° 26: Distancia de visibilidad de parada, Curvas con pendientes mayor al 2%

| CURVA | PIV | Pendiente de Entrada (%) | Dp Entrada (m) | Pendiente de Salida (%) | Dp Salida (m) | Dp Elegido (m) |
|-------|----------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|
| C3 | 0+612.81 | -1.95 | 79 | -0.06 | 78 | 79 |
| C7 | 3+631.44 | 0.19 | 75 | 3.58 | 80 | 80 |
| C8 | 4+170.13 | 3.58 | 80 | -2.44 | 71 | 80 |
| C9 | 4+549.59 | -2.44 | 71 | 1.76 | 79 | 79 |
| C12 | 5+805.68 | 1.58 | 78 | -2.74 | 80 | 80 |
| C14 | 6+592.63 | -3.71 | 80 | -5.44 | 84 | 84 |
| C15 | 6+923.89 | -5.44 | 84 | -2.37 | 79 | 84 |
| C17 | 7+774.03 | -2.95 | 80 | -0.27 | 75 | 80 |
| C18 | 8+492.50 | -0.27 | 75 | -5.34 | 82 | 82 |
| C19 | 8+710.60 | -5.34 | 82 | 1.32 | 74 | 82 |
| C20 | 9+035.12 | 1.32 | 74 | -3.41 | 80 | 80 |
| C21 | 9+113.13 | -3.41 | 80 | 0.43 | 74 | 80 |
| C22 | 9+220.05 | 0.43 | 74 | -1.89 | 78 | 78 |

Cálculo de la longitud mínima de curvas verticales convexas y cóncavas

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla Nº 27

Tabla N° 27: Longitud mínima de curvas verticales convexas y cóncavas.

| Curva | Tipo | A | Longitud de curva | Dp (m) | | risibilidad parada | de |
|-------|---------|------|----------------------|-----------|--------|-----------------------|------|
| | | | (L) | (111) | Dp > L | Dp < L | Lmin |
| C3 | CONCAVA | 1.88 | 17.002 | 79 | Si | | -53 |
| C7 | CONCAVA | 3.39 | 30.511 | 80 | Si | | 42 |
| C8 | CONVEXA | 6.02 | 138.429 | 80 | | Si | 58.6 |
| C9 | CONCAVA | 4.2 | 37.831 | 79 | Si | | 63.6 |
| C12 | CONVEXA | 4.32 | 99.451 | 80 | | Si | 42 |
| C14 | CONVEXA | 1.73 | 39.753 | 84 | Si | | -212 |
| C15 | CONCAVA | 3.07 | 27.585 | 84 | Si | | 33.1 |
| C17 | CONCAVA | 2.68 | 24.152 | 80 | Si | | 10.7 |
| C18 | CONVEXA | 5.07 | 116.639 | 82 | | Si | 51.8 |
| C19 | CONCAVA | 6.66 | 81.008 | 82 | Si | | 103 |
| C20 | CONVEXA | 4.73 | 108.739 | 80 | | Si | 20.9 |
| C21 | CONCAVA | 3.84 | 34.534 | 80 | Si | | 55.8 |
| C22 | CONVEXA | 2.32 | 53.309 | 78 | Si | | -128 |

Observación: En el caso de los valores negativos ya no es necesario verificar distancias de visibilidad de parada.

Estudio del ancho mínimo de calzada y berma

Para determinar el ancho de calzada y ancho de berma de la carretera se realizó a través de la Tabla N° 28 y Tabla N° 29 respectivamente.

TABLA N° 28: Anchos mínimos de calzada en tangente

| Clasificación | | | | | Auto | pista | | | | | Carr | etera | | | Carr | etera | | | Carr | etera | | |
|----------------|----------|------|-------|--------|------|-------|-------|--------|------|------|-------|--------|------|------|---------------|-------|------|-------------------------|-------|-------|--------|---|
| Tráfico vehícu | llos/día | | > 6. | .000 | | | 6.000 | - 4001 | | | 4.000 | -2.001 | | | 2.000 | 0-400 | | | < 400 | | | |
| Tipo | | P | rimer | a Clas | se | S | egund | la Cla | se | P | rimer | a Clas | se | S | Segunda Clase | | | Segunda Clase Tercera C | | | a Clas | e |
| Orografía | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | 30 km/h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,00 | 6,00 | |
| | 40 km/h | | | | | | | | | | | | | | | | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,00 | | |
| | 50 km/h | | | | | | | | | | | 7,20 | 7,20 | | | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,00 | | |
| | 60 km/h | | | | | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | | | |
| Velocidad | 70 km/h | | | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 6,60 | | 6,60 | 6,60 | | | |
| de diseño | 80 km/h | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | | 7,20 | 7,20 | | | 6,60 | 6,60 | | | |
| | 90 km/h | 7,20 | 7,20 | 7,20 | | 7,20 | 7,20 | 7,20 | | 7,20 | 7,20 | | | 7,20 | | | | 6,60 | 6,60 | | | |
| | 100 km/h | 7,20 | 7,20 | 7,20 | | 7,20 | 7,20 | 7,20 | | 7,20 | | | | 7,20 | | | | | | | | |
| | 110 km/h | 7,20 | 7,20 | | | 7,20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 120 km/h | 7,20 | 7,20 | | | 7,20 | | | | | | | | · | | | | | | | | |
| | 130 km/h | 7,20 | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | |

Fuente: DG - 2018, MTC

El ancho mínimo de calzada en los tramos en tangente para la carretera Iscoconga - Jesus, según la DG – 2018 es de 7.20 m.

TABLA N° 29: Ancho de bermas

| Clasificació | ón | | | | Auto | pista | | | | | Carr | etera | | | Carre | tera | | Carretera | | | | |
|--------------|------------|------|-----------------------|------|------|-----------------|-------|--------|-----------------------------|------|-------|---------------|------|-----------|---------------|------|------|-----------|---------------|------|------|----|
| Tráfico veh | ículos/día | | > 6. | .000 | | | 6.000 | - 4001 | | | 4.000 | -2.001 | | 2.000-400 | | | | < 400 | | | | |
| Característ | icas | F | Primera clase Segunda | | | Segunda clase P | | | Segunda clase Primera clase | | | Segunda clase | | | Segunda clase | | | | Tercera Clase | | | se |
| Tipo de oro | grafía | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | 30 km/h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | 0,50 | |
| | 40 km/h | | | | | | | | | | | | | | | | 1,20 | 1,20 | 0,90 | 0,50 | | |
| | 50 km/h | | | | | | | | | | | 2,60 | 2,60 | | | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,90 | 0,90 | | |
| | 60 km/h | | | | | 3,00 | 3,00 | 2,60 | 2,60 | 3,00 | 3,00 | 2,60 | 2,60 | 2, 00 | 2,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | | | |
| Velocidad | 70 km/h | | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 1,20 | | 1,20 | 1,20 | | | |
| de diseño | 80 km/h | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | 2,00 | 2,00 | | | 1,20 | 1,20 | | | |
| | 90 km/h | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | | | 2,00 | | | | 1,20 | 1,20 | | | |
| | 100 km/h | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | | | | 2,00 | | | | | | | | |
| | 110 km/h | 3,00 | 3,00 | | | 3,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 120 km/h | 3,00 | 3,00 | | | 3,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 130 km/h | 3,00 | | | | | | | | 1 D | | | | | | | | | | | | |

Fuente: DG - 2018, MTC

• El ancho mínimo de berma para la carretera Iscoconga – Jesús, según la DG – 2018 es de 2.00 m.

Estudio de la señalización vial existente

Para el estudio de la señalización vial se realizó un inventario de la señalización de la vía, ya que es uno de los requisitos básicos para llevar a cabo una correcta evaluación con datos exactos y actualizados.

| Progresiva | Código | | Ubicación | Estado | Tipo | Observación |
|------------|--------|-----------------------|--------------------------------|--------|-------------|---|
| Trogresiva | codigo | Izquierda | Derecha | Estado | l lipo | Object vacion |
| | | | Km 00+ 0 | 00 | | |
| 0+000 | I - 7 | | Inf. Inicio Carretera a Jesús | Bueno | Informativa | Ubicación correcta. |
| 0+010 | P-33A | Reductor de velocidad | | Bueno | Preventiva | Ubicación correcta. |
| 0+023 | P-33A | Reductor de velocidad | | Bueno | Preventiva | Ubicación correcta. |
| | | | Km 02+ 0 | 00 | | |
| 02+725 | I - 5A | | Inf. Centro turístico La Colpa | Bueno | Informativa | Ubicación correcta. |
| 02+725 | | | Señal turística | Bueno | Informativa | Ubicación correcta. |
| 02+823 | P-33A | Reductor de velocidad | | Bueno | Preventiva | Ubicación correcta. |
| 02+925 | P-33A | | Reductor de velocidad | Malo | Preventiva | Ubicación incorrecta, un poste impide visualización |
| | | | Km 03+ 0 | 00 | | |
| 03+012 | P-33A | Reductor de velocidad | | Bueno | Preventiva | Ubicación correcta. |
| 03+028 | P-34 | | Proximidad de baden | Bueno | Preventiva | Ubicación correcta. |
| 03+935 | P-33A | Reductor de velocidad | | Malo | Preventiva | Ubicación correcta. |

| | Km 04+ 000 | | | | | | | | |
|--------|------------|--------------------|-----------------------------------|---------|---------------|--------------------------------|--|--|--|
| 04+017 | P-5-1 | | Proximidad de camino sinuoso | Bueno | Preventiva | Ubicación correcta. | | | |
| 04+021 | P - 40 | | Puente angosto | Bueno | Preventiva | Ubicación correcta. | | | |
| 04+026 | P - 40 | Puente angosto | | Bueno | Preventiva | Ubicación correcta. | | | |
| 04+028 | R-40 | | Baje las luces a cruzar vehículos | Bueno | Reglamentaria | Ubicación correcta. | | | |
| 04+056 | P-2B | | Curva a la izquierda | Bueno | Preventiva | Árboles impiden visualización. | | | |
| 04+072 | P-2A | Curva a la derecha | | Bueno | Preventiva | Ubicación correcta. | | | |
| 04+077 | P-2A | | Curva a la derecha | Bueno | Preventiva | Ubicación correcta. | | | |
| | Km 05+ 000 | | | | | | | | |
| 05+380 | P - 49 | | Zona Escolar | Bueno | Preventiva | Ubicación correcta. | | | |
| 05+580 | I - 5A | | Inf. Centro Poblado La Huaraclla | Regular | Informativa | Ubicación correcta. | | | |
| 05+740 | P - 49 | Zona Escolar | | Bueno | Preventiva | Ubicación correcta. | | | |
| | | | Km 07+ 000 | | | | | | |
| 07+000 | | | Bienvenido a Jesús a 3KM | Bueno | Informativa | Ubicación correcta. | | | |
| 07+296 | P - 49 | | Zona Escolar | Bueno | Preventiva | Ubicación correcta. | | | |
| 07+325 | P-33A | | Reductor de velocidad | Bueno | Preventiva | Ubicación correcta. | | | |
| 07+386 | P - 49 | Zona Escolar | | Bueno | Preventiva | Ubicación correcta. | | | |
| 07+710 | P - 41 | Puente | | Bueno | Preventiva | Ubicación correcta. | | | |

| 07+859 | P - 41 | Puente | | Malo | Preventiva | Ubicación correcta, Señal en mal estado | | | | |
|--------|------------|--|----------------------------------|---------|---------------|---|--|--|--|--|
| 07+942 | R - 30 - 4 | Reductor de velocidad (25 KPH) | | Bueno | Reglamentaria | Ubicación correcta. | | | | |
| | Km 08+ 000 | | | | | | | | | |
| 08+079 | R-30 | | Vel. Máxima (35Kph) | Bueno | Reglamentaria | Árboles impiden visualización. | | | | |
| 08+388 | I - 5 | | Inf. Jesús - Catán | Malo | Informativa | Árboles impiden visualización. | | | | |
| 08+390 | R - 2 | | Ceda el paso | Regular | Reglamentaria | Árboles impiden visualización. | | | | |
| 08+539 | P - 1A | | Curva pronunciada derecha | Bueno | Preventiva | Ubicación correcta. | | | | |
| 08+718 | P - 5 -2B | Curva en U a la izquierda | Reductor de velocidad | Bueno | Preventiva | Ubicación correcta. | | | | |
| 08+716 | P - 17A | | reducción de calzada ambos lados | Malo | Preventiva | Ubicación correcta. | | | | |
| 08+809 | P - 5 -2A | Curva en U a la derecha | | Bueno | Preventiva | Ubicación correcta. | | | | |
| 08+820 | P - 17A | reducción de calzada ambos lados | | Malo | Preventiva | Ubicación correcta. | | | | |
| | | | Km 09+ 000 | | | | | | | |
| 09+019 | P -1A | | Curva pronunciada derecha | Bueno | Preventiva | Árboles impiden visualización. | | | | |
| 09+214 | P - 17A | | reducción de calzada ambos lados | Bueno | Preventiva | Árboles impiden visualización. | | | | |
| 09+398 | P - 40 | Puente angosto | | Bueno | Preventiva | Ubicación correcta | | | | |
| 09+412 | P - 17A | reducción de calzada ambos lados | | Malo | Preventiva | Ubicación correcta | | | | |
| 09+421 | I - 5 | Señal de dirección tránsito pesado y liviano | | Bueno | Informativa | Ubicación correcta. | | | | |
| 09+439 | P-33A | Inf. Llegada a Jesús | | Malo | Informativa | Ubicación incorrecta, arbustos impiden | | | | |

TABLA N° 41: Inventario de la señalización vertical.

El inventario refleja la existencia de 41 señales verticales, de las cuales un 75.6% se califican como "Bueno", un 4.9% "Regular" y un 19.5% en "Mal estado". Se evaluaron las condiciones físicas de las señales, considerando la siguiente puntuación:

Análisis de los accidentes de tránsito ocurridos en los últimos cuatro años

Reporte de accidentes

TABLA N°30: Registro de accidentes de tránsito en los últimos cuatro años.

| Link de accidentes carretera Cajamarca – Jesús | Mes | Año | Muertos | Heridos | Causa |
|--|------------|------|---------|---------|---------------|
| https://sinrodeoscajamarca.com/un-muerto-y-dos-heridos-deja-accidente-en-la-ruta-al-distrito-de-jesus/ | enero | 2020 | 1 | 2 | Choque |
| https://www.facebook.com/PortafolioPeriodistico/posts/1490366724427815/ | enero | 2019 | 0 | 1 | Choque y fuga |
| https://www.facebook.com/PortafolioPeriodistico/posts/2080303542100794 | septiembre | 2020 | 0 | 0 | Despiste |
| https://www.facebook.com/PortafolioPeriodistico/posts/2374914452639700 | junio | 2021 | 0 | 0 | Choque |
| https://www.facebook.com/PortafolioPeriodistico/posts/2123564577774690 | octubre | 2020 | 0 | 1 | Choque |
| https://www.facebook.com/PortafolioPeriodistico/posts/2093196454144836 | septiembre | 2020 | 0 | 1 | Choque |
| https://www.facebook.com/PortafolioPeriodistico/posts/2338387006292445 | mayo | 2021 | 0 | 0 | Despiste |

| https://www.facebook.com/PortafolioPeriodistico/posts/1641555152642304 | julio | 2019 | 0 | 1 | Despiste |
|--|---------|------|---|---|---------------------|
| https://www.facebook.com/PortafolioPeriodistico/posts/1337679013029921 | julio | 2018 | 0 | 1 | Volcadura |
| https://www.facebook.com/PortafolioPeriodistico/posts/1744512569013228 | octubre | 2019 | 0 | 0 | Despiste |
| https://www.facebook.com/PortafolioPeriodistico/posts/1873724086092075 | febrero | 2020 | 0 | 1 | Atropello y fuga |
| https://www.facebook.com/PortafolioPeriodistico/posts/1295624577235365 | junio | 2018 | 0 | 1 | Despiste |
| https://www.facebook.com/watch/?v=2108912402465985 | agosto | 2018 | 0 | 0 | Despiste |
| https://www.facebook.com/PortafolioPeriodistico/posts/1330614350403054 | julio | 2018 | 0 | 2 | Choque |
| https://www.facebook.com/PortafolioPeriodistico/posts/1227770474020776 | marzo | 2018 | 0 | 1 | Despiste |

Fuente: Elaboración propia, 2022

Comparación de las características geométricas existentes con lo establecido en el Manual de Carreteras: Diseño Geométrico, DG - 2018.

Parámetros evaluados en planta.

Radios de curvatura

TABLA N°31: Comparación de radios mínimos de curvatura.

| Curva | Unidad | Existente | Valor mínimo | Valor mínimo redondeado | Comprobación |
|-------|--------|-----------|--------------------|-------------------------------|--------------|
| | | | según DG - 2018 | según DG - 2018 | |
| PI:1 | m | 181.883 | 123.2454639 | 125 | CUMPLE |
| PI:2 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:3 | m | 212.546 | 123.2454639 | 125 | CUMPLE |
| PI:4 | m | 6056.365 | 123.2454639 | 125 | CUMPLE |
| PI:5 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:6 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:7 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:8 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:9 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:10 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:11 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:12 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:13 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:14 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:15 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:16 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:17 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:18 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:19 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:20 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:21 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:22 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:23 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:24 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:25 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:26 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:27 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:28 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:29 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:30 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:31 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:32 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:33 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |

| PI:34 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
|--------------|---------------|------------|-------------|-----|-----------|
| PI:35 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:36 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:37 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:38 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:39 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:40 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:41 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:42 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:43 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:44 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:45 | m | 13.758 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:46 | m | 14.641 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:47 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:48 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:49 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:50 | m | 12.570 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:51 | m | 9.240 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:52 | m | 10.365 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:53 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:54 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:55 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:56 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:57 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:58 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:59 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:60 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:61 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:62 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:63 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:64 | m | 11.029 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:65 | m | 12.996 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:66 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| PI:67 | m | 41.000 | 123.2454639 | 125 | NO CUMPLE |
| Radios en ev | valuación que | cumplen | | | 3 |
| Radios en ev | valuación que | no cumplen | | | 64 |
| Radios total | en evaluación | | 67 | | |
| Porcentaje | que cumplen | | | | 4.48% |
| | | | , . | | |

Peraltes máximos y mínimos.

TABLA N° 32: Comparación de peraltes máximos y mínimos.

| | Manual de Carreteras DG-2018 | | | | | | |
|-------|------------------------------|-----------|-----|---------------------------|--------------|--|--|
| Curva | Unidad | Existente | | Valor mínimo Valor máximo | | | |
| | | | (%) | (%) | Comprobación | | |
| PI:1 | m | 4.41 | 2 | 8 | CUMPLE | | |
| PI:2 | m | 1.55 | 2 | 8 | NO CUMPLE | | |
| PI:3 | m | 0 | 2 | 8 | NO CUMPLE | | |
| PI:4 | m | 0.01 | 2 | 8 | NO CUMPLE | | |
| PI:5 | m | 1.5 | 2 | 8 | NO CUMPLE | | |
| PI:6 | m | 0 | 2 | 8 | NO CUMPLE | | |
| PI:7 | m | 0 | 2 | 8 | NO CUMPLE | | |
| PI:8 | m | 0.01 | 2 | 8 | NO CUMPLE | | |
| PI:9 | m | 0 | 2 | 8 | NO CUMPLE | | |
| PI:10 | m | 0 | 2 | 8 | NO CUMPLE | | |
| PI:11 | m | 0 | 2 | 8 | NO CUMPLE | | |
| PI:12 | m | 0 | 2 | 8 | NO CUMPLE | | |
| PI:13 | m | 0 | 2 | 8 | NO CUMPLE | | |
| PI:14 | m | 0 | 2 | 8 | NO CUMPLE | | |
| PI:15 | m | 0.01 | 2 | 8 | NO CUMPLE | | |
| PI:16 | m | 0 | 2 | 8 | NO CUMPLE | | |
| PI:17 | m | 0 | 2 | 8 | NO CUMPLE | | |
| PI:18 | m | 0 | 2 | 8 | NO CUMPLE | | |
| PI:19 | m | 0 | 2 | 8 | NO CUMPLE | | |
| PI:20 | m | 1.39 | 2 | 8 | NO CUMPLE | | |
| PI:21 | m | 0 | 2 | 8 | NO CUMPLE | | |
| PI:22 | m | 0 | 2 | 8 | NO CUMPLE | | |
| PI:23 | m | 0 | 2 | 8 | NO CUMPLE | | |
| PI:24 | m | 0 | 2 | 8 | NO CUMPLE | | |
| PI:25 | m | 0 | 2 | 8 | NO CUMPLE | | |
| PI:26 | m | 0 | 2 | 8 | NO CUMPLE | | |
| PI:27 | m | 0 | 2 | 8 | NO CUMPLE | | |
| PI:28 | m | 0 | 2 | 8 | NO CUMPLE | | |
| PI:29 | m | 0.01 | 2 | 8 | NO CUMPLE | | |
| PI:30 | m | 0 | 2 | 8 | NO CUMPLE | | |
| PI:31 | m | 0 | 2 | 8 | NO CUMPLE | | |
| PI:32 | m | 0 | 2 | 8 | NO CUMPLE | | |
| PI:33 | m | 0 | 2 | 8 | NO CUMPLE | | |
| PI:34 | m | 0.01 | 2 | 8 | NO CUMPLE | | |
| PI:35 | m | 0 | 2 | 8 | NO CUMPLE | | |
| PI:36 | m | 0 | 2 | 8 | NO CUMPLE | | |
| PI:37 | m | 0 | 2 | 8 | NO CUMPLE | | |

| PI:38 | m | 0 | 2 | 8 | NO CUMPLE | |
|---------------|---------------------------------------|------|---|---|-----------|--|
| PI:39 | m | 0 | 2 | 8 | NO CUMPLE | |
| PI:40 | m | 0.01 | 2 | 8 | NO CUMPLE | |
| PI:41 | m | 0 | 2 | 8 | NO CUMPLE | |
| PI:42 | m | 0 | 2 | 8 | NO CUMPLE | |
| PI:43 | m | 0.01 | 2 | 8 | NO CUMPLE | |
| PI:44 | m | 0.01 | 2 | 8 | NO CUMPLE | |
| PI:45 | m | 0 | 2 | 8 | NO CUMPLE | |
| PI:46 | m | 0.01 | 2 | 8 | NO CUMPLE | |
| PI:47 | m | 0 | 2 | 8 | NO CUMPLE | |
| PI:48 | m | 0 | 2 | 8 | NO CUMPLE | |
| PI:49 | m | 0 | 2 | 8 | NO CUMPLE | |
| PI:50 | m | 0.01 | 2 | 8 | NO CUMPLE | |
| PI:51 | m | 0.01 | 2 | 8 | NO CUMPLE | |
| PI:52 | m | 0 | 2 | 8 | NO CUMPLE | |
| PI:53 | m | 0.01 | 2 | 8 | NO CUMPLE | |
| PI:54 | m | 0.01 | 2 | 8 | NO CUMPLE | |
| PI:55 | m | 0 | 2 | 8 | NO CUMPLE | |
| PI:56 | m | 0 | 2 | 8 | NO CUMPLE | |
| PI:57 | m | 0 | 2 | 8 | NO CUMPLE | |
| PI:58 | m | 0.01 | 2 | 8 | NO CUMPLE | |
| PI:59 | m | 0.02 | 2 | 8 | NO CUMPLE | |
| PI:60 | m | 0.02 | 2 | 8 | NO CUMPLE | |
| PI:61 | m | 0 | 2 | 8 | NO CUMPLE | |
| PI:62 | m | 0 | 2 | 8 | NO CUMPLE | |
| PI:63 | m | 0.01 | 2 | 8 | NO CUMPLE | |
| PI:64 | m | 0.03 | 2 | 8 | NO CUMPLE | |
| PI:65 | m | 0.04 | 2 | 8 | NO CUMPLE | |
| PI:66 | m | 0 | 2 | 8 | NO CUMPLE | |
| PI:67 | m | 0 | 2 | 8 | NO CUMPLE | |
| Peraltes en e | 1 | | | | | |
| Peraltes en e | Peraltes en evaluación que no cumplen | | | | | |
| Total de pera | ltes en evalua | ción | | | 67 | |
| Porcentaje q | ue cumplen | | | | 1.49% | |

Sobreanchos en curvas.

TABLA N° 33 Sobreanchos en curvas

| Curva | Unidad | Existente | Valor Calculado según DG - 2018 | Comprobación |
|-------|--------|-----------|--|--------------|
| PI:1 | m | 0.52 | 0.78752689 | NO CUMPLE |
| PI:2 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:3 | m | 0.46 | 0.70471913 | NO CUMPLE |
| PI:4 | m | 0.05 | 0.08738343 | NO CUMPLE |
| PI:5 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:6 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:7 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:8 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:9 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:10 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:11 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:12 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:13 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:14 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:15 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:16 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:17 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:18 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:19 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:20 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:21 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:22 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:23 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:24 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:25 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:26 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:27 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:28 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:29 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:30 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:31 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:32 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:33 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:34 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:35 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:36 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |

| PI:37 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
|--------------|-------------------------|---------------|------------|-----------|
| PI:38 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:39 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:40 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:41 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:42 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:43 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:44 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:45 | m | 5 | 6.59541367 | NO CUMPLE |
| PI:46 | m | 4.68 | 6.1868292 | NO CUMPLE |
| PI:47 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:48 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:49 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:50 | m | 5.52 | 7.26552597 | NO CUMPLE |
| PI:51 | m | 8.13 | 10.8439435 | NO CUMPLE |
| PI:52 | m | 6.94 | 9.155918 | NO CUMPLE |
| PI:53 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:54 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:55 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:56 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:57 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:58 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:59 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:60 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:61 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:62 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:63 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:64 | m | 6.42 | 8.4570483 | NO CUMPLE |
| PI:65 | m | 5.32 | 7.00631879 | NO CUMPLE |
| PI:66 | m | 1.78 | 2.47065207 | NO CUMPLE |
| PI:67 | PI:67 m 1.78 2.47065207 | | | |
| Sobreanchos | 0 | | | |
| Sobreanchos | 67 | | | |
| | total en evalu | ación | | 67 |
| Porcentaje o | | Elaboración n | | 0.00% |

Distancia de visibilidad de adelantamiento

TABLA N° 34: Distancia de visibilidad de adelantamiento

| | | | Valor | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------|------------------------|--------------|--|--|--|--|
| Tangente | Unidad | Existente | mínimo | Comprobación | | | | |
| | | | según DG - 2018 | · | | | | |
| Tan 01 | m | 2.1456 | 290 | NO CUMPLE | | | | |
| Tan 02 | m | 2.1466 | 290 | NO CUMPLE | | | | |
| Tan 03 | m | 0.8147 | 290 | NO CUMPLE | | | | |
| Tan 04 | m | 70.3186 | 290 | NO CUMPLE | | | | |
| Tan 05 | m | 60.7246 | 290 | NO CUMPLE | | | | |
| Tan 06 | m | 7.5683 | 290 | NO CUMPLE | | | | |
| Tan 07 | m | 7.5795 | 290 | NO CUMPLE | | | | |
| Tan 08 | m | 49.8984 | 290 | NO CUMPLE | | | | |
| Tan 09 | m | 50.1946 | 290 | NO CUMPLE | | | | |
| Tan 10 | m | 18.3219 | 290 | NO CUMPLE | | | | |
| Tan 11 | m | 18.5489 | 290 | NO CUMPLE | | | | |
| Tan 12 | m | 20.1864 | 290 | NO CUMPLE | | | | |
| Tan 13 | m | 20.5794 | 290 | NO CUMPLE | | | | |
| Tan 14 | m | 6.575 | 290 | NO CUMPLE | | | | |
| Tan 15 | m | 6.7315 | 290 | NO CUMPLE | | | | |
| Tan 16 | m | 58.3041 | 290 | NO CUMPLE | | | | |
| Tan 17 | m | 60.3584 | 290 | NO CUMPLE | | | | |
| Tan 18 | m | 54.3778 | 290 | NO CUMPLE | | | | |
| Tan 19 | m | 55.1855 | 290 | NO CUMPLE | | | | |
| Tan 20 | m | 27.5895 | 290 | NO CUMPLE | | | | |
| Tan 21 | m | 25.9917 | 290 | NO CUMPLE | | | | |
| Tan 22 | m | 9.1649 | 290 | NO CUMPLE | | | | |
| Tan 23 | m | 9.2084 | 290 | NO CUMPLE | | | | |
| Distancias de v | Distancias de visibilidad de adelantamiento que cumplen | | | | | | | |
| Distancias de v cumplen | 10 | | | | | | | |
| Total de distan | cias de visibilida | ad en evaluació | n | 10 | | | | |
| Porcentaje qu | e cumplen | | Porcentaje que cumplen | | | | | |

Parámetros evaluados en perfil

Longitud de curvas verticales

TABLA N° 35: Comparación de longitud de curvas verticales convexas.

| Curva | Unidad | Existente | Valor mínimo según DG-2018 | Comprobación | | | |
|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------------------|--------------|--|--|--|
| C8 | m | 138.429 | 58.6 | CUMPLE | | | |
| C12 | m | 99.451 | 42.0 | CUMPLE | | | |
| C14 | m | 39.753 | 212.3 | NO CUMPLE | | | |
| C18 | m | 116.639 | 51.8 | CUMPLE | | | |
| C20 | m | 108.739 | 20.9 | CUMPLE | | | |
| C22 | m | 53.309 | 127.6 | NO CUMPLE | | | |
| Curvas longit | udinales conv | exas en evalu | ación que cumplen | 4 | | | |
| Curvas longit cumplen | 2 | | | | | | |
| Curvas longit | 6 | | | | | | |
| Porcentaje o | Porcentaje que cumplen | | | | | | |

Fuente: Elaboración propia, 2022

TABLA N°36 : Comparación de longitud de curvas verticales cóncavas.

| Curva | Unidad | Existente | Valor mínimo según DG-2018 | Comprobación | | | |
|---------------|---|-----------|-------------------------------|--------------|--|--|--|
| C3 | m | 17.002 | 52.9 | NO CUMPLE | | | |
| C7 | m | 30.511 | 42.0 | NO CUMPLE | | | |
| C9 | m | 37.831 | 63.6 | NO CUMPLE | | | |
| C15 | m | 27.585 | 33.1 | NO CUMPLE | | | |
| C17 | m | 24.152 | 10.7 | CUMPLE | | | |
| C19 | m | 81.008 | 102.9 | NO CUMPLE | | | |
| C21 | m | 34.534 | 55.8 | NO CUMPLE | | | |
| Curvas long. | 1 | | | | | | |
| Curvas longi. | 6 | | | | | | |
| Total de curv | Total de curvas longitudinales cóncavas en evaluación | | | | | | |
| Porcentaje o | Porcentaje que cumplen | | | | | | |

Fuente: Elaboración propia, 2022

Pendiente mínima y máxima

TABLA N° 37: Comparación de las pendientes mínimas y máximas.

| T | TI 11 1 | E-1-44- | Según 1 | Según DG-2018 | | |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------|---------------|--------------|--|
| Tramo | Unidad | Existente | Valor mínimo | Valor máximo | Comprobación | |
| L1 | % | 2.2 | 0.5 | 6 | CUMPLE | |
| L2 | % | 2.39 | 0.5 | 6 | CUMPLE | |
| L3 | % | 1.95 | 0.5 | 6 | CUMPLE | |
| L4 | % | 0.06 | 0.5 | 6 | NO CUMPLE | |
| L5 | % | 0.17 | 0.5 | 6 | NO CUMPLE | |
| L6 | % | 0.11 | 0.5 | 6 | NO CUMPLE | |
| L7 | % | 0.19 | 0.5 | 6 | NO CUMPLE | |
| L8 | % | 3.58 | 0.5 | 6 | CUMPLE | |
| L9 | % | 2.44 | 0.5 | 6 | CUMPLE | |
| L10 | % | 1.76 | 0.5 | 6 | CUMPLE | |
| L11 | % | 2.23 | 0.5 | 6 | CUMPLE | |
| L12 | % | 1.58 | 0.5 | 6 | CUMPLE | |
| L13 | % | 2.74 | 0.5 | 6 | CUMPLE | |
| L14 | % | 3.71 | 0.5 | 6 | CUMPLE | |
| L15 | % | 5.44 | 0.5 | 6 | CUMPLE | |
| L16 | % | 2.37 | 0.5 | 6 | CUMPLE | |
| L17 | % | 2.95 | 0.5 | 6 | CUMPLE | |
| L18 | % | 0.27 | 0.5 | 6 | NO CUMPLE | |
| L19 | % | 5.34 | 0.5 | 6 | CUMPLE | |
| L20 | % | 1.32 | 0.5 | 6 | CUMPLE | |
| L21 | % | 3.41 | 0.5 | 6 | CUMPLE | |
| L22 | % | 0.43 | 0.5 | 6 | NO CUMPLE | |
| L23 | % | 1.27 | 0.5 | 6 | CUMPLE | |
| Pendientes míni | mas y máximas e | n evaluación que | cumplen | | 17 | |
| Pendientes míni | | 6 | | | | |
| Pendientes míni | 23 | | | | | |
| Porcentaje que | 73.91% | | | | | |

Distancia de visibilidad de parada

Tabla $N^{\circ}38$: Distancia de visibilidad de parada de cada curva vertical.

| Curva | PIV | Dp Elegido (m) |
|-------|----------|----------------|
| C1 | 0+069.23 | 79 |
| C2 | 0+275.39 | 79 |
| C3 | 0+612.81 | 78 |
| C4 | 1+336.32 | 77 |
| C5 | 2+065.10 | 77 |
| C6 | 2+802.95 | 77 |
| C7 | 3+631.44 | 80 |
| C8 | 4+170.13 | 80 |
| C9 | 4+549.59 | 79 |
| C10 | 4+782.26 | 79 |
| C11 | 5+554.25 | 72 |
| C12 | 5+805.68 | 80 |
| C13 | 6+168.53 | 80 |
| C14 | 6+592.63 | 84 |
| C15 | 6+923.89 | 84 |
| C16 | 7+326.24 | 80 |
| C17 | 7+774.03 | 80 |
| C18 | 8+492.50 | 82 |
| C19 | 8+710.60 | 82 |
| C20 | 9+035.12 | 80 |
| C21 | 9+113.13 | 80 |
| C22 | 9+220.05 | 78 |
| C23 | 9+420.43 | 78 |

Fuente: Elaboración propia, 2022

Ancho mínimo de calzada y bermas

TABLA N^{\circ} 39: Comparación de ancho de calzada y ancho de berma.

| Tramo | Ancho de calzada (m) | Según DG-2018 | Comprobación | Ancho de berma (m) | Según DG-2018 | Comprobación |
|---------------------------|----------------------|------------------|--------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 00+000 Hasta 01+000 | 6.9 | 7.2 | NO CUMPLE | 0.5 | 2 | NO CUMPLE |
| 01+000 Hasta 02+000 | 6.9 | 7.2 | NO CUMPLE | 0.75 | 2 | NO CUMPLE |
| 02+000 Hasta 03+000 | 6.8 | 7.2 | NO CUMPLE | 0.65 | 2 | NO CUMPLE |
| 03+000 Hasta 04+000 | 6.4 | 7.2 | NO CUMPLE | 0.3 | 2 | NO CUMPLE |
| 04+000 Hasta 05+000 | 6.8 | 7.2 | NO CUMPLE | 0.2 | 2 | NO CUMPLE |
| 05+000 Hasta 06+000 | 7.2 | 7.2 | CUMPLE | 0.5 | 2 | NO CUMPLE |
| 06+000 Hasta 07+000 | 7.2 | 7.2 | CUMPLE | 0.5 | 2 | NO CUMPLE |
| 07+000 Hasta 08+000 | 6.7 | 7.2 | NO CUMPLE | 0.6 | 2 | NO CUMPLE |
| 08+000 Hasta 09+000 | 6.9 | 7.2 | NO CUMPLE | 0.4 | 2 | NO CUMPLE |
| 09+000 Hasta 09+439 | 6.8 | 7.2 | NO CUMPLE | 0.1 | 2 | NO CUMPLE |
| Longitud en e | valuación que cu | imple (Km) | 2 | | | 0 |
| Longitud en e | valuación que no | cumplen (km) | 8.4 | | | 8 |
| Longitud total | en evaluación(I | Km) | 9.4 | | | 10 |
| Porcentaje ca | rretera que cu | mple | 21.28% | | | 0.00% |

TABLA N°40: Resumen de la comparación de parámetros.

| PARÁMETRO | OS GEOMÉTRICOS EVALUADOS DE LA | EVALUACIÓN | | |
|---------------|---|------------|-----------|--|
| CAR | RETERA ISCOCONGA - JESUS | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| | Distancias de visibilidad de adelantamiento | 0.00% | 100.00% | |
| Planta | Radios | 4.48% | 95.52% | |
| | Peraltes en curvas horizontales | 1.49% | 98.51% | |
| | Sobreancho en curvas necesarias | 0.00% | 100.00% | |
| Secciones | Ancho mínimo de calzada | 21.28% | 78.72% | |
| transversales | Ancho mínimo de berma | 0.00% | 100.00% | |
| | Pendientes mínimas y máximas | 73.91% | 26.09% | |
| Perfil | Curvas longitudinales convexas | 33.33% | 66.67% | |
| | Curvas longitudinales cóncavas | 14.29% | 85.71% | |

Evaluación de la señalización vial Evaluación de la señalización vertical

| Progresiva | Código | Ubicación | | Estado | Tipo | Observación | |
|------------|------------|-----------------------|--------------------------------|--------|-------------|---|--|
| riogiesiva | Courgo | Izquierda | Derecha | LStado | Про | Observacion | |
| | | | Km 00+ 0 | 000 | | | |
| 0+000 | I - 7 | | Inf. Inicio Carretera a Jesús | Bueno | Informativa | Ubicación correcta. | |
| 0+010 | P-33A | Reductor de velocidad | | Bueno | Preventiva | Ubicación correcta. | |
| 0+023 | P-33A | Reductor de velocidad | | Bueno | Preventiva | Ubicación correcta. | |
| | | | Km 02+ 0 | 000 | | | |
| 02+725 | I - 5A | | Inf. Centro turístico La Colpa | Bueno | Informativa | Ubicación correcta. | |
| 02+725 | | | Señal turística | Bueno | Informativa | Ubicación correcta. | |
| 02+823 | P-33A | Reductor de velocidad | | Bueno | Preventiva | Ubicación correcta. | |
| 02+925 | P-33A | | Reductor de velocidad | Malo | Preventiva | Ubicación incorrecta, un poste impide visualización | |
| | | | Km 03+ 0 | 000 | | | |
| 03+012 | P-33A | Reductor de velocidad | | Bueno | Preventiva | Ubicación correcta. | |
| 03+028 | P-34 | | Proximidad de baden | Bueno | Preventiva | Ubicación correcta. | |
| 03+935 | P-33A | Reductor de velocidad | | Malo | Preventiva | Ubicación correcta. | |
| | Km 04+ 000 | | | | | | |
| 04+017 | P-5-1 | | Proximidad de camino sinuoso | Bueno | Preventiva | Ubicación correcta. | |

| 04+021 | P - 40 | | Puente angosto | Bueno | Preventiva | Ubicación correcta. |
|--------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------|---|
| 04+02 | P - 40 | Puente angosto | | Bueno | Preventiva | Ubicación correcta. |
| 04+028 | R-40 | | Baje las luces a cruzar vehículos | Bueno | Reglamentaria | Ubicación correcta. |
| 04+056 | P-2B | | Curva a la izquierda | Bueno | Preventiva | Árboles impiden visualización. |
| 04+072 | P-2A | Curva a la derecha | | Bueno | Preventiva | Ubicación correcta. |
| 04+077 | P-2A | | Curva a la derecha | Bueno | Preventiva | Ubicación correcta. |
| | | | Km 05+ 000 | 0 | | |
| 05+380 | P - 49 | | Zona Escolar | Bueno | Preventiva | Ubicación correcta. |
| 05+580 | I - 5A | | Inf. Centro Poblado La Huaraclla | Regular | Informativa | Ubicación correcta. |
| 05+740 | P - 49 | Zona Escolar | | Bueno | Preventiva | Ubicación correcta. |
| | | | Km 07+ 000 | 0 | | |
| 07+000 | | | Bienvenido a Jesús a 3KM | Bueno | Informativa | Ubicación correcta. |
| 07+296 | P - 49 | | Zona Escolar | Bueno | Preventiva | Ubicación correcta. |
| 07+325 | P-33A | | Reductor de velocidad | Bueno | Preventiva | Ubicación correcta. |
| 07+386 | P - 49 | Zona Escolar | | Bueno | Preventiva | Ubicación correcta. |
| 07+710 | P - 41 | Puente | | Bueno | Preventiva | Ubicación correcta. |
| 07+859 | P - 41 | Puente | | Malo | Preventiva | Ubicación correcta, Señal en mal estado |
| 07+942 | R - 30 - 4 | Reductor de velocidad (25 KPH) | | Bueno | Reglamentaria | Ubicación correcta. |

| | Km 08+ 000 | | | | | |
|--------|------------|--|----------------------------------|---------|---------------|--|
| 08+079 | R-30 | | Vel. Máxima (35Kph) | Bueno | Reglamentaria | Árboles impiden visualización. |
| 08+388 | I - 5 | | Inf. Jesús - Catán | Malo | Informativa | Árboles impiden visualización. |
| 08+390 | R - 2 | | Ceda el paso | Regular | Reglamentaria | Árboles impiden visualización. |
| 08+539 | P - 1A | | Curva pronunciada derecha | Bueno | Preventiva | Ubicación correcta. |
| 08+718 | P - 5 -2B | Curva en U a la izquierda | Reductor de velocidad | Bueno | Preventiva | Ubicación correcta. |
| 08+716 | P - 17A | | reducción de calzada ambos lados | Malo | Preventiva | Ubicación correcta. |
| 08+809 | P - 5 -2A | Curva en U a la derecha | | Bueno | Preventiva | Ubicación correcta. |
| 08+820 | P - 17A | reducción de calzada ambos lados | | Malo | Preventiva | Ubicación correcta. |
| | | | Km 09+ 000 |) | | |
| 09+019 | P -1A | | Curva pronunciada derecha | Bueno | Preventiva | Árboles impiden visualización. |
| 09+214 | P - 17A | | reducción de calzada ambos lados | Bueno | Preventiva | Árboles impiden visualización. |
| 09+398 | P - 40 | Puente angosto | | Bueno | Preventiva | Ubicación correcta |
| 09+412 | P - 17A | reducción de calzada ambos lados | | Malo | Preventiva | Ubicación correcta |
| 09+421 | I - 5 | Señal de dirección tránsito pesado y liviano | | Bueno | Informativa | Ubicación correcta. |
| 09+439 | P-33A | Inf. Llegada a Jesús | | Malo | Informativa | Ubicación incorrecta, arbustos impiden visualización |

TABLA Nº 41: Inventario de la señalización vertical.

El inventario refleja la existencia de 41 señales verticales, de las cuales un 75.6% se califican como "Bueno", un 4.9% "Regular" y un 19.5% en "Mal estado". Se evaluaron las condiciones físicas de las señales, considerando la siguiente puntuación:

TABLA N° 42: Clasificación del estado físico de la señalización vertical.

BUENO Excelente condición del tablero, leyenda, soporte y reflectividad. Se ajustan al diseño recomendado en el Manual de dispositivos de control de tránsito automotor para calles y carreteras. **REGULAR** Tablero o soporte en mal estado, pero se puede leer la leyenda. Regular reflectividad MALO No se puede leer la leyenda, soporte y tableros en mal estado. Sin reflectividad. No se ajustan al Manual de dispositivos de control de transito

Evaluación de la señalización horizontal.

 $\textbf{TABLA $N^{\circ}43$: Se\~{n}alizaci\'{o}n horizontal presente en todo el tramo de la carretera.}$

| SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|-----------|--|--|--|--|
| | | Líneas de eje central continuas | NO EXISTE | | | | |
| | Língas do gio contral | Líneas de eje central discontinuas | NO EXISTE | | | | |
| LÍNEAS | Líneas de eje central | Líneas de eje continuas dobles | NO EXISTE | | | | |
| LONGITUDINALES | | Líneas de eje central combinadas | NO EXISTE | | | | |
| | Líneas de borde o calzada | Líneas de borde o calzada continuas | NO EXISTE | | | | |
| | Lilleas de borde o caizada | Líneas de borde o calzada discontinuas | NO EXISTE | | | | |
| | Cruce controlado por señal CEDA EL PASO | | NO EXISTE | | | | |
| | Cruce controlado por señal PARE | | NO EXISTE | | | | |
| | Cruce regulado por Semáforo | | NO EXISTE | | | | |
| | Pasos para peatones | | NO EXISTE | | | | |
| LÍNEAS | Cruce de ciclovías | | NO EXISTE | | | | |
| TRANSVERSALES | | Flecha recta | NO EXISTE | | | | |
| INANSVERSALES | | Flecha de viraje | NO EXISTE | | | | |
| | | Flecha recta y de salida | NO EXISTE | | | | |
| | | Flecha de incorporación | NO EXISTE | | | | |
| | | Pare | NO EXISTE | | | | |
| | | Velocidad máxima | NO EXISTE | | | | |
| | | Escuela | NO EXISTE | | | | |
| | | Buses | NO EXISTE | | | | |
| | | Estacionamiento | NO EXISTE | | | | |
| OTROS | Reductores de velocidad | | NO EXISTE | | | | |
| UINUS | Marcadores viales | Taharasián mania 2022 | NO EXISTE | | | | |

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Evaluación de la seguridad vial

Según el análisis de estadísticas de accidentes de tránsito de la carretera Isococonga - Jesús se registraron 5 accidentes en el año 2018, 3 accidentes en el 2019, 5 accidentes en el 2020, 2 accidentes en el 2021 y 1 accidente en el 2022; datos que se representan en el Gráfico N° 02.

Gráfico Nº 02: Accidentes de tránsito años 2018 - 2022.




Gráfico N° 03: Distribución de accidentes según tipo, años 2018 - 2022.



Fuente: Elaboración propia, 2022.

Gráfico N° 04: Causas de los accidentes años 2015 - 2018.



Fuente: Elaboración propia, 2022

IV. ANALISIS Y DISCUSIÓN

Tramo en estudio:

El estudio estuvo enfocado en determinar y comparar los parámetros geométricos existentes en el tramo de carretera Iscoconga - Jesús; con la Norma de Diseño Geométrico de Carreteras 2018, para así determinar los efectos que produce la geometría de la carretera sobre la seguridad vial.

Del reconocimiento de la vía en estudio se pudo obtener la siguiente información:

La vía en estudio presenta distancias de visibilidad no adecuadas en las curvas impidiendo una correcta visibilidad que es causante de accidentes.

También se observó que en algunos tramos de la vía la berma no tiene el ancho que indica el Manual de Carreteras, DG - 2018.

En algunos tramos el ancho de calzada llega hasta la cuneta, impidiendo el tránsito de peatones con seguridad.

De las 67 curvas existentes en la carretera se identificó que los radios evaluados no cumplen con la norma DG - 2018, lo que impide realizar una clasificación correcta de esta carretera. También se identifica que los sobreanchos existentes de la carretera no están dentro de los parámetros mínimos sugeridos por la DG - 2018.

La señalización es deficiente y escaza. En algunos puntos no se podía visualizar las señales verticales y se pudo observar que la carretera no cuenta con señales horizontales.

Propuesta de señalización vertical.

En la propuesta se consideró:

<u>Km 00+400</u>: Instalar señal preventiva P-33 "Reductor de velocidad", hay una giba sin señalización horizontal ni vertical. (lado derecho).

<u>Km 02+780</u>: Instalar señal preventiva P-33 "Reductor de velocidad", hay una giba sin señalización horizontal ni vertical. (lado derecho).

<u>Km 02+925:</u> Reparar señal preventiva P-33 "Reductor de velocidad". (lado derecho).

<u>Km 03+870</u>: Instalar señal preventiva P-33 "Reductor de velocidad", hay una giba sin señalización horizontal ni vertical. (lado derecho).

<u>Km 03+935</u>: Reparar señal preventiva P-33 "Reductor de velocidad". (lado izquierdo).

<u>Km 04+056</u>: Podar árboles para que permitan la visualización de la señal preventiva P-2B "Curva a la izquierda". (lado derecho).

Km 05+410: Instalar señal preventiva P-33 "Reductor de velocidad", hay una giba sin señalización horizontal ni vertical. (lado derecho).

<u>Km 05+520</u>: Instalar señal preventiva P-33 "Reductor de velocidad", hay una giba sin señalización horizontal ni vertical. (lado izquierdo).

 $\underline{\mathbf{Km}}$ 05+580: Reparar señal de información I – 5A "Inf. Centro Poblado La Huaraclla". (lado derecho).

<u>Km 07+700</u>: Instalar señal preventiva P-33 "Reductor de velocidad", hay una giba sin señalización horizontal ni vertical. (lado izquierdo).

Km 07+859: Reparar señal preventiva P-41 "Señal Puente". (lado izquierdo).

<u>Km 08+079</u>: Podar árboles para que permitan la visualización de la señal reglamentaria R - 30 "Señal de Vel. Máxima (35Kph)". (lado derecho) pronunciada a la izquierda" (lado izquierdo).

<u>Km 08+388</u>: Reparar señal informativa I - 5 "Señal Inf. Jesús – Catan". (lado derecho).

Km 08+390: Reparar señal reglamentaria R - 2 "Señal paso". (lado derecho).

Km 08+638: Instalar señal preventiva P-1B "Señal de curva

pronunciada a la izquierda" (lado izquierdo).

 $\underline{\mathbf{Km}}$ $\underline{\mathbf{08+716}}$: Reparar señal preventiva P – 17A "Señal de reducción de calzada ambos lados" (lado derecho).

 $\underline{\mathbf{Km}}$ **08+820**: Reparar señal preventiva P – 17A "Señal de reducción de calzada ambos lados" (lado izquierdo).

Km 09+019: Podar árboles para que permitan la visualización de la señal preventiva P – 1A"Señal Curva pronunciada a la derecha". (lado derecho)

Km 09+214: Podar árboles para que permitan la visualización de la señal preventiva P – 17A"Señal Reducción de calzada ambos lados". (lado derecho)

<u>Km 09+140</u>: Instalar señal preventiva P-1B "Señal de curva pronunciada a la izquierda" (lado izquierdo).

<u>Km 09+276</u>: Instalar señal preventiva P-5-2B "Señal de curva en U a la izquierda" (lado izquierdo).

<u>Km 09+300</u> Instalar señal preventiva P-40 "Señal puente angosto" (lado izquierdo).

<u>Km 09+412</u>: Reparar señal preventiva P - 17A "Señal de reducción de calzada ambos lados" (lado izquierdo).

<u>Km 09+426</u>: Instalar señal preventiva P-5-2A "Señal de curva en U a la derecha" (lado izquierdo).

 $\underline{\mathbf{Km}}$ **09+439**: Reparar señal informativa P – 33A "Señal Inf. Llegada a Jesús" (lado izquierdo).

Evaluación de la señalización horizontal.

Evaluación de la seguridad vial

Según el análisis de estadísticas de accidentes de tránsito de la carretera Isococonga - Jesús se registraron 5 accidentes en el año 2018, 3 accidentes en el 2019, 5 accidentes en el 2020, 2 accidentes en el 2021 y 1 accidente en el 2022; datos que se representan

Del gráfico 04 se aprecia que la causa predominante es el exceso de velocidad con un 50% del total de accidentes y la falta de señalización con un 31 % . Se puede deducir que el factor vía influye en los accidentes de tránsito de manera significativa ya que generalmente el exceso de velocidad se produce porque las condiciones de la vía lo permiten. Entonces tendríamos que el factor vía es responsable de un 81% de la cantidad total de accidentes.

Discusión de resultados

Para evaluar la seguridad vial en la carretera Iscoconga - Jesús se comparó los parámetros geométricos de la vía en planta, perfil y secciones transversales. También se analizó la señalización vial y los accidentes ocurridos en la carretera durante los últimos cinco años. Para cada caso se determinó lo siguiente:

En los tramos rectos se determinó que el 100% no cumple con la distancia de visibilidad que recomienda el Manual de Carreteras: Diseño Geométrico, DG – 2018, originando que el primer tipo de accidente más frecuente se dé por colisión por vehículos que circulan en sentido contrario.

Los radios mínimos en las curvas no cumplen en un 95.52%; situación que se complica cuando se determinó que los accidentes suscitados en esta carretera se encuentran en estas curvas.

El ancho de calzada no cumple en un 78.72% y el ancho de berma no cumple en un 100%. Esta situación es preocupante ya que los peatones no pueden transitar con seguridad pues del registro de accidentes se evaluó que los atropellos son el principal tipo de accidente ocurrido en la carretera.

En general mencionaremos que ningún parámetro evaluado cumple al 100% con lo establecido en el Manual de Carreteras, DG – 2018. Esto origina que el factor vía sea responsable en gran parte de los accidentes de tránsito ocurridos.

En cuanto a la señalización vial vertical existente se determinó que de 41 señales verticales, de las cuales un 75.6% se califican como "Bueno", un 4.9% "Regular" y un 19.5% en "Mal estado". Con respecto a la señalización vial horizontal podemos decir que es nula.

Los resultados confirman que un buen diseño geométrico de las vías reduce las posibilidades y gravedad de los accidentes, sin embargo, debemos ser conscientes de que el objetivo principal de cualquier iniciativa dirigida a mejorar la seguridad vial debe ser reducir el número de accidentes.

Contrastación de hipótesis

Según los resultados se demuestra la hipótesis planteada; la carretera Iscoconga – Jesus no cumple con los parámetros de diseño básicos y no tiene una adecuada señalización de acuerdo con la normativa vigente (DG-2018) por lo que es una carretera que carece de seguridad vial.

V. CONCLUSIONES

La investigación realizó la revision de las caractersiticas geometricas de la carretera, mediante un el trabajo de campo de inspección y levantamiento topografico respectivo en el tramo Iscoconga-Jesús

Las caracteristicas principales son: Longitud de 9.43 kilometros, numero de carriles 2, curvas horizontales y verticales 67 y 23 respectivamente.

la via no cumple con un 100% acerca de la distancia de visibilidad de adelantamiento, en un 95.52% no se esta cumpliendo con los radios minimos exigidos, respecto a los peraltes de la via el 98.51% no cumple esa condicion geometrica.

Los sobreanchos no se cumple, respecto a la condicion geometrica de ancho minimo de calzada solo se cumple en 21.28% y la totalidad de las bermas no presentan cumplimiento a la norma.

El 73.91% cumplen con las pendientes minimas y maximas; las distancias de curvas convexas en 66.67% y las concavas en 85.71% no cumplen los requerimientos geometricos.

Existe 41 elementos de señaletica de via vertical, en buen estado se tiene al 75.6%, en regular estado el 4.9% y un 19.5% en un estado de conservacion malo.

Se puede apreciar la total falta de la señalizacion horizontal de la via: sobre la calzada.

La seguridad vial, los parametros de diseño geometrico y de la señalizacion horizontal no esta presente en el tramo Iscoconga – Jesús,

Las deficiencias en el factor de via son causantes del 81% de la totalidad de accidentes en la carretera.

VI. RECOMENDACIONES

Las evaluaciones de las caracterisiticas de las vias o carreteras deben tener los datos georeferenciados, tanto las señales de tránsito verticales permitiendo utilizarlas en un sistema integrado de informacion geografica.

Elaborar analisis de regresion multiple que permita obtener modelos matematicos para comprobar la relacion existente entre las condiciones orograficas del terreno y las caracteristicas geometricas de la carretera.

Implementar y realizar un mantenimiento de las señales verticales

Ejecutar el mantenimiento (pintado) delas señales horizontales de la carretera

Proyectar un IMD a 20 años, realizando un mejoramiento y ampliación del diseño geométrico.

VII. AGRADECIMIENTO

Primeramente, agradezco a Dios por haberme dado la oportunidad de lograr y cumplir con mi sueño. Por haberme otorgado una familia maravillosa, quienes han creído en mí, dándome el ejemplo de superación y humildad. Enseñándome a valorar todo lo que tengo.

Agradezco a mis padres porque a pesar de las dificultades que presenta la vida siempre han sabido enseñarme a salir adelante, sin su apoyo incondicional y su comprensión durante todos estos años no hubiera podido llegar a donde estoy.

Agradezco a mi pequeño hijo Sebastián que siempre fue mi motivación y fuerza para seguir adelante y nunca rendirme.

A todos ellos le dedico el presente trabajo, porque han fomentado en mí, el deseo de superación y de triunfo en la vida. Lo que han contribuido a la consecución de este logro.

IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aleman, H., Juarez, F., & Aguilar, J. (Marzo de 2015). *UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR*. Obtenido de

http://ri.ues.edu.sv/id/eprint/7856/1/Tesis%20Dise%C3%B1o%20Geometrico%20de%20Camino%20Vecinal%20Monta%C3%B1oso.pdf

Alvarado, W., & Martinez, L. (Noviembre de 2017). *REPOSITORIO ACADEMICO UPC*. Obtenido de

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/622668/Martinez_CL.pdf?sequence=5

Barrera, L. (Septiembre de 2012). Obtenido de UNIVERSIDAD PONTIFICA BOLIVARIANA:

http://apuntesdeinvestigacion.bucaramanga.upb.edu.co/wp-content/uploads/2016/03/4.PARAMETROS-DE-SEGURIDAD-VIAL-PARA-EL-DISEN%CC%83O-GEOME%CC%81TRICO-Apuntes.pdf

Cardenas, J. (2017). *DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS*. Obtenido de https://www.ingcivillibros.com/2017/09/diseno-geometrico-decarreteras.html

Chugnas, M. (2019). *REPOSITORIO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA*. Obtenido de https://repositorio.unc.edu.pe/handle/UNC/2980

Garcia , A., Perez, A., & Camacho, J. (s.f.). *Introducción al Diseño Geométrico*. Obtenido de

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/16911/Introducci%C3%B3n%20al%20dise%C3%B1o%20geom%C3%A9trico%20de%20carreteras.pdf?sequence=1

García, A., & Parrado, A. (2017). *REPOSITORIO INSTITUCIONAL UNIVERDAD CATÓLICA DE COLOMBIA*. Obtenido de https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/15217

Gomez, E. (2018). *REPOSITORIO DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA*. Obtenido de https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/3089/1/TGT_1653.pdf

Huaman, J. (2019). *REPOSITORIO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA*. Obtenido de https://repositorio.unc.edu.pe/handle/UNC/2950

INVIAS. (Enero de 2018). *INSTITUTO NACIONAL DE VIAS*. Obtenido de https://www.invias.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/glosario/130-glosario-manual-diseno-geometrico-carreteras

Llanos, X., & Ynga, K. (2019). *REPOSITORIO USMP*. Obtenido de https://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/6530

Melendez, M. A. (2019). *CONCYTEC*. Obtenido de https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/RUND_b7a9ae209f8d5224751 9db31640f629e

MTC. (31 de Mayo de 2016). *Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras*. Obtenido de http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_3730.pdf

MTC. (2016). *Manual de Seguridad Vial*. Obtenido de http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/P_recientes/8524.pdf

MTC. (2018). Obtenido de MANUAL DE CARRETERAS - DISEÑO GEOMETRICO - DG 2018:

https://portal.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/documentos/manuales/Manual.de.Carreteras.DG-2018.pdf

MTC. (2018). *PROVIAS CONTRA LA CORRUPCION*. Obtenido de https://www.pvn.gob.pe/seguridad-vial/

Riveros, M. (Enero de 2009). *REVISTA EMB CONSTRUCCION*. Obtenido de EL DISEÑO GEOMETRICO EN LA SEGURIDAD VIAL: http://www.emb.cl/construccion/articulo.mvc?xid=617&tip=11&xit=el-diseno-geometrico-en-la-seguridad-vial

Torres, B. (2016). *DISEÑO DEFINITIVO DE UNA CARRETERA*. Obtenido de https://www.udocz.com/pe/read/20167/diseno-definitivo-de-una-carretera-ing-jose-benjamin-torres-tafur

Velasquez, S., Ríos, R., & Aste, F. (28 de Abril de 2021). *VIAS PUCP*. Obtenido de http://blog.pucp.edu.pe/blog/viaspucp/2021/04/28/boletin-3-seguridad-vial-parte-2/

X. IX .ANEXOS

ANEXO 1 PANEL FOTOGRAFICO



Imagen 01: Inicio del tramo de la carretera Iscoconga – Jesus



Imagen 02: Señal preventiva P – 33 Existente en el cruce de Iscoconga



Imagen 03: Giba sin señalización



Imagen 04: Tramo de carretera sin señalización horizontal



Imagen 05: Señal Informativa




Imagen 06: Tomando puntos para el levantamiento topográfico con GPS navegador



Imagen 07: Baden en reparación



Imagen 08: Curva sin señalización vertical



Imagen 09: Señales preventivas en estado regular.



Imagen 10: Señal informativa en mala ubicación



Imagen 11: Señal preventiva no visible por arbustos



Imagen 12: Señal preventiva no visible por poste



Imagen 13: Señal preventiva no visible por arbustos



Imagen 14: Señal Informativa en buen estado



Imagen 15: Señal preventiva en mal estado



Imagen 16: Señal informativa no visible

ANEXO 2
PUNTOS DE LEVANTAMIENTO

| PUNTO | ESTE (X) | NORTE (Y) | ALTURA(m) | DESDE POSICION ACTUAL (Km) |
|--------|----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 1 - I | 781378 | 9202998 | 2645 | SE7.99 |
| 2 - C | 781378 | 9202996 | 2646 | SE8.86 |
| 3 - D | 781376 | 9202997 | 2646 | SE7.99 |
| 4 - 1 | 781408 | 9202984 | 2645 | SE8.98 |
| 5 - C | 781408 | 9202984 | 2646 | SE9.03 |
| 6 - D | 781404 | 9202977 | 2645 | SE9.01 |
| 7 - I | 781430 | 9202968 | 2645 | SE9.12 |
| 8 - C | 781433 | 9202961 | 2645 | SE9.18 |
| 9 - D | 781433 | 9202957 | 2644 | SE9.19 |
| 10 - I | 781451 | 9202954 | 2644 | SE9.23 |
| 11 - C | 781451 | 9202949 | 2644 | SE9.23 |
| 12 - D | 781451 | 9202944 | 2644 | SE9.24 |
| 13 -I | 781473 | 9202938 | 2643 | SE9.27 |
| 14 - C | 781475 | 9202927 | 2644 | SE9.29 |
| 15 -D | 781472 | 9202926 | 2643 | SE9.29 |
| 16 - I | 781485 | 9202920 | 2643 | SE9.31 |
| 17 - C | 781491 | 9202915 | 2643 | SE9.32 |
| 18 - D | 781493 | 9202910 | 2642 | SE9.32 |
| 19 -I | 781502 | 9202907 | 2643 | SE9.33 |
| 20 - C | 781505 | 9202901 | 2643 | SE9.34 |
| 21 - D | 781508 | 9202897 | 2643 | SE9.34 |
| 22 - I | 781517 | 9202893 | 2642 | SE9.35 |
| 23 - C | 781517 | 9202893 | 2642 | SE9.35 |
| 24 - D | 781520 | 9202883 | 2643 | SE9.35 |
| 25 - I | 781532 | 9202879 | 2642 | SE9.36 |
| 26 - C | 781532 | 9202879 | 2642 | SE9.35 |
| 27 - D | 781542 | 9202868 | 2642 | SE9.38 |
| 28 - I | 781557 | 9202862 | 2641 | SE9.39 |
| 29 - C | 781559 | 9202857 | 2641 | SE9.40 |
| 30 - D | 781561 | 9202853 | 2641 | SE9.40 |
| 31 -l | 781576 | 9202852 | 2640 | SE9.41 |
| 32 - C | 781581 | 9202844 | 2639 | SE9.42 |
| 33 - D | 781583 | 9202838 | 2640 | SE9.42 |
| 34 - I | 781596 | 9202831 | 2640 | SE9.44 |
| 35 - C | 781602 | 9202825 | 2639 | SE9.45 |
| 36 - D | 781610 | 9202822 | 2638 | SE9.46 |
| 37 - I | 781620 | 9202819 | 2638 | SE9.47 |
| 38 - C | 781623 | 9202814 | 2638 | SE9.47 |

| 39 - D | 781625 | 9202811 | 2637 | SE9.47 |
|------------------|------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| 40 - I | 781753 | 9202721 | 2634 | SE9.63 |
| 41 - C | 781756 | 9202716 | 2634 | SE9.64 |
| 42 - D | 781758 | 9202709 | 2634 | SE9.65 |
| 43 - I | 781990 | 9202545 | 2631 | SE9.93 |
| 44 - C | 781996 | 9202538 | 2632 | SE9.95 |
| 45 - D | 781998 | 9202532 | 2632 | SE9.96 |
| 46 - I | 784279 | 9200878 | 2635 | SE12.77 |
| 47 - C | 784282 | 9200871 | 2634 | SE12.78 |
| 48 - D | 784285 | 9200868 | 2635 | SE12.78 |
| 49 - I | 784308 | 9200858 | 2636 | SE12.80 |
| 50 - C | 784309 | 9200855 | 2636 | SE12.81 |
| 51 - D | 784303 | 9200850 | 2637 | SE12.81 |
| 52 - I | 784312 | 9200830 | 2639 | SE12.83 |
| | | | | |
| 53 - C 54 - D | 784338 784342 | 9200833 9200830 | 2638 2638 | SE12.85 SE12.85 |
| | | | | |
| 55 - I | 784356 | 9200823 9200814 | 2639 | SE12.86 |
| 56 - C | 784359 | | 2640 | SE12.87 |
| 57 - D | 784364 | 9200809 | 2640 | SE12.88 |
| 58 - 1 | 784686 | 9200579 | 2652 | SE13.28 |
| 59 - C | 784691 | 9200572 | 2653 | SE13.30 |
| 60 - D | 784693 | 9200567 | 2652 | SE13.30 |
| 61 - 1 | 784702 | 9200560 | 2653 | SE13.30 |
| 62 - C | 784709 | 9200557 | 2653 | SE13.31 |
| 63 - D | 784713 | 9200550 | 2654 | SE13.31 |
| 64 - 1 | 784731 | 9200549 | 2654 | SE13.32 |
| 65 - C | 784736 | 9200542 | 2654 | SE13.33 |
| 66 - D | 784738 | 9200536 | 2655 | SE13.34 |
| 67 - 1 | 784761 | 9200527 | 2655 | SE13.36 |
| 68 - C | 784767 | 9200518 | 2655 | SE13.37 |
| 69 - D | 784766 | 9200514 | 2654 | SE13.37 |
| 70 - I | 784792 | 9200496 | 2654 | SE13.40 |
| 71 - D | 784790 | 9200489 | 2655 | SE13.40 |
| 72 - D | 784793 | 9200487 | 2655 | SE13.41 |
| 73 - 1 | 784796 | 9200493 | 2655 | SE13.41 |
| 74 - C | 784802 | 9200482 | 2653 | SE13.42 |
| 75 - D | 784805 | 9200480 | 2654 | SE13.42 |
| 76 - 1 | 784822 | 9200478 | 2653 | SE13.44 |
| 77 - C | 784829 | 9200469 | 2653 | SE13.44 |
| 78 - D | 784826 | 9200467 | 2654 | SE13.44 |
| 79 - 1 | 784845 | 9200466 | 2654 | SE13.46 |
| 80 - C | 784847 | 9200459 | 2654 | SE13.46 |
| 81 - D | 784850 | 9200457 | 2654 | SE13.47 |
| 82 - 1 | 785043 | 9200318 | 2647 | SE13.71 |
| 83 - C | 785045 | 9200314 | 2647 | SE13.72 |
| 84 - D | 785047 | 9200310 | 2646 | SE13.72 |

| 85 - I | 785058 | 9200305 | 2646 | SE13.73 |
|--------------------|------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| 86 - C | 785067 | 9200294 | 2647 | SE13.74 |
| 87 - D | 785070 | 9200289 | 2646 | SE13.75 |
| 88 - I | 785086 | 9200288 | 2646 | SE13.76 |
| 89 - C | 785092 | 9200281 | 2646 | SE13.77 |
| 90 - D | 785098 | 9200279 | 2647 | SE13.78 |
| 91 - I | 785113 | 9200277 | 2646 | SE13.79 |
| 92 - C | 785125 | 9200269 | 2646 | SE13.81 |
| 93 - D | 785126 | 9200267 | 2646 | SE13.81 |
| 94 - 1 | 785123 | 9200271 | 2646 | SE13.82 |
| 95 -C | 785151 | 9200269 | 2647 | SE13.83 |
| 96 - D | 785157 | 9200271 | 2647 | SE13.83 |
| 97 - I | 785201 | 9200299 | 2648 | SE13.84 |
| 98 - C | 785216 | 9200300 | 2648 | SE13.85 |
| 99 - D | 785221 | 9200300 | 2648 | SE13.85 |
| 100 - I | 785235 | 9200300 | 2649 | SE13.86 |
| 100 - T | 785249 | 9200313 | 2649 | SE13.88 |
| 101 - C 102 - D | 785255 | 9200313 | 2650 | SE13.89 |
| 102 - D | 785273 | 9200313 | 2651 | SE13.89 |
| 103 - T | 785280 | 9200323 | 2650 | SE13.90 |
| 104 - C 105 - D | | 9200327 | 2651 | |
| | 785288 | 9200324 | | SE13.90 |
| 106 - I 107 - C | 785310 | | 2651 | SE13.91 |
| | 785314 | 9200331 | 2651 | SE13.91 |
| 108 -D | 785320 | 9200328 | 2651 | SE13.92 |
| 109 - I | 785359 785364 | 9200334 | 2652 | SE13.95 SE13.96 |
| 110 - C 111 - D | | 9200329 | 2652 | |
| | 785373 | 9200321 9200313 | 2652 | SE13.98 |
| 112 - I 113 - C | 785400 785404 | | 2652 2652 | SE14 SE14.01 |
| | | 9200308 9200299 | 2652 | SE14.01 |
| 114 - D 115 - I | 785410 785430 | | 2653 | SE14.05 |
| 116 -C | 785438 | 9200294 9200284 | 2653 | SE14.04 |
| 110 -C 117 - D | 785440 | 9200284 | 2653 | SE14.05 |
| 117 - D | 785457 | 9200280 | 2654 | SE14.07 |
| 119 - C | 785466 | 9200271 | 2654 | SE14.07 |
| | | | | |
| 120 - D 121 - I | 785467 785583 | 9200259 9200155 | 2654 2659 | SE14.08 SE14.23 |
| | | | 2660 | |
| 122 - C | 785590 | 9200144 | | SE14.25 |
| 123 - D | 785590 | 9200142 | 2661 | SE14.25 |
| 124 - I 125 - C | 785619 | 9200121 9200110 | 2662 | SE14.28 |
| | 785621 | | 2662 | SE14.29 |
| 126 - D | 785625 | 9200105 | 2662 | SE14.30 |
| 127 - I | 785943 | 9199639 | 2671 | SE14.84 |
| 128 - C | 785946 | 9199629 | 2671 | SE14.85 |
| 129 - D | 785945 | 9199623 | 2671 | SE14.85 |
| 130 - I | 786113 | 9199377 | 2668 | SE15.14 |

| 131 - C | 786115 | 9199369 | 2664 | SE15.14 |
|---------|--------|---------|------|---------|
| 132 - D | 786114 | 9199365 | 2664 | SE15.14 |
| 133 - I | 786132 | 9199349 | 2662 | SE15.16 |
| 134 - C | 786130 | 9199344 | 2663 | SE15.15 |
| 135 - D | 786128 | 9199338 | 2662 | SE15.17 |
| 136 - I | 786128 | 9199338 | 2662 | SE15.15 |
| 137 - C | 786146 | 9199317 | 2661 | SE15.19 |
| 138 - D | 786154 | 9199306 | 2663 | SE15.21 |
| 139 PTE | 786356 | 9199092 | 2651 | SE15.51 |
| 140 - I | 786390 | 9199082 | 2650 | SE15.54 |
| 141 - C | 786424 | 9199055 | 2647 | SE15.58 |
| 141 - C | 786429 | 9199050 | 2646 | SE15.59 |
| 142 - D | 786529 | 9198996 | 2641 | SE15.70 |
| 143 - T | 786533 | 9198990 | 2639 | SE15.70 |
| | | | | |
| 145 - D | 786539 | 9198984 | 2639 | SE15.71 |
| 146 - I | 786663 | 9198926 | 2631 | SE15.84 |
| 147 - C | 786676 | 9198915 | 2631 | SE15.86 |
| 148 - D | 786677 | 9198912 | 2631 | SE15.85 |
| 149 - 1 | 786779 | 9198865 | 2626 | SE15.96 |
| 150 - C | 786784 | 9198859 | 2625 | SE15.98 |
| 151 - D | 786796 | 9198847 | 2626 | SE16.00 |
| 152 - I | 787072 | 9198661 | 2618 | SE16.36 |
| 153 - C | 787076 | 9198651 | 2618 | SE16.34 |
| 154 - D | 787078 | 9198645 | 2617 | SE16.35 |
| 155 - I | 787108 | 9198634 | 2616 | SE16.38 |
| 156 - C | 787113 | 9198628 | 2616 | SE16.38 |
| 157 - D | 787118 | 9198619 | 2616 | SE16.39 |
| 158 - I | 787164 | 9198600 | 2615 | SE16.44 |
| 159 - C | 787169 | 9198597 | 2615 | SE16.45 |
| 160 - D | 787181 | 9198587 | 2615 | SE16.46 |
| 161 - I | 787214 | 9198583 | 2613 | SE16.49 |
| 162 - C | 787226 | 9198572 | 2612 | SE16.51 |
| 163 - D | 787229 | 9198568 | 2612 | SE16.51 |
| 164 - I | 787316 | 9198537 | 2610 | SE16.60 |
| 165 - C | 787324 | 9198526 | 2610 | SE16.61 |
| 166 - D | 787329 | 9198520 | 2610 | SE16.62 |
| 167 - I | 787369 | 9198506 | 2609 | SE16.66 |
| 168 - C | 787372 | 9198500 | 2609 | SE16.67 |
| 169 - D | 787378 | 9198491 | 2608 | SE16.68 |
| 170 PTE | 787445 | 9198444 | 2605 | SE16.76 |
| 171 - I | 787503 | 9198424 | 2605 | SE16.82 |
| 172 - C | 787508 | 9198412 | 2606 | SE16.83 |
| 173 - D | 787510 | 9198408 | 2606 | SE16.83 |
| 174 - I | 787542 | 9198400 | 2606 | SE16.86 |
| 175 - C | 787552 | 9198391 | 2605 | SE16.88 |
| 176 - D | 787554 | 9198386 | 2606 | SE16.89 |

| 177 - I | 787591 | 9198373 | 2606 | SE16.93 |
|---------|--------|---------|------|---------|
| 178 - C | 787614 | 9198365 | 2606 | SE16.96 |
| 179 - D | 787624 | 9198356 | 2607 | SE16.97 |
| 180 - I | 787661 | 9198349 | 2607 | SE17.01 |
| 181 - C | 787673 | 9198344 | 2607 | SE17.02 |
| 182 - D | 787678 | 9198338 | 2607 | SE17.02 |
| 183 -I | 787818 | 9198332 | 2608 | SE17.14 |
| 184 - C | 787829 | 9198328 | 2609 | SE17.14 |
| 185 - D | 787841 | 9198324 | 2608 | SE17.16 |
| 186 - I | 788148 | 9198294 | 2603 | SE17.42 |
| 187 - C | 788162 | 9198287 | 2603 | SE17.44 |
| 188 - D | 788165 | 9198282 | 2602 | SE17.44 |
| 189 - I | 788248 | 9198273 | 2599 | SE17.51 |
| 190 - C | 788248 | 9198266 | 2598 | SE17.52 |
| 191 - D | 788246 | 9198256 | 2597 | SE17.52 |
| 192 -I | 788250 | 9198230 | 2596 | SE17.54 |
| 193 -C | 788238 | 9198224 | 2596 | SE17.53 |
| 194 - D | 788236 | 9198223 | 2596 | SE17.53 |
| 195 - I | 788215 | 9198183 | 2594 | SE17.54 |
| 196 - C | 788207 | 9198179 | 2593 | SE17.54 |
| 197 - D | 788200 | 9198171 | 2592 | SE17.54 |
| 198 - I | 788199 | 9198152 | 2591 | SE17.55 |
| 199 -C | 788205 | 9198139 | 2592 | SE17.56 |
| 200 - D | 788204 | 9198133 | 2592 | SE17.57 |
| 201 - I | 788220 | 9198138 | 2593 | SE17.59 |
| 202 - C | 788231 | 9198139 | 2593 | SE17.58 |
| 203 - D | 788235 | 9198140 | 2594 | SE17.58 |
| 204 - I | 788260 | 9198168 | 2595 | SE17.58 |
| 205 - C | 788274 | 9198169 | 2595 | SE17.59 |
| 206 - D | 788276 | 9198168 | 2595 | SE17.59 |
| 207 - I | 788318 | 9198179 | 2596 | SE17.62 |
| 208 - C | 788336 | 9198171 | 2597 | SE17.64 |
| 209 - D | 788342 | 9198161 | 2596 | SE17.65 |
| 210 - I | 788370 | 9198153 | 2596 | SE17.67 |
| 211 - C | 788385 | 9198147 | 2597 | SE17.69 |
| 212 - D | 788388 | 9198143 | 2596 | SE17.60 |
| 213 - I | 788468 | 9198145 | 2596 | SE17.76 |
| 214 - C | 788481 | 9198137 | 2596 | SE17.77 |
| 215 - D | 788487 | 9198131 | 2596 | SE17.78 |
| 216 - I | 788531 | 9198112 | 2595 | SE17.83 |
| 217 - C | 788531 | 9198103 | 2595 | SE17.83 |
| 218 - D | 788530 | 9198080 | 2593 | SE17.85 |
| 219 - I | 788542 | 9197952 | 2593 | SE17.93 |
| 220 - C | 788535 | 9197929 | 2592 | SE17.94 |
| 221 - D | 788532 | 9197907 | 2592 | SE17.95 |
| 222 - I | 788536 | 9197891 | 2592 | SE17.96 |

| 223 - C | 788539 | 9197885 | 2592 | SE17.97 |
|---------|--------|---------|------|---------|
| 224 - D | 788550 | 9197882 | 2592 | SE17.98 |
| 225 - I | 788559 | 9197898 | 2591 | SE17.98 |
| 226 - C | 788563 | 9197905 | 2591 | SE17.98 |
| 227 - D | 788570 | 9197914 | 2592 | SE17.98 |
| 228 – I | 788576 | 9197993 | 2590 | SE17.93 |
| FINAL | 700370 | 3137333 | 2390 | 3617.93 |
| 229 – D | 788589 | 9197993 | 2589 | SE17.94 |
| FINAL | 700389 | 313/333 | 2389 | 3017.94 |

ANEXO 3

PLANOS